

















Comune di Ventotene **REGIONE LAZIO**

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO VENTOTENE

Intervento 3.a "Realizzazione/adeguamento degli approdi all'Isola di Santo Stefano, Opere di mitigazione del rischio crolli sulla Falesia "



STAZIONE APPALTANTE



Funzione Servizi di Ingegneria

ATTIVITA' TECNICHE

Arch. Rosa di NUZZO

Rev. 3

Beni Culturali e Architettura

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

INVITALIA S.p.a.: Soggetto Attuatore in ottemperanza agli artt. 3 e 8 del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Recupero e rifunzionalizzazione ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. ENRICO FUSCO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: Dott. Arch. Rosa di NUZZO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Dott. Arch. Massimo BARAGLI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE Dott. Ing. Letterio SONNESSA

PROGETTAZIONE OPERE MARITTIME Dott. Ing. Daniele BENOTTI

RELAZIONE GEOLOGICA Dott. Geol. Vincenzo GUIDO

PROGETTAZIONE IMPIANTI

Dott. Ing. Pierluigi ROSATI Dott. Ing. Osvaldo PITORRI

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA Dott. Ing. Nunzio LAURO

PROGETTAZIONE AMBIENTALE e PROCEDURE VIA-Vinca

Dott.Luca DI NARDO

COMPUTI E STIME

Geom. Luigino D'ANGELANTONIO

GRUPPO DI LAVORO INTERNO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Dott. Ing. Francesco DE SIMONE Dott. Arch. Ahmed ELGAZZAR Dott. Arch. Lucia PACITTO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Dott. Ing. Mario D'AMATO Dott. Ing. Francesco DI LAURO

PROGETTAZIONE OPERE MARITTIME: Dott. Ing. Leonardo GUALCO

PROGETTAZIONE IMPIANTI: Sig. Ennio REGNICOLI

RILIEVI E RESTITUZIONE GRAFICA: Geom. Gennaro DI MARTINO Dott. Ing. Francesco DE SIMONE Dott. Arch. Ahmed ELGAZZAR

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA Dott. Arch. Ahmed ELGAZZAR

2017E037INV-02-D-R0-DF0001.dwa

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO

PROGETTAZIONE OPERE MARITTIME: 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SpA Dott. Ing. Stefano Luca POSSATI

PROGETTAZIONE AMBIENTALE e PROCEDURE VIA-Vinca: SETIN Servizi tecnici Infrastrutture s.r.l. Dott. Alessandro PIAZZI

PROGETTAZIONE GEOTECNICA: STUDIO TECNICO ASSOCIATO - SINTESI Dott. Ing. Germano GUIDUCCI

PROGETTAZIONE IDRAULICA E MARITTIMA

Dott. Ing. Luis Alberto CUSATI INGEGNERIA NAVALE

Dott. Ing. Francesco PRINZIVALLI

CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA Prof. Ing. Paolo SAMMARCO

RELAZIONE ARCHEOLOGICA: ASPS Servizi Archeologici snc, Dott.ssa Laura SANNA e Francesco TIBONI

INDAGINI GEOGNOSTICHE : Geodes Laboratori Dott.ssa M. Gabriella BEVILACQUA

INDAGINI E RILEVAZIONI AMBIENTALI, ARCHEOLOGICHE E STRUMENTALI A MARE : Enviroconsult srl - Dott. Ing. Roberto SAGGIOMO

INDAGINI SULLE STRUTTURE : Dott. Ing. Giuseppe MONTELLA

INDAGINI GEOMECCANICO: Geoapp Srl Dott. Paolo FARINA

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO	1			DATA	NOME	FIRMA	
Stato	di fatt	0	REDATTO	30-11-2020	PACITTO		
		ne fotografica	VERIFICATO	30-11-2020	BARAGLI		
		rinella e Scalo 4	APPROVATO	30-11-2020	Rosa di NUZZO		
	iciia iviai	mena e ocalo 4	DATA	05-03-2021	CODICE BREVE		
			SCALA				
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	CODICE ELA	CODICE ELABORATO			
Rev. 1	13-09-2021	Revisione in sede di procedura di VIA	2017E037INV-	2017E037INV-02-D-R0-DF0001		K()_)F()()	
Rev. 2	20-11-2023	Integrazione condizione ambientale n.6	CODICE FILE				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SCALO DELLA MARINELLA E SCALO 4

Il presente fascicolo contiene la documentazione fotografica raccolta durante tutti sopralluoghi svolti, a partire dal 2016, nelle date sotto riportate:

Sopralluogo del 30/06/2016 Sopralluogo del 22-23/09/2016 Sopralluogo del 16-17-18/06/2020 Sopralluogo del 06-07-08-09-10/07/2020 Sfalcio del 09/2020 Sopralluogo del 05-06/10/2020 Sopralluogo Somma urgenza del 28/09/2023



2017E037INV-01-D-R0-DF0002		
Rev. 0		
Pag. 1/21		

Sommario


SCALO DELLA MARINELLA	2
SCALO 4	12



2017E037INV-01-D-R0-DF0001
Rev. 0

Pag. 2/21

SCALO DELLA MARINELLA





Rev. 0

Pag. 3/21



Foto 1 (sopralluogo 2020) – Scalo della Marinella



Foto 2 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 4/21



Foto 3 (sopralluogo 2016)



Foto 4 (sopralluogo 2016)



Rev. 0

Pag. 5/21



Foto 5 (sopralluogo 2020)




Foto 6 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 6/21



Foto 7 (sopralluogo 2020)




Foto 8 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 7/21



Foto 9 (sopralluogo 2020)



Foto 10 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 8/21



Foto 11 (sopralluogo 2020)



Foto 12 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 9/21



Foto 13 (sopralluogo 2020)



Foto 14 (sopralluogo 2016)



Rev. 0

Pag. 10/21



Foto 15 (sopralluogo 2016)



Foto 16 (sopralluogo 2016)



Rev. 0


Pag. 11/21



Foto 13 (sopralluogo 2020)



SCALO 4





Rev. 0

Pag. 13/21



Foto 1 (sopralluogo 2016)



Foto 2 (sopralluogo 2016)



Rev. 0

Pag. 14/21



Foto 3 (sopralluogo 2020)



Foto 4 (sopralluogo 2020)



2017F	037IN\	V-01-D-	RO-D	F0001

Rev. 0

Pag. 15/21



Foto 5 (sopralluogo 2020)



Rev. 0

Pag. 16/21



Foto 6 (somma urgenza 2023)



Foto 7 (somma urgenza 2023)



Rev. 0

Pag. 17/21



Foto 8 (somma urgenza 2023)



Foto 9 (somma urgenza 2023)



Rev. 0

Pag. 18/21



Foto 10 (somma urgenza 2023)



Foto 11 (somma urgenza 2023)



Rev. 0

Pag. 19/21



Foto 12 (somma urgenza 2023)



Foto 13 (somma urgenza 2023)



Rev. 0

Pag. 20/21



Foto 14 (somma urgenza 2023)



Foto 15 (somma urgenza 2023)