




Muro orientato Est-Ovest. Il muro risulta non del tutto visibile a causa di una fitta vegetazione addossata per 9-10 metri al paramento nord verso est, la presenza della strada a nord e di una recinzione a sud rendono impossibile realizzare delle viste generali frontali. Il paramento sud si caratterizza per la presenza di cumuli di pietre, terra, inerti, spazzatura e rovi combusti addossati al muro. Le pietre che compongono entrambi i paramenti sono irregolari senza spigoli vivi, di diverse dimensioni, soprattutto medie e grandi. I paramenti, hanno uguale tessitura. Nel paramento sud la tessitura risulta essere irregolare, molto disordinata e con molto spazio tra i costitutivi. La parte superiore del paramento risulta essere irregolare e dissestata. Il muro in diversi punti risulta parzialmente in crollo.



Tipologia 2 - Accumulazione a stratificazione con tessitura molto disordinata.



PRODOTTORE		PROGETTISTA		SCALE		FOGLIO	
TRANS ADRIATIC PIPELINE		TAP		Appendice 5 Tavola 011 - Documentazione del muro a secco MR05		Pagina 1 of 1	
Codice Cliente		Codice Progetto		Codice Foglio		Codice Revisione	
001		001		001		001	
Data		Data		Data		Data	
01/10/2015		01/10/2015		01/10/2015		01/10/2015	
Autore		Autore		Autore		Autore	
M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.	
Verificatore		Verificatore		Verificatore		Verificatore	
M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.	
Approvatore		Approvatore		Approvatore		Approvatore	
M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.		M. B. G.	