






Muro orientato N-S. Segna il confine tra una strada (a Ovest) e un campo (a Est).

Prospetto Est.

La visibilità risulta quasi nulla a causa della fitta vegetazione.

Il muro è costituito da pietre di varie dimensioni, accumulate per stratificazione molto disordinata in una tessitura incoerente. Massiccia presenza di pietre di grosse dimensioni, soprattutto alla base e a metà altezza. Numerosi tratti risultano in crollo, in particolare a Sud.



- Microtunnel
- Corridoio 30m
- Tracciato di Progetto

Tipologia 2 - Accumulazione a stratificazione con tessitura molto disordinata.

