

Azoni intraprese a seguito delle risultanze del

Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
comma 3

Autorizzazione Ministeriale DM 304 del 27 luglio 2021

Attività di controllo ordinaria effettuata dal 30/06/2023 al 05/12/2023

Sede Legale

56048 Saline di Volterra (PI) Italia
Via Moie Vecchie, 13
Tel. +39 0588.9811
Fax +39 0588.98191
C. F. e Partita IVA 09921480159
R.E.A. PI-258603

Società soggetta a direzione e coordinamento di ESSECO GROUP S.R.L.

Unità Produttive

56048 Saline di Volterra (PI) Italia
Via Moie Vecchie, 13
Tel. +39 0588.9811
Fax +39 0588.98191

28886 Pieve Vergonte (VB) Italia
Via Mario Massari, 30/32
Tel. +39 0324.8601
Fax +39 0324.86694

1. entro il mese di ottobre 2023 il Gestore doveva inviare agli Enti Competenti, ad integrazione delle informazioni già fornite, l'elenco delle tubazioni presenti, per ogni rack, in funzione delle sostanze trasferite. Tali informazioni dovranno essere fornite.

AZIONE: Si precisa di aver già ottemperato a tale richiesta con l'invio della nostra nota prot. 081-DIRS del 02/11/2023.

2. Per le cisternette poste adiacenti all'area delle torri di raffreddamento sotto tettoia provvedere al piazzamento di idonea segnaletica visibile da distanza di sicurezza idonea fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: predisposta idonea etichettature dei contenitori IBC





3. Per i serbatoi S102, S103 e S104 presenti in area stoccaggio H_2SO_4 provvedere al ripristino di idonea segnaletica visibile da distanza di sicurezza fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: nei serbatoi di processo è stata ripristinata la segnaletica e posizionato un nuovo cartello di dimensioni appropriate.





4. Eliminare la presenza di materiale non previsto o necessario all'interno del bacino di contenimento dei serbatoi 5S3, 5S4 e 5S5. Estendere le verifiche sugli altri bacini di contenimento e fornire agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: è stata effettuata la pulizia del bacino di contenimento dei serbatoi 5S3, 5S4 e 5S5. Il controllo è stato esteso a tutti gli altri bacini di contenimento.




5. Per i serbatoi di processo ipoclorito, da S11 a S16 e S28A e S28B e serbatoi di stoccaggio 5S3, 4 e 5 verificare lo stato della segnaletica e provvedere al miglioramento della segnalazione dei loro contenuti in modo da renderli leggibili da opportune distanze di sicurezza fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: nei serbatoi di processo è stata ripristinata la segnaletica e posizionato un nuovo cartello di dimensioni appropriate.




AZIONE: nei serbatoi di stoccaggio 5S3, 5S4 e 5S5 è stata sostituita la segnaletica con cartellonistica di maggiori dimensioni



6. Provvedere al ripristino della visibilità delle informazioni di pericolo sulla cartellonistica presente nel Deposito temporaneo rifiuti n. 2 (Stoccaggio peci umide) fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: è stato acquistato e posizionato un nuovo cartello di dimensioni maggiori in sostituzione di quello esistente



7. Provvedere alla sistemazione della base di appoggio a terra del supporto rack tubazioni riscontrato in evidente stato di deterioramento presente nell'area Stoccaggio Clorotolueni e pensilina di carico in corrispondenza dei serbatoi S4315A e S4315B fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: Il supporto del rack è stato rifatto completamente.



8. Provvedere al ripristino della visibilità delle informazioni di pericolo sulla cartellonistica presente nei Depositi temporanei rifiuti n. 4 e 1 fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: ripristinato visibilità condizioni di pericolo





AREA RIFIUTI n. <input type="text"/>	DEPOSITO PRELIMINARE	CODICE CER RIFIUTO 070107*
DESCRIZIONE	FONDI E RESIDUI DI REAZIONE ALOGENATI	
STATO FISICO	LIQUIDO	CLASSE DI PERICOLOSITÀ: HP4-Irritante-Irritazione cutanea e lesioni oculari HP5-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) /Tossicità in caso di aspirazione HP14-Ecotossico
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA MANIPOLAZIONE PRODOTTO IGROSCOPO NON INFIAMMABILE. INALARE O METTERE A CONTATTO CON LA PELLE. IL PRODOTTO SE PORTATO A CONTATTO CON LA PELLE, PROVOKA NOTEVOLE IRRITAZIONE CON ERITEMI, ESCARI O FESSURE. IL PRODOTTO E' TOSSICO PER L'AMBIENTE E PER GLI ORGANISMI ACQUATICI A SEGUITO DI ESPOSIZIONE ACUTA. PUO' PROVOCARE, A LUNGO TERMINE, EFFETTI NEGATIVI SUL CLIMATE ACQUATICO. POSSIBILI REAZIONI CON ARIA UMIDA E UMIDITA'. NON SI RACCOMANDA SE UTILIZZATO PER GLI USI PREVISTI, NEL CASO DI RISCALDAMENTO SI POSSONO AVERE: CLORO (CL2), MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E ACIDO CLORIDRICO (HCL). EVITARE IL CONTATTO E L'INALAZIONE DEI VAPORI. DURANTE IL LAVORO NON MANGIARE NE BERE. ASSICURARSI VENTILAZIONE SUFFICIENTE SUL POSTO DI LAVORO. TENERE LONTANO DA FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE. UTILIZZARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER EFFETTUARE I TRAVAGGI SUL LUOGO DI DEPOSITO. MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: PROTEZIONE PER GLI OCCHI/IL VOLTO: DURANTE LA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO PULIRE USARE OCCHIALI DI SICUREZZA (OCCHIALI A MASCHERALE). PROTEZIONE DELLE MANI: DURANTE LA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO PULIRE USARE GUANTI PROTETTIVI RESISTENTI AI PRODOTTI CHIMICI. PROTEZIONE DEL CORPO: DURANTE LA MANIPOLAZIONE DEL PRODOTTO PULIRE INDOSARE INDUMENTI A PROTEZIONE COMPLETA DELLA PELLE. PROTEZIONE RESPIRATORIA: UTILIZZARE UNA PROTEZIONE RESPIRATORIA ADEGUATA. L'ACCESSO AL DEPOSITO E GLI ALLINEAMENTI PER LA OPERAZIONE DI TRAVAGGIO SONO CONSENTITE SOLO AL PERSONALE AUTORIZZATO DEL REPARTO CUIRICO. ACCIDENTI E ALI ABBETTI AL CARICO DEI NODI. IL PERSONALE NON AUTORIZZATO PUO' ACCEDERE NELL'AREA SOLO SE PREVENIVAMENTE AUTORIZZATO DAL RESPONSABILE IN TUNDO DEL REPARTO CUIRICO. ACCIDENTI. E' OBBLIGATORIO CHE IL PERSONALE DISPONIBILE A TALI ATTIVITA' ABBA LA COMPETENZA IN MATERIA DI SICUREZZA CHIMICHE E PRELIMARI PERICOLOSI E LA FORMAZIONE PER QUANTO ATTENI LE INSTRUZIONI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.		
COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCIDENTE O CONTAMINAZIONE PROTEGGERE LE VIE DEI CORPI ALI PERSONE CONTAMINATE, SE NECESSARIO. SOSTITUIRE I MEZZI DI PROTEZIONE O GLI ABITI CONTAMINATI. IRRAZIONE: IN CASO DI DISTURBO RESPIRATORIO AL TRAPIANTO MEDICO, FAR AFFLUIRE ARIA FRESCA. DECONTAMINARE LA CUTE EVENTUALMENTE ESPOSTA CON ACQUA CORRENTE, DOPO, LAVAGGIO OCULARE, ANTIDOTO, NEUTRALIZZANTI, ECC., A SEGUITO DELLA SOSTANZA, E SOSTITUIRE, COME NECESSARIO, AD UN CUPERTO. IN CASO DI INCIDENTE O DI SITUAZIONI ANOMALE, AVVISARE IMMEDIATAMENTE I PERSONI CHE, VALUTERANNO L'OPPORTUNITA' DI CHIAMARE IL SERVIZIO DI EMERGENZA (112). ALLONTANARE LE PERSONE NON INDOSSABILI. RINVIARE LA DECONTAMINAZIONE DALLE SUPERFICIE CON APPROPRII MATERIALI ASSORBENTI INDIVIDUANDO GLI APPORTI DEI RISCHI CHIMICI, TIPIA CHIMICA, MASCHERA ANTIFUMI E STUPEFACI CHE PENETRI NELLA RETE PULMONARE. IN CASO DI INCIDENTE O DI SITUAZIONI ANOMALE, AVVISARE IMMEDIATAMENTE I PERSONI CHE, VALUTERANNO L'OPPORTUNITA' DI CHIAMARE IL SERVIZIO DI EMERGENZA (112).		

9. Provvedere al miglioramento della visibilità delle informazioni in merito alle sostanze pericolose presenti nell'area infustamento Clorotoluene ed alle relative indicazioni di pericolo, in termini di visibilità da opportuna distanza di sicurezza. Fornire agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: allo scopo è stato posizionato sulla struttura del fabbricato un nuovo cartello di dimensioni adeguate



10. Verificare, e ove necessario ripristinare, l'efficienza della cordolatura (presenza di fessurazioni) in vicinanza dei serbatoi S2122 (KOH) e S5120 (NaOH) fornendo agli Enti Competenti evidenza fotografica dell'avvenuta risoluzione dell'osservazione.

AZIONE: sigillato le fessurazioni presenti

