



Provincia: Vicenza	Data: 17.03.2022	Tipo Indagine: CP BA	ID Stazione	PACP13
Comune: Malo	ora: 15.30	Fase: <input type="checkbox"/> Ante - opera	ID Rilievo	PACP13BA
Località:	Lotto: 1C	<input checked="" type="checkbox"/> Corso d'opera	ID Documento	PMA_PACP13_BA
		<input type="checkbox"/> Post - opera		



Localizzazione stazione su ortofoto – scala 1:15.000




Localizzazione stazione su CTR – scala 1:15.000

**LEGENDA**

	<p>TRACCIATO DI PROGETTO</p>		<p>Rilevi orografici</p>
	<p>VIABILITA' COMPLEMENTARE</p>		<p>Punto di monitoraggio PAESAGGIO</p>



## 2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO



Localizzazione coni ottici su ortofoto - scala 1:10.000

## Descrizione generale dell'area d'indagine:

Il complesso è costituito dal corpo padronale, dalla barchessa verso il fianco sud-occidentale e da un rustico leggermente scostato. La villa è a due piani con sottotetto e si affaccia su un piccolo giardino che la separa dalla strada.

## Note sui punti di presa:

Foto 1: Vista da Via del Barco Ghellini

Foto 2: Vista da Via Monte Palazzo

Foto 3: Vista dal Bene verso l'opera

Foto 4: Vista dall'opera verso il Bene

## 3. IL REPORT FOTOGRAFICO DELL'AREA



Foto n.1



Foto n.2



Foto n.3



Foto n.4




Foto n.5




Foto n.6

## Note:

Come nei precedenti CO si possono osservare in lontananza le lavorazioni nell'area cantiere posta all'imbocco della Galleria di Malo lato TV. Non sono presenti impatti diretti né indiretti con il Bene architettonico.