



Carta dei Dissesti dell'area di Scilla-Bagnara Calabria-Melia

Scala 1:10.000



4236607,000000
4235107,000000
4233607,000000
4232107,000000

564533,000000



566033,000000

567533,000000

564533,000000

566033,000000

567533,000000



Legenda

Dissesti PAI-IFFI

Tipologia

- 1) Crollo/Ribaltamento
- 2) Scivolamento rotazionale/traslato
- 3) Aree con frane superficiali diffuse
- 5) Colamento rapido
- 7) Frane a movimento complesso

Il tratteggio bianco in mappa è dovuto ad un errore di overlap nel DTM disponibile sul geoportale della Regione Calabria



"FAVAZZINA"					
Impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità					
Comune di Scilla (RC)					
COMMITTENTE	COORDINAMENTO / MANDANTE	GEOLOGIA / MANDATARIA			
TITOLO ELABORATO		SCALA	1:10.000		
Carta dei dissesti		COMMESSA	1422		
		CODIFICA DOCUMENTO	1422-A-CN-D-03-1		
4					
3					
2					
1	INTEGRAZIONI	24/05/2023	Gruppo di Lavoro: Un'Accademia Unificata. Dott. Geol. Esperto: Pierpaolo Cuccini. E. Marchesi L. Papetti		
0	PRIMA EMISSIONE	04/04/2023	G. Barreca P. Macchi L. Papetti		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1					
Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato altrove, né ceduto a terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori					