

| Identificatore                       | Titolo                                                                                                                                                                                 | Scala       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8f3c3687-a81d-4586-a7c3-77b3c3aeedce | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -           |
| f4ec7209-fd20-457c-87f2-943683d06e71 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>2000  |
| 6339e419-088f-4f77-8ebc-5d3ef89001b1 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>2000  |
| 9c35e0a3-15e5-4815-9d09-a2bbdf30ed53 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>2000  |
| d91a3a06-21e9-49ee-a8de-6e8137f3149e | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>2000  |
| bd21321a-ba0c-40f5-a97f-ab6119748ad8 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |
| 84b8a43e-c2ad-492d-b7d6-616db80572e1 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>2000  |
| 06c76555-b12e-48e9-818a-aaaeb420ed4c | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>10000 |
| 184554ac-bb7d-4cfb-adee-27b65680d39b | CARTA DELLE ZONE A RISCHIO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO (PAI)                                                                                                                             | -           |
| 3c4bdf66-0b54-42f6-a873-066ef41f6888 | CARTA DELLE ACCLIVITA'                                                                                                                                                                 | 1:<br>5000  |
| b310e09e-b178-4e8c-af8f-fb5037f11107 | CARTA DELLE ALTIMETRIE per la realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                | 1:<br>5000  |
| 6218efab-e264-465a-b6a0-70c4af1339e3 | CARTA GEOLITOLOGICA delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                        | 1:<br>5000  |
| f210f0cf-7e11-4a4c-92dd-8bcbd262d132 | CARTA LITOGEOTECNICA                                                                                                                                                                   | 1:<br>5000  |
| 846ea7d4-4f31-4943-bf57-6e4bad3959d6 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| 5860d8cc-43fc-4a6b-a1a3-19ac32bd622c | CARTA DELLE UNITA' DI TERRA                                                                                                                                                            | 1:<br>5000  |
| 06d2ff88-1877-43b5-aeaa-d379223f8a5c | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -           |
| b73c5758-f45d-4df6-bd96-c398766a0f81 | CARTA DELLA COPERTURA VEGETALE                                                                                                                                                         | -           |
| 9d62c8f3-d87e-4f9b-8c20-8bba1e207f2d | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | -           |
| eead36bf-1d6b-4a1f-a246-ecdeaf04ab8e | CARTA DEGLI HABITAT                                                                                                                                                                    | -           |
| 12b4c25b-b9ac-4bb4-a4cd-3afae9556f46 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| b833221e-6946-40f3-b28f-1e1833628804 | CARTA DEI VINCOLI ex art. 143 Dlgs 42/04                                                                                                                                               | 1:<br>5000  |
| 30baa044-7f83-44f5-                  | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:          |

| Identificatore                       | Titolo                                                                                                                                                                                 | Scala       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| bd80-e86e5e1c1bcf                    |                                                                                                                                                                                        | 10000       |
| 72fc55fe-729e-4094-bf4f-755db0f831c8 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                              | 1:<br>10000 |
| da1ea197-d8b1-4d61-8484-f4dd2badcd05 | CARTA DI DETTAGLIO DELLA COPERTURA VEGETALE E AREA INDAGINE SUBACQUEA                                                                                                                  | 1:<br>2000  |
| aac94190-7364-4e2e-97f1-eb7a3ad70d14 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                              | 1:<br>2000  |
| f9e498c5-f773-4d2a-91de-55022b18adaf | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>2000  |
| 7baed861-d1cf-461e-a811-5230ac11f9c2 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| a824e4ef-f1c3-4bd0-8507-47e3203a8347 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| b002dd73-332e-4283-951b-ea6d0441fe18 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| 0f982cb2-d32d-49cf-8237-0d9b9caa1219 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                              | 1:<br>5000  |
| d7de9327-fc0f-4179-aaa8-7e0e88607453 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>5000  |
| 83c10964-4da6-4733-ab70-c372a2986ab7 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                              | 1:<br>1000  |
| ad03a84f-ad89-4f9d-8dc5-9960f2b9b495 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>1000  |
| e2b96f61-c1e5-4805-8a0d-19a82081fd35 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |
| 93c978da-997f-4b6c-8f34-9ab250834e6d | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |
| 6d5355e4-0ef0-4bfc-ba1d-b07b1d1ef793 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |
| e26e719a-a427-488a-9320-ff6888149d33 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:<br>1000  |
| b491b1c9-25e7-4799-b73d-96dcea21493e | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |
| cf416114-8667-4e6b-b80c-a5dc202c9936 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:500       |
| 3f4348b0-55aa-4e37-80f2-9bcd2170aa37 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | 1:500       |
| 0af75012-22f0-4d4f-bbe9-d6c42e7da350 | QUADRO PROGETTUALE PLANIMETRIA, DETTAGLI E SEZIONI TIPO DELLE BANCHINE                                                                                                                 | 1:200       |
| b992f3d4-e2d4-4bbc-a49d-01a430c77b60 | SEZIONI TIPO DELLE PAVIMENTAZIONI - Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                | 1:20        |
| 7eab403f-9984-4bf6-a85b-4a19a36f8699 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia                                                                                                              | 1:<br>1000  |
| b9f5b356-5825-4995-bbbd-2af9d92f24eb | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:<br>1000  |

| Identificatore                       | Titolo                                                                                                                                                                                 | Scala  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 32dff0cf-99ea-4b88-8225-f5ef48ed5282 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:400  |
| 64b93a7b-d0d4-4819-b559-dad4feb04156 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:400  |
| 348dd20b-10d8-48a5-82a9-2e02197f7aac | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:1000 |
| bbf8d2fc-146b-4796-a9ab-64cd7548e8d9 | PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLE FATTISPECIE DEMANIALI                                                                                                                                     | 1:500  |
| 0e0dfbca-b9a8-4944-a216-4bf22d72b793 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | 1:1000 |
| 0fd6c991-dccd-486d-ab99-3224d6403e54 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -      |
| 2c0d776f-e1a5-4896-b78e-468522f80c88 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | -      |
| 24f70a4f-a4ef-46a7-b6dc-016658cee999 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera - e loro completamento e allestimento per ospitare cantieristica navale da diporto | -      |
| 557cbf31-843e-4c16-874c-81ddb1e7dc33 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -      |
| c07a0f5e-5542-475d-b5d1-572f9ee0a13a | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -      |
| d90aa61f-1306-44ec-9d9a-b98234885317 | Studio di Impatto Ambientale - Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                     | -      |
| aa4d87c8-e606-4a65-8427-0b14bf515377 | Realizzazione delle vasche di colmata nella costa nord del Porto di Olbia - ex stabilimento Palmera                                                                                    | -      |