

# ISTANZA DI VIA

(Artt. 23-24-25 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

COMMITTENTE



SUN LEGACY 4 srl

Via Nairobi 40  
00144 Roma (RM)  
P.I. 16946941008  
PEC sunlegacy@legalmail.it  
Numero REA RM - 1686199

PROGETTISTI INCARICATI

**Arch. DANIELE CONTICCHIO**

STUDIO PROFESSIONALE IN PIAZZA DELLA ROCCA N.33  
VITERBO (VT)  
C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566  
tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com  
pec: d.conticchio@pec.archrm.it  
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia  
al n. 22831 sez.A

**Ing. MARCO GRANDE**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93  
FROSINONE (FR)  
C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604  
tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com  
pec: marco1.grande@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Frosinone al n.1161

**Ing. DANIELE MARRAS**


STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952  
tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com  
pec: daniele.marras@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Oristano al n. 378

**Ing. LORENA VACCA**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924  
tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com  
pec: lorena.vacca@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Cagliari al n. 4766

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO di potenza nominale 45,724 MWp e di un BESS INTEGRATO di potenza nominale 50,4 MWp, COLLEGATI ALLA RTN**

*Località "Contrada Lobia" - Comune di Brindisi (BR)*



TITOLO ELABORATO

**FOTOINSERIMENTI E RENDER**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00		Definitivo	Aprile 2024		SIAPROG005
REV.		FASE PROGETTUALE	DATA	SCALA	IDENTIFICATORE



## SIAPROG005 (Fotoinserimenti e render)

Ricognizione fotografica delle aree – Individuazione punti di scatto



Fotoinserimenti

*Punto di scatto 0 – Immagine n.1 – Situazione attuale*





*Punto di scatto 0 – Immagine n.2 – Situazione con mitigazione*



*Punto di scatto 0 – Immagine n.3 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 1 – Immagine n.4 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 1 – Immagine n.5 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 1 – Immagine n.6 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 2 – Immagine n.7 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 2 – Immagine n.8 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 2 – Immagine n.9 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 3 – Immagine n.10 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 3 – Immagine n.11 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 3 – Immagine n.12 – Situazione senza mitigazione*



*Punto di scatto 4 – Immagine n.13 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 4 – Immagine n.14 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 4 – Immagine n.15 – Situazione senza mitigazione*



*Punto di scatto 5 – Immagine n.16 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 5 – Immagine n.17 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 5 – Immagine n.18 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 6 – Immagine n.19 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 6 – Immagine n.20 – Situazione con mitigazione*





*Punto di scatto 6 – Immagine n.21 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 7 – Immagine n.22 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 7 – Immagine n.23 – Situazione con mitigazione*



*Punto di scatto 7 – Immagine n.24 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 8 – Immagine n.25 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 8 – Immagine n.26 – Situazione con mitigazione*



*Punto di scatto 8 – Immagine n.27 – Situazione senza mitigazione*





*Punto di scatto 9 – Immagine n.28 – Situazione attuale*



*Punto di scatto 9 – Immagine n.29 – Situazione con mitigazione*



*Punto di scatto 9 – Immagine n.30 – Situazione senza mitigazione*

