

Società Autostrada Tirrenica p.A. GRUPPO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

AUTOSTRADA (A12) : ROSIGNANO - CIVITAVECCHIA
LOTTO 4

TRATTO: GROSSETO SUD — FONTEBLANDA
PROGETTO DEFINITIVO

INFRASTRUTTURA STRATEGICA DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

AU-CORPO AUTOSTRADALE

OPERE D'ARTE MAGGIORI

SCHEDE DESCRITTIVE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE OPERE ESISTENTI

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Lucio Ferretti Torricelli Ord. Ingg. Brescia N. 2188

RESPONSABILE UFFICIO STR

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Alessandro Alfi Ord. Ingg. Milano N. 20015

CAPO PROGETTO

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746

WBS	RI	RIFERIMENTO ELABORATO			REVISIONE
	DIRETTORIO FILE		MAGGIG 0016	n. data	
–	codice commessa N.Pro	g. unita' ufficio argomento	n. progressivo Rev.	MAGGIO 2016	
				SCALA:	
_	1 2 1 2 1 4 1) - - S T R	002-	_	
_	. - . - . . .	3 3 1			

spea			
ENGINEERING			
Atlantia			

COORDINATORE GENERALE INIZIATIVA SAT

Ing. Massimiliano Giacobbi Ord. Ingg. Milano N. 20746

CAPO COMMESSA

CONSULENZA A CURA DI : ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI :

ELABORAZIONE PROGETTUALE A CURA DI :

IL RESPONSABILE UNITA':

VISTO DEL COMMITTENTE



VISTO DEL CONCEDENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
struttura di vigilanza sui le concessionapie autoristanda i



Rif:4ST01_Rispescia_175720.DO

Data: 25/03/2010 Pagina 1 di 4

AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 4 – GROSSETO SUD - FONTEBLANDA

SOTTOVIA ST01 – SVINCOLO DI RISPESCIA PROGR. SS1 KM 175+720

SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Progressiva

Progressiva A12: Km

Progressiva SS1: Km 175+720

Caratteristiche tipologiche

N. campate: 1 x 10 m circa

N. carreggiate: 2

Tipologia impalcato:
 Struttura a telaio in c.a. con impalcato a solettone,

gettato in opera.

Apparecchi d'appoggio: -Tipologia pile: -

Tipologia spalle: a setto in c.a.

Difetti riscontrati

Sul solettone le superfici verticali sui fianchi e lungo il giunto longitudinale all'intradosso sono interessate da umidità, dilavamento del cls. ed armature scoperte. I muri frontali della spalla risultano fortemente umidi lungo i giunti; sul giunto tra muro andatore e muro frontale della spalla nord è visibile una biffa in vetro fessurata.

- Risanamento di tutte le superfici ammalorate su solettone e spalle, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato;
- rimozione della pavimentazione e posa in opera di un manto impermeabile sull'estradosso delle solette;
- posa in opera della pavimentazione.

Rif:4ST01_Rispescia_175720.DO C Data: 25/03/2010 Pagina 2 di 4



Foto 1 – Vista laterale



Foto 2 – Vista intradosso

Rif:4ST01_Rispescia_175720.DO C Data: 25/03/2010 Pagina 3 di 4



Foto 3 – Vista intradosso – infiltrazioni dal giunto



Foto 4 – Vista intradosso – armature scoperte lungo il giunto

Rif:4ST01_Rispescia_175720.DO C Data: 25/03/2010 Pagina 4 di 4



Foto 4 – Particolare del giunto tra muro frontale e muro andatore strumentato con una biffa in vetro



AUTOSTRADA A12 - LOTTO 4 SOTTOVIA ST03 - ENAOLI SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Rif:4ST03_Enaoli_174268.DOC Data: 25/03/2010 Pagina 1 di 3

AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 4 – GROSSETO SUD - ORBETELLO

SOTTOVIA ST03 – VIA DELLE RIFORME-ENAOLI PROGR. SS1 KM 174+268

SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Progressiva

Progressiva A12: Km

Progressiva SS1: Km 174+268

Caratteristiche tipologiche

N. campate: 1 x 10 m circa

N. carreggiate: '

Tipologia impalcato:
 Struttura a telaio in c.a. con impalcato a solettone,

gettato in opera.

Apparecchi d'appoggio: -Tipologia pile: -

Tipologia spalle: a setto in c.a.

Difetti riscontrati

Le superfici verticali, sui fianchi del solettone, sono interessate da umidità e dilavamento del cls.; le armature sugli spigoli di estremità dell'intradosso del solettone risultano scoperte, presumibilmente sia per effetto del distacco del copriferro dovuto all'umidità, che in seguito ad urti da parte di autoveicoli. Il calcestruzzo dei muri d'ala risulta dilavato.

- Risanamento di tutte le superfici ammalorate su solettone e spalle, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato;
- rimozione della pavimentazione e posa in opera di un manto impermeabile sull'estradosso delle solette;
- posa in opera delle pavimentazione.



Foto 1 – Vista laterale



Foto 2 – Vista intradosso

AUTOSTRADA A12 - LOTTO 4 SOTTOVIA ST03 - ENAOLI SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Rif:4ST03_Enaoli_174268.DOC Data: 25/03/2010 Pagina 3 di 3



Foto 3 – Vista intradosso – armature scoperte



Foto 4 – Vista intradosso – armature scoperte



AUTOSTRADA A12 - LOTTO 4 SOTTOVIA ST04 - ALBERESE SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 4 – GROSSETO SUD - ORBETELLO

SOTTOVIA ST04 – ALBERESE SCALO PROGR. SS1 KM 166+440

SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Progressiva

Progressiva A12: Km

Progressiva SS1: Km 166+440

Caratteristiche tipologiche

N. campate: 1 x 10 m circa

N. carreggiate:

Tipologia impalcato:
 Struttura a telaio in c.a. con impalcato a solettone,

gettato in opera.

Apparecchi d'appoggio: -Tipologia pile: -

Tipologia spalle: a setto in c.a.

Difetti riscontrati

Le superfici verticali, sui fianchi del solettone, sono interessate da umidità e dilavamento del cls.; le armature sugli spigoli di estremità dell'intradosso del solettone risultano scoperte, presumibilmente sia per effetto del distacco del copriferro dovuto all'umidità, che in seguito ad urti da parte di autoveicoli. Il calcestruzzo dei muri d'ala risulta dilavato.

- Risanamento di tutte le superfici ammalorate su solettone e spalle, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato;
- rimozione della pavimentazione e posa in opera di un manto impermeabile sull'estradosso delle solette;
- posa in opera della pavimentazione.

AUTOSTRADA A12 - LOTTO 4 SOTTOVIA ST04 - ALBERESE SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Rif:4ST04_Alberese_166440. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 2 di 3



Foto 1 – Vista laterale da est



Foto 2 – Vista laterale da ovest

AUTOSTRADA A12 - LOTTO 4 SOTTOVIA ST04 - ALBERESE SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Rif:4ST04_Alberese_166440. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 3 di 3



Foto 3 – Vista intradosso – armature scoperte




Foto 4 – Vista intradosso – armature scoperte



Rif:4VI02_Rispescia_175415. DOC Data: 25/03/2010

Pagina 1 di 5

AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA

LOTTO 4 – GROSSETO SUD - FONTEBLANDA

VIADOTTO VI02 – FIUME RISPESCIA PROGR. SS1 KM 175+415

SOPRALLUOGO DEL 25.03.2010

Progressiva

Progressiva A12: Km

Progressiva SS1: Km 175+415

Caratteristiche tipologiche

N. campate:
 1 campata sul fiume x 20 m + 2 sottovia x 4 m

N. carreggiate: 1

Tipologia impalcato:
 Sulle 2 strade laterali, a sud e a nord del ponte, sono

presenti 2 scatolari in c.a. di luce 4 m circa. Il ponte è costituito da un solettone semplicemente appoggiato, di

luce circa 20 m.

Apparecchi d'appoggio: non ispezionabili.
 Tipologia pile: a setto in c.a.
 Tipologia spalle: a setto in c.a.

Difetti riscontrati

L'impalcato del ponte risulta in buone condizioni di conservazione. Per quanto concerne i sottovia scatolari, le superfici esterne del solettone e delle spalle sono interessate da umidità e dilavamento del cls.

- Risanamento di tutte le superfici ammalorate su solettone e spalle degli scatolari, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato;
- rimozione della pavimentazione e posa in opera di un manto impermeabile sull'estradosso delle solette;
- posa in opera delle pavimentazione.

Rif:4VI02_Rispescia_175415. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 2 di 5



Foto 1 – Vista laterale da monte



Foto 2 – Vista laterale da valle

Rif:4VI02_Rispescia_175415. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 3 di 5



Foto 3 – Vista laterale del sottovia nord



Foto 4 – Vista laterale del sottovia nord

Rif:4VI02_Rispescia_175415. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 4 di 5



Foto 5 – Intradosso dell'impalcato



Foto 6 – Intradosso dell'impalcato

Rif:4VI02_Rispescia_175415. DOC Data: 25/03/2010 Pagina 5 di 5



Foto 7 – Particolare appoggio dell'impalcato sulla spalla



Foto 8 – Sottovia scatolare lato nord – degrado cls.