

# DIGA DI BADANA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

### PROGETTO DEFINITIVO Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013

VOL. 2

**ELABORATI GRAFICI** 





#### MEDITERRANEA DELLE ACQUE spa GENOVA

# DIGA DI BADANA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

#### PROGETTO DEFINITIVO Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013

#### VOL. 2

#### **ELABORATI GRAFICI**

Redatto L. Barbaro, F. Cassone, M. Albano

Approvato P. Sembenelli

Documento F:\1EDIT\BADE\REL\...\Vol 2\R140512-Vol 2.docx Data: 12 maggio 2014



#### STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo è il **Volume 2** del **Progetto Definitivo** degli interventi di manutenzione straordinaria che si rendono necessari sulla diga di Badana, uno degli invasi a servizio dell'acquedotto di Genova, in seguito ai dissesti prodottisi nel febbraio 2006.

Il dossier completo del **Progetto Definitivo** è stato redatto in ottemperanza all'Art. 33 del D.P.R. 207/2010 e recepisce le modifiche M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013. Gli elaborati sviluppati da **SC** comprendono i seguenti Volumi:

- **VOL 1 Relazione Descrittiva**
- VOL 2 Elaborati Grafici
- **VOL 3 Relazioni Tecniche e Specialistiche** 
  - 3A Relazione Geologica e Geomeccanica
  - 3B Relazione Idrologica
  - 3C Relazione Idraulica
  - 3D Studio di Filtrazione
- VOL 4 Calcoli Strutturali
- **VOL 5 Specifiche Tecniche**
- **VOL 6 Computo Metrico Estimativo**
- VOL 7 Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi
- VOL 8 Cronoprogramma

SC BADE-R140512-VOL 2 2/5



#### ELENCO ELABORATI

No.	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	SCALA
3001		COROGRAFIA E STRADE DI ACCESSO		1:10000
3002		CAVA DI ISOVERDE E AREE DI CANTIERE		1:5000
3005		PIOGGE E TEMPERATURE	dal 1998 al 2013	
3011	stato attuale	DIGA	planimetria	1:250
3012	stato attuale	CUNICOLO DI SCARICO	pianta e sezione	1:200
3015	stato attuale	PERDITE E QUOTE PIEZOMENTRICHE	Dal 1998 al 2008	
3016	stato attuale	EVOLUZIONE DELLA PIEZOMETRICA	Sezioni	
3017	stato attuale	SPOSTAMENTI	Collimazioni dal 1967 al 2008	
3018	stato attuale	SPOSTAMENTI	Collimazioni dal 1998 al 2008	
3021	geologia e geotecnica	PLANIMETRIA GENERALE		1:500
3031	indagini	PLANIMETRIA		1:200
3101	stato a opere finite	PLANIMETRIA		1:300
3102	stato a opere finite	VISTA VALLE E MONTE		1:300
3103	stato a opere finite	SEZIONE TIPO		1:200
3105		ASSI DI TRACCIAMENTO	pianta	1:300
3111	scarico di superficie a sifoni	DEMOLIZIONI	pianta e sezioni	1:100
3151	demolizioni	DIGA	pianta	1:250
3152	demolizioni	DIGA	sezioni	1:200
3153	demolizioni	DIGA	vista da valle	1:250
3154	demolizioni	DIGA	vista da monte	1:250
3156	scavi	RIPROFILATURA GALLERIA DI ACCESSO	pianta-profilo-sezioni	1:100
3161	demolizioni	SCARICO DI SUPERIFICIE A SIFONI	pianta e sezioni	1:100
3201	scavi	DIGA	pianta 1/2	1:200
3202	scavi	DIGA	pianta 2/2	1:200
3203	scavi	DIGA	sezioni 1/2	1:200
3204	scavi	DIGA	sezioni 2/2	1:200
3211	scavi	NUOVO SFIORATORE A LABIRINTO	pianta, sezioni e vista	1:200
3215	scavi	PIAZZALE E STRADA DI ACCESSO	pianta e vista	1:100
3221	scavi	VALLE DIGA	pianta	1:200
3222	scavi	VALLE DIGA	sezioni	1:200





No.	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	SCALA	
3301	diga	PIEDE DI MONTE E DI VALLE	planimetria 1/2	1:200	
3302	diga	PIEDE DI MONTE E DI VALLE	planimetria 2/2	1:200	
3303	diga	PIEDE DI MONTE E DI VALLE	profili sponda destra	1:200	
3304	diga	PIEDE DI MONTE E DI VALLE	profili sponda sinistra	1:200	
3305	diga	PIEDE DI MONTE E DI VALLE	sezioni	1:200	
3311	diga	CONSOLIDAMENTI	planimetria 1/2	1:200	
3312	diga	CONSOLIDAMENTI	planimetria 2/2	1:200	
3331	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	planimetria 1/2	1:200	
3332	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	planimetria 2/2	1:200	
3333	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	giunti	1:100	
3334	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	pianta e sezione coronamento	1:50	
3335	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	camere pendoli	1:100	
3341	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 1/8	1:200	
3342	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 2/8	1:200	
3343	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 3/8	1:200	
3344	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 4/8	1:200	
3345	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 5/8	1:200	
3346	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 6/8	1:200	
3347	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 7/8	1:200	
3348	diga	RINFIANCHI IN CALCESTRUZZO	sezioni 8/8 e dettagli	1:200	
3361	gallerie	INQUADRAMENTO		1:500	
3364	gallerie	DRENAGGIO DI VALLE	pianta-profilo-sezioni	1:200	
3365	gallerie	ACCESSO E SCARICO DI FONDO	pianta-profilo-sezioni	1:100	
3371	gallerie	ACCESSO – CONDOTTE DI SCARICO E PRESA	pianta e sezioni	1:100	
3401	fondazione	INIEZIONI E DRENAGGI	vista generale da monte		
3402	fondazione	SCHERMO DI INIEZIONI	criterio e chiave di lettura		
3411	fondazione	DRENI	pianta 1/2	1:200	
3412	fondazione	DRENI	pianta 2/2	1:200	
3421	opera di presa	INQUADRAMENTO	sezione e vista	1:100	
3601	sfioratore	INQUADRAMENTO E TRACCIAMENTO		1:100	
3701	strumentazione	DIGA	pianta	1:300	
3702	strumentazione	GALLERIE	pianta e profilo	1:400	
3703	strumentazione	SEZIONI 1, 2 E 3		1:200	
3704	strumentazione	SEZIONI 4 E 5		1:200	
3705	strumentazione	SEZIONI 6 E 7		1:200	




No.	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	SCALA
3711	strumentazione	DIGA	piezometri	1:10
3811	sistemazione area a valle diga	PIANTA		1:200
3812	sistemazione area a valle diga	SEZIONI		1:100

5/5







## ALTEZZE DI PIOGGIA MENSILI



## TEMPERATURE





## BADE -3005


Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


## PIOGGE E TEMPERATURE

DAL 1998 AL 2013












## QUOTE PIEZOMETRICHE



## PIANTA DI RIFERIMENTO






PIEZOMETRI ELETTRICI

PIEZOMETRI APERTI

### NOTA

LE MISURE DI MONITORAGGIO SONO STATE INTERROTTE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL FEBBRAIO 2006



## BADE - 3015


## Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


STATO ATTUALE

PERDITE E QUOTE PIEZOMETRICHE
DAL 1998 AL 2008









### NOTA

LE MISURE DI MONITORAGGIO SONO STATE INTERROTTE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL FEBBRAIO 2006


0	Prima Emissione	RFF	PSE	14 MAG 12
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APP'D	YY mmm DD DATE


DIGA DI BADANA — Interventi di Manutenzione Straordinaria PROGETTO DEFINITIVO Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


STATO ATTUALE
SPOSTAMENTI
COLLIMAZIONI DAL 1998 AL 2008
DETTAGLIO ULTIMI 10 ANNI





SEMBENELLI C O N S U L T I N G













0	Prima	Emissione	RFF	PSE	14 MAG
REV		DESCRIPTION	DRAWN	APP'D	YY mmm DATE

### BADE -3103

Mediterranea delle Acque spa


DIGA DI BADANA – Interventi di Monutenzione Stroordinario
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


STATO A OPERE FINITE


SEZIONE TIPO


SEZIONE TH'O















#### VISTA DA VALLE









## BADE -3156


# Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


SCAVI


RIPROFILATURA GALLERIA DI ACCESSO PIANTA-PROFILO-SEZIONI























### BADE -3204


### Mediterranea delle Acque saa


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


SCAVI **DIGA** 


DIGA SEZIONI 2/2


























# BADE -3304


Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


DICA


PIEDE DI MONTE E DI VALLE
PROFILI SPONDA SINISTRA


























































PIEDE DI VALLE DELLA DIGA —




24.43



#### DISEGNI DI RIFERIMENTO

 INQUADRAMENTO
 BADE – 3361

 ARMATURA
 BADE – 3501



## BADE -3364


Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


GALLERIE

DRENAGGIO DI VALLE
PIANTA-PROFILO-SEZIONI












# DATI DI TRACCIAMENTO DELLE INIEZIONI










LETTURA IN TABELLA





LORE OUR EREAL SERVICE OUR ERE	4.00
	NOTE Nei d solo
Set Demark	Criter di es
EST SKIMPT	PRIMA
	SECC
	TERZ
FOR SKIMBE	QUAT


disegni sono rappresentati lo i FORI PRIMARI

iteri di esecuzione delle sequenze esecuzione delle iniezioni

100% IMARI 100% CONDARI

Se necessario in funzione degli assorbimenti nei fori Primari e Secondari adiacenti

JATERNARI Se necessario in funzione degli assorbimenti nei fori Terziari adiacenti



# BADE -3402


Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA — Interventi di Manutenzione Straordinaria PROGETTO DEFINITIVO Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


**FONDAZIONE** 


SCHERMO DI INIEZIONI CRITERIO E CHIAVE DI LETTURA

















### LEGENDA

**⊕** BORCHIA DI LIVELLAZIONE

PIEZOMETRO CASAGRANDE CON TRASDUTTORE REMOVIBILE

PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE, SIGILLATO NEL FORO

#### TABELLA PIEZOMETRI


PROGR.	NOME	OUOTA BOCCAFORO [s.l.m.]	<b>β*</b>	DIST. DAL BOCCAFORO
	4 (4			
035.00	pr1mf1	684.88	-90.00	8.88
035.00	pe1mf1	688.41	+70.00	9.14
074.00	pr2mf2	683.85	-90.00	8.85
074.00	pr2vf2	690.00	-90.00	15.00
075.00	pr2mf1	683.85	-90.00	18.85
075.00	pe2cf1	690.00	-60.00	23.09
076.00	pr2vf1	690.00	-90.00	20.00
095.00	pr3vf1	669.94	-90.00	9.94
113.24	pr4cf1	668.30	-90.00	14.30
113.24	pr4cf2	668.31	-90.00	4.31
113.24	pr4vf1	667.87	-90.00	8.86
113.36	pr4mf2	669.61	-90.00	10.61
114.36	pr4mf1	669.61	-90.00	22.61
134.00	pr5mf2	669.91	-90.00	10.91
135.00	pr5mf1	669.91	-90.00	22.91
135.00	pr5vf1	669.94	-90.00	9.94
174.00	pr6mf2	685.18	-90.00	10.18
174.00	pr6vf2	690.00	-90.00	15.00
175.00	pr6mf1	685.18	-90.00	20.18
175.00	pe6cf1	690.00	-60.00	23.09
176.00	pr6vf1	690.00	-90.00	20.00
240.00	pr7mf1	686.93	-90.00	10.83
240.00	pe7mf1	690.37	+70.00	7.06

\* ANGOLO ALTIMETRICO DALL'ORIZZONTALE

#### NOTE:

LE BORCHIE DI LIVELLAZIONE NELLA GALLERIA DI DRENAGGIO DI MONTE SONO INSTALLATE 0.4 m A VALLE DELL'ASSE DELLA GALLERIA

PER LA LEGENDA DEL NOME DEGLI STRUMENTI VEDI DIS. BADE-3703



### BADE - 3702


Mediterranea delle Acque s.p.A.


DIGA DI BADANA – Interventi di Manutenzione Straordinaria
PROGETTO DEFINITIVO
Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013


STRUMENTAZIONE


GALLERIE PIANTA E PROFILO












#### NOTE

PER LA LEGENDA DEL NOME DEGLI STRUMENTI VEDI DIS. BADE-3703

PER I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI E DEI FERRI CON BARRETTA ESTENSIMETRICA VEDI DIS. BADE-3711 E 3712



### BADE - 3705

Mediterranea delle Acque s.p.A.

DIGA DI BADANA - Interventi di Manutenzione Straordinaria PROGETTO DEFINITIVO Mod. M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/9/2013

STRUMENTAZIONE
SEZIONI 6 e 7



