



0	30/04/17	D. BRAMUCCI	M. FORNAROLI	V. FORLIVESI G. GIOVANNINI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

**METANODOTTO CAGLIARI – PALMAS
 ARBOREA DN 650 (26") , DP 75 bar**

Dis.	DF - 101				Foglio 1 di 27
Comm.					
Revisioni	0				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- FOTO n. 1 Panoramica del punto iniziale della condotta in prossimità del Porto Industriale di Cagliari
- FOTO n. 2 Panoramica del tracciato nord del Porto Canale di Cagliari in prossimità della Foce Tramontana
- FOTO n. 3 Percorrenza della condotta su strada bianca comunale, in prossimità dello Stagno di Cagliari
- FOTO n. 4 Panoramica del tracciato in prossimità dello stagno di Cagliari, in Comune di Assemini
- FOTO n. 5 Panoramica della condotta in prossimità delle Saline Conti Vecchi, in Comune di Assemini
- FOTO n. 6 Panoramica del tracciato a sud della località industriale di Macchiareddu in prossimità della S.P. 1, in Comune di Uta
- FOTO n. 7 Attraversamento in seminativi a ovest della località industriale di Macchiareddu, in Comune di Uta
- FOTO n. 8 Percorrenza della condotta in seminativi a Ovest dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, in Comune di Uta
- FOTO n. 9 Panoramica attraversamento di seminativi, in Comune di Uta
- FOTO n. 10 Attraversamento del canale rivestito in cls "Gora de sa Sarpa, in Comune di Uta
- FOTO n. 11 Percorrenza del tracciato in località Su Pranu De Porceddu, nel Comune di Uta
- FOTO n. 12 Panoramica del tracciato in prossimità della S.P. 90, in Comune di Villaspeciosa
- FOTO n. 13 Attraversamento di seminativi in località Prescina Su Procu, in Comune di Villaspeciosa
- FOTO n. 14 Attraversamento di terreni destinati al pascolo in località Prescina Su Procu, in Comune di Villaspeciosa
- FOTO n. 15 Panoramica del tracciato in vicinanza del Riu Spinosu, in Comune di Decimoputzu
- FOTO n. 16 Percorrenza a sud della S.P. 3, in Comune di Decimoputzu
- FOTO n. 17 Panoramica del tracciato a sud del Riu Nou, in Comune di Decimoputzu
- FOTO n. 18 Panoramica del tracciato in seminativi, in Comune di Villasor
- FOTO n. 19 Percorrenza del tracciato, in Comune di Villasor
- FOTO n. 20 Attraversamento di S.S. 196, in Comune di Villasor
- FOTO n. 21 Panoramica del tracciato, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 22 Percorrenza della condotta in vicinanza della "Strada de Mutera", in Comune di Villacidro
- FOTO n. 23 Panoramica della condotta ad est della località produttiva, in Comune di Villacidro
- FOTO n. 24 Percorrenza a nord del Torrente Seddamus, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 25 Panoramica del tracciato in località S'Enna su Molenti, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 26 Attraversamento S.S. 197, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 27 Percorrenza della condotta nel Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 28 Percorrenza del tracciato a ovest dell'area produttiva, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 29 Percorrenza di seminativi in località Zirva Lada, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 30 Panoramica del tracciato, in Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 31 Percorrenza della condotta in appezzamenti a seminativo, in Comune di San Gavino Monreale

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0	30/04/17	D. BRAMUCCI	M. FORNAROLI	V. FORLIVESI G. GIOVANNINI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

METANODOTTO CAGLIARI – PALMAS ARBOREA DN 650 (26") , DP 75 bar

Dis.	DF - 101				Foglio 2 di 27
Comm.					
Revisioni	0				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- FOTO n. 32 Panoramica del tracciato nord-ovest del "Flumini Malu" in localita' S'Acqua Cotta, nel Comune di San Gavino Monreale
- FOTO n. 33 Panoramica della condotta a nord-est della linea ferroviaria Chiavillani-Olbia Marittima, in Comune di Sardara
- FOTO n. 34 Percorrenza di prati-pascoli, in Comune di Pabillonis
- FOTO n. 35 Panoramica in localita' Is Aenas, in Comune di Mogoro
- FOTO n. 36 Percorrenza della condotta in seminativi, in Comune di Mogoro
- FOTO n. 37 Panoramica attraversamento di seminativi a nord del Riu Sassu, in Comune di Mogoro
- FOTO n. 38 Panoramica del tracciato in localita' Terra Meloni, in Comune Mogoro
- FOTO n. 39 Attraversamento di prati-pascoli in localita' Pauli Gruis, in Comune di Uras
- FOTO n. 40 Panoramica del tracciato a est della S.S. 131 "Carlo Felice" in prossimita' del centro abitato di Uras
- FOTO n. 41 Percorrenza del tracciato in terreni destinati al pascolo ad est della S.S. 131 "Carlo Felice", in Comune di Uras
- FOTO n. 42 Tracciato della condotta, in Comune di Uras
- FOTO n. 43 Panoramica del tracciato ad est della S.S. 131" Carlo Felice", in Comune di Marrubiu
- FOTO n. 44 Panoramica del tracciato ad est della S.S. 131" Carlo Felice" in prossimita' della Zona Artigianale, in Comune di Marrubiu
- FOTO n. 45 Attraversamento di pascoli a nord della S.P. 68 in localita' Mandrazzorcu, in Comune di Marrubiu
- FOTO n. 46 Tracciato della condotta a nord della strada comunale "Is Bangius", in Comune di Marrubiu
- FOTO n. 47 Percorrenza in prossimita' della frazione di Sant'Anna, in Comune di Marrubiu
- FOTO n. 48 Panoramica del tracciato a ovest della S.P. 68, in Comune di Santa Giusta
- FOTO n. 49 Panoramica del tracciato in localita' Guardia Sa Carroga, in Comune di Palmas Arborea
- FOTO n. 50 Panoramica del tratto terminale della condotta, in Comune di Palmas Arborea

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 1



Panoramica del punto iniziale della condotta in prossimità del Porto industriale di Cagliari

FOTO n. 2



Panoramica del tracciato a nord del Porto Canale di Cagliari in prossimità della Foce Tramontana

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 3



Percorrenza della condotta su strada bianca comunale, in prossimita' dello Stagno di Cagliari

FOTO n. 4



Panoramica del tracciato in prossimita' dello stagno di Cagliari, in Comune di Assemini



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 5



Panoramica della condotta in prossimita' delle Saline Conti Vecchi, in Comune di Assemini

FOTO n. 6



Panoramica del tracciato a sud della localita' industriale di Macchiareddu in prossimita' della S.P.1, in Comune di Uta

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 7



Attraversamento in seminativi a ovest della localita' industriale di Macchiareddu, in Comune di Uta

FOTO n. 8



Percorrenza della condotta in seminativi a Ovest dell'agglomerato industriale di Macchiareddu, in Comune di Uta

FOTO n. 9



Panoramica attraversamento di seminativi, in Comune di Uta

FOTO n. 10



Attraversamento del canale rivestito in cls "Gora de sa Sarpa, in Comune di Uta

0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 11



Percorrenza del tracciato in localita' Su Pranu De Porceddu, nel Comune di Uta

FOTO n. 12



Panoramica del tracciato in prossimita' della S.P. 90, in Comune di Villaspeciosa

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 13



Attraversamento di seminativi in localita' Prescina Su Procu, in Comune di Villaspeciosa

FOTO n. 14



Attraversamento di terreni destinati al pascolo in localita' Prescina Su Procu, in Comune di Villaspeciosa

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 15

Panoramica del tracciato in vicinanza del Riu Spinosu, in Comune di Decimoputzu

FOTO n. 16

Percorrenza a sud della S.P. 3, in Comune di Decimoputzu



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 17



Panoramica del tracciato a sud del Riu Nou, in Comune di Decimoputzu

FOTO n. 18



Panoramica del tracciato in seminativi, in Comune di Villasor

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 19



Percorrenza del tracciato, in Comune di Villasor

FOTO n. 20



Attraversamento di S.S. 196, in Comune di Villasor

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 21



Panoramica del tracciato, in Comune di Villacidro

FOTO n. 22



Percorrenza della condotta in vinanza della "Strada de Mutera", in Comune di Villacidro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 23



Panoramica della condotta ad est della localita' produttiva, in Comune di Villacidro

FOTO n. 24



Percorrenza a nord del Torrente Seddamus, in Comune di San Gavino Monreale

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 25



Panoramica del tracciato in localita' S'Enna su Molenti, in Comune di San Gavino Monreale

FOTO n. 26



Attraversamento S.S.197, in Comune di San Gavino Monreale

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 27



Percorrenza della condotta nel Comune di San Gavino Monreale

FOTO n. 28



Percorrenza del tracciato a ovest dell'area produttiva, in Comune di San Gavino Monreale

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 29



Percorrenza di seminativi in localita' Zirva Lada, in Comune di San Gavino Monreale

FOTO n. 30



Panoramica del tracciato, in Comune di San Gavino Monreale

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 31



Percorrenza della condotta in appezzamenti a seminativo, in Comune di San Gavino Monreale

FOTO n. 32



Panoramica del tracciato nord-ovest del "Flumini Malu" in localita' S'Acqua Cotta, nel Comune di San Gavino Monreale

FOTO n. 33



Panoramica della condotta a nord-est della linea ferroviaria Chiavillani-Olbia Marittima, in Comune di Sardara

FOTO n. 34



Pecorrenza di prati-pascoli, in Comune di Pabillonis



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 35



Panoramica in localita' Is Aenas, in Comune di Mogoro

FOTO n. 36



Percorrenza della condotta in seminativi, in Comune di Mogoro

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

FOTO n. 37

Panoramica attraversamento di seminativi a nord del Riu Sassu, in Comune di Mogoro

FOTO n. 38

Panoramica del tracciato in localita' Terra Meloni, in Comune Mogoro

FOTO n. 39

Attraversamento di prati-pascoli in localita' Pauli Gruis, in Comune di Uras

FOTO n. 40

Panoramica del tracciato a est della S.S. 131 "Carlo Felice" in prossimita' del centro abitato di Uras,

FOTO n. 41



Percorrenza del tracciato in terreni destinati al pascolo ad est della S.S. 131 "Carlo Felice", in Comune di Uras

FOTO n. 42



Tracciato della condotta, in Comune di Uras

FOTO n. 43



Panoramica del tracciato ad est della S.S. 131" Carlo Felice", in Comune di Marrubiu

FOTO n. 44



Panoramica del tracciato ad est della S.S. 131" Carlo Felice" in prossimita' della Zona Artigianale, in Comune di Marrubiu

FOTO n. 45



Attraversamento di pascoli a nord della S.P. 68 in localita' Mandrazzorcu, in Comune di Marrubiu

FOTO n. 46



Tracciato della condotta a nord della strada comunale "Is Bangius", in Comune di Marrubiu



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 47



Percorrenza in prossimita' della frazione di Sant'Anna, in Comune di Marrubiu

FOTO n. 48



Panoramica del tracciato a ovest della S.P. 68, in Comune di Santa Giusta

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



0									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FOTO n. 49



Panoramica del tracciato in localita' Guardia Sa Carroga, in Comune di Palmas Arborea

FOTO n. 50



Panoramica del tratto terminale della condotta, in Comune di Palmas Arborea

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.