

COMUNE DI RIPOSTO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



DATA:

06-07-2017

SEZIONE:

B: RAPPORTO FOTOGRAFICO

ELAB./TAV.:

B.01

OGGETTO:

RAPPORTO FOTOGRAFICO

PROGETTAZIONE:



Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A. ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 Sistema di Gestione Qualità Sistema di Gestione Ambientale PROGETTISTA: Ing. Antonino SUTERA GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Giuseppe BERNARDO Ing. Massimo TONDELLO Ing. Roberta Chiara DE CLARIO

OCC Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica

z١			
SIOI			
~	REV. n°	DATA	MOTIVAZIONE

R.U.P.:

VISTI/APPROVAZIONI:

Arch. Salvatore CALÌ

cod. Elab.: DNC91_PD-PE_B.01_2017-07-06_R0_RAPPORTO FOTOGRAFICO_GRS.docx

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

RAPPORTO FOTOGRAFICO

INDICE

1	PREMESSA	2
2	RAPPORTO FOTOGRAFICO	3
3	APPENDICE: PUNTI DI SCATTO	11

cod. elab.: B.01 1 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1º BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

RAPPORTO FOTOGRAFICO

1 PREMESSA

Il presente elaborato viene reso a corredo del Progetto Definitivo-Esecutivo "OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1º BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO".

Nell'ambito della campagna di indagini svolta a supporto del progetto in esame, si è provveduto all'esecuzione di un accurato rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento al fine di evidenziare le caratteristiche attuali del sito con particolare riferimento alla zona nella quale si prevede di collocare le opere previste.

I punti di scatto sono rappresentati graficamente nella tavola allegata in appendice.

cod. elab.: B.01 2 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

RAPPORTO FOTOGRAFICO

2 RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto 1



Foto 2

cod. elab.: B.01 3 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto 3



Foto 4

cod. elab.: B.01 4 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto 5




Foto 6

cod. elab.: B.01 5 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto 7



Foto 8

cod. elab.: B.01 6 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto 9



Foto 10

cod. elab.: B.01 7 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto 11




Foto 12

cod. elab.: B.01 8 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto 13




Foto 14

cod. elab.: B.01 9 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di Riposto. Rielaborazione generale – misure di mitigazione del fenomeno di risonanza all'interno del bacino

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto 15



Foto 16

cod. elab.: B.01 10 di 11

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE COMPLEMENTARI PER LA PROTEZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO DEL 1° BACINO DEL PORTO TURISTICO DI RIPOSTO. RIELABORAZIONE GENERALE – MISURE DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI RISONANZA ALL'INTERNO DEL BACINO

RAPPORTO FOTOGRAFICO

3 APPENDICE: PUNTI DI SCATTO

cod. elab.: B.01 11 di 11

PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO

