



SARAS SpA

INTEGRAZIONE n° 29

La raffineria non ha mai utilizzato oli dielettrici PCB/PCT.

Alcuni trasformatori, negli anni '80, erano stati contaminati da PCB/PCT durante le operazioni di ripristino delle capacità dielettriche. Nei primi anni '90, tramite un procedimento di dealogenazione, posto in atto dalla Sea Marconi, tutti gli oli sono stati ricondotti a contenuti di PCB/PCT inferiori a 25 ppm.

Gli oli dei trasformatori sono periodicamente verificati e risultano tutti al di sotto del valore di riferimento dei 25 ppm.