

ATTIVITA' ISPETTIVE SERBATOI DI STOCCAGGIO ATMOSFERICI ANNO 2016

TK	DATA	ATTIVITA' ISPETTIVA	ESITO
1	giu-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
2	giu-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
4	set-16	Emissione Acustica	Attività corrosiva generalizzata di lieve entità
5	mag-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
6	feb-16	Ispezione Interna	Rilevati fenomeni corrosivi sparsi sulle lamiere del fondo con presenza di crateri di lieve entità.
8	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
9	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
23	nov-16	Ispezione Interna	Non si evidenziano fenomeni corrosivi sul fondo. Rivestimento anticorrosivo in buone condizioni
35	mar-17	Ispezione Interna	Rilevati diffusi fenomeni corrosivi sparsi, di profondità massima 2mm.
41	mag-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
43	mag-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
47	feb-16	Ispezione Interna	Non si evidenziano particolari fenomeni corrosivi lato prodotto. Vernicie in buono stato. Presenza di ossido e corrosione lato trincarino (esterno), con relativo assottigliamento delle lamiere.
52	ott-16	Ispezione Interna	Rilevati fenomeni corrosivi sparsi di lieve entità
60	set-16	Emissione Acustica	Indicazioni di attività corrosiva di discreta entità.
61	dic-16	Ispezione Interna	Ossido e corrosione generalizzata sparsa sulle lamiere del fondo lato prodotto
64	giu-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.

ATTIVITA' ISPETTIVE SERBATOI DI STOCCAGGIO ATMOSFERICI ANNO 2016

TK	DATA	ATTIVITA' ISPETTIVA	ESITO
65	apr-16	Ispezione Interna	Corrosione generalizzata e con presenza di diffusi crateri di corrosione
67	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
70	nov-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
71	feb-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
72	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
73	apr-16	Ispezione Interna	Evidenziati fenomeni corrosivi di lieve entità sulle lamiere del fondo lato prodotto. Non si evidenziano fenomeni corrosivi di rilievo lato piazzola a seguito svolgimento floor map.
74	dic-16	Ispezione Interna	presenza di diffusi fenomeni di corrosione generalizzata, che hanno interessato parzialmente anche le saldature, accompagnati da crateri di corrosione di profondità 2-5mm
75	set-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
78	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
83	set-16	Emissione Acustica	Indicazioni di attività corrosiva di discreta entità.
85	gen-16	Ispezione Interna	Rilevati lievi fenomeni di corrosione e crateri di entità trascurabile sulle lamiere del fondo lato prodotto. Vernicie protettiva in discrete condizioni. Non emergono fenomeni significativi lato piazzola, a seguito svolgimento floor map
93	nov-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
95	set-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
122	mag-16	Emissione Acustica	Indicazioni di attività corrosiva diffusa di discreta entità.
124	mag-16	Emissione Acustica	Attività corrosiva generalizzata di lieve entità
125	mag-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.

ATTIVITA' ISPETTIVE SERBATOI DI STOCCAGGIO ATMOSFERICI ANNO 2016

TK	DATA	ATTIVITA' ISPETTIVA	ESITO
500	nov-16	Emissione Acustica	Attività corrosiva generalizzata di lieve entità
501	mag-16	Emissione Acustica	Non si rilevano fenomeni corrosivi in atto
508	nov-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
510	nov-16	Emissione Acustica	Non emergono fenomeni significativi di attività corrosiva.
518	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
519	dic-16	controllo ultrasuoni	Controllo con ultrasuoni zona periferica del fondo. Nessuna difettosità rilevata
520	nov-16	Ispezione Interna	Rilevati fenomeni corrosivi generalizzati sulle lamiere del fondo, più accentuate sul lato prodotto. Lato piazzola la valutazione è stata eseguita tramite floor scan, rilevando consumi contenuti entro il 25%.
521	mag-16	Emissione Acustica	Attività corrosiva generalizzata di lieve entità
530	giu-16	Emissione Acustica	Indicazioni di attività corrosiva diffusa di discreta entità.
532	gen-16	Ispezione Interna	Lamiere del fondo in discrete condizioni. Dopo pulizia non si evidenziano fenomeni corrosivi significativi. Vernicie protettiva ancora presente, sebbene caratterizzata da qualche danneggiamento (rigonfiamento e/o distacco)
533	set-16	Emissione Acustica	Indicazioni di attività corrosiva di discreta entità.