




ALLEGATO 19b
Report “Lavori di ispezione, risanamento di condotte fognaria oleosa impianto paraffine” - Settembre 2014

REPORT ANNUALE PER L'INVIO DEI DATI DI AUTOCONTROLLO (ANNO 2014)

***Autorizzazione Integrata Ambientale
(Decreto di AIA GAB-DEC-2011-0000208 del 08/11/2011)***



S.R.C.

SASOL S.p.A.

*Lavori di ispezione e risanamento
Condotte fogna oleosa impianto PARAFFINE*

Ordine: 31000847/3/240

Doc.: REPORT

ISPEZIONI

Rev.: 00

Data: 30/09/2014

Pagina 1 di 20

SASOL S.p.A.

Stabilimento di Sarroch (CA)

REPORT

per

**LAVORI DI ISPEZIONE, RISANAMENTO
DI CONDOTTE FOGNA OLEOSA
IMPIANTO PARAFFINE**



Dati tecnici		Cliente	Sasol S.p.a.	Commessa/Ordine	31000847							
Norma di riferimento	UNI EN 1610	località	Stabilimento di Sarroch	Data	30/09/2014							
Metodo di prova	Riempimento	Impianto	Paraffine	Cantiere								
Tempo di prova (minuti)	30+1	Zona		Responsabile	Cossu Salvatore							
Perdite ammesse per pozz. (l/ m ²)	0,4	Disegni di rif.		Firma								
SCHEDA PROVE DI TENUTA POZZETTI												
N° Prova	Data	N° Pozzetto	Misura L1 (m)	Misura L2 (m)	Altezza (m)	Superficie bagnata (m ²)	Perdita limite (l)	Quota perdita rilevata (mm)	Perdita totale rilevata (l)	Test pos.	Test neg.	NOTE
	30/09/2014	N° 3	1,50	1,50	1,80	13,05	5,22	0,00	0,00	X		
	30/09/2014	N° 2	1,20	1,20	1,60	9,12	3,65	0,00	0,00	X		
	30/09/2014	N° 1	1,20	1,20	1,80	10,08	4,03	0,00	0,00	X		
	30/09/2014	N° 6	1,40	1,40	1,30	9,24	3,70	0,00	0,00	X		
	30/09/2014	OWMH 12	1,20		1,80	7,91	3,17	0,00	0,00	X		
	30/09/2014	OWMH 14	1,00		2,15	7,54	3,01	0,00	0,00	X		
RESPONSABILE DI CANTIERE			P.I. SALVATORE COSSU		FIRMA				DATA	30/09/14		

Rapporto risanamento pozzetto / Sasol spa					
Data:	Nome pozzetto:	Città:		Committente:	Situazione:
22/09/2014	N1	Sarroch		Sasol Spa	Stabilimento
Dati dimensionali	L1(cm)	L2(cm)	h (cm)	impianto	Materiale:
	120	120	180	Paraffine	Cemento armato
Responsabile:	Cossu Salvatore				
note:					
num foto	descrizione				
1	Morchiesul fondo del pozzetto/fase di aspirazione				
2	Morchiesul fondo del pozzetto/fase di aspirazione				
3	Impermeabilizzazione e sigillatura				
4	Impermeabilizzazione e sigillatura				

Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
22/09/2014	N1	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
22/09/2014	N1	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:



Foto 4:



Rapporto risanamento pozzetto / Sasol spa

Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	OW-MH-12	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento
Dati dimensionali	L1(cm)	L2(cm)	h (cm)	impianto
	dn 100		180	Paraffine
Responsabile:	Cossu Salvatore			
note:				
num foto	descrizione			
1	Impermeabilizzazione e sigillatura			
2	Impermeabilizzazione e sigillatura			
3	Impermeabilizzazione e sigillatura			

Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	OW-MH-12	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	OW-MH-12	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:





1 - 3

Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	OW-MH-14	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	OW-MH-14	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:





1 - 3

Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	N6	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	N6	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	N3	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
18/09/2014	N3	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
22/09/2014	N2	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

foto 1:



foto 2:



Data:	Nome pozzetto:	Città:	Committente:	Situazione:
22/09/2014	N2	Sarroch	Sasol Spa	Stabilimento

Foto 3:

