

## VERBALE DI ISPEZIONE E CONSTATAZIONE

In data 02.12.2014 dalle ore 09.45 il personale di Arpa e ISPRA presente all'ispezione programmata sull'impianto in AIA della Ditta YARA Italia Spa (come da verbale di attività della giornata del 02/12/2014), assieme al personale della Ditta YARA (Bezzi, Mugnai, Maestri e Casadei), si sono recati presso il pozzetto ufficiale di consegna A6.1 (limite di batteria) delle acque reflue industriali azotate dello stabilimento YARA Italia SpA prima dell'immissione nella linea fognaria 2 dello Stabilimento Multisocietario per il trattamento all'impianto TAPO di Herambiente, al fine di effettuare un campione MEDIO nell'arco delle 3 ore ai sensi del DLgs n.152/06 smi e a quanto previsto dal Provvedimento di AIA del MATTM prot. n.220 del 12.12.2012.

Alle ore 10.00 iniziavano le operazioni di campionamento e si provvedeva a sigillare il campionatore automatico refrigerato che preleva un'aliquota di 200 cc ogni 5 minuti (come dichiarato dalla Ditta), formando un campione di circa 7,2 litri rappresentativo delle condizioni di scarico.

Alle ore 13 le sottoscritte Andrini Monica e Giachi Catia personale di vigilanza e ispezione dell'ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna unitamente al personale di YARA Mugnai, Maestri e Casadei, dopo avere rimosso il sigillo dal campionatore, constatavano che il quantitativo presente all'interno di due dei quattro contenitori (svuotati all'inizio delle operazioni) risultava in maniera evidente molto al di sotto del quantitativo previsto dal programma di campionamento di cui si era preso atto all'inizio delle operazioni.

Ipotizzando una anomalia transitoria del sistema, si è proceduto nuovamente a sigillare il campionatore, avendo a disposizione due contenitori completamente vuoti, il cui volume complessivo garantiva il volume previsto nelle tre ore, non prima di avere comunque verificato per circa 15 minuti il corretto funzionamento del campionatore (eseguiva correttamente tre aspirazioni di 200 cc ogni 5 minuti).

Si è concordato con la Ditta di verificare alle ore 14.45 l'andamento del campionatore; in presenza del medesimo personale di Arpa e della ditta YARA, dopo avere rimosso il sigillo, si è constatato il ripetersi dell'anomalia riscontrata nel precedente attività di campionamento (mancanza dei corretti volumi di acqua).

Si è quindi ritenuto opportuno non procedere ulteriormente alla esecuzione del campione e si è interpellato il tecnico ABR Montanari, convocato dalla Ditta YARA, che si è recato sul posto, al fine di potere stabilire le cause di tale malfunzionamento.

L'ipotesi più plausibile risulta una anomalia nel programma automatico di avvio e gestione del campionatore stesso, che resta comunque da verificare.

In tale senso è stato richiesto alla ditta YARA di fornire entro la giornata di domani una relazione in merito all'accaduto e alle azioni che la ditta intende intraprendere per risolvere l'anomalia nel più breve tempo possibile.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale rilasciandone copia alla Sig.ra Roberta Mugnai che ha firmato dopo lettura.

Per la Ditta

.....  
*Allegri*

I Verbalizzanti

.....  
*[Signature]*  
.....  
*[Signature]*