



**Infrastruttura in progetto**

**Monitoraggio ambientale**

- Localizzazione punto di monitoraggio componente
- SFL\_NA Codice punto di monitoraggio indagine tipo A
- SFL\_NB Codice punto di monitoraggio indagine tipo B
- Area di pertinenza punto di monitoraggio

**Aree di deposito temporaneo materiali da smaltire e piazzole di recupero**

**A - Terre e rocce da scavo**  
 A1- Terreno agrario: strato organico  
 A2- Terreno agrario: media struttura  
 A3- Materiali di origine lapidea e arenaria  
 A4- Materiali di origine limo-argillosi (stabilizzazione con calce)  
 A5- Materiali argillosi e marna/argillosi (da smaltire)

**B - Materiali da demolizione**  
 B1- Piattee di recupero materiali lapidee da opere in c.a. (tipologia 7.1 D.M. 05/02/98)  
 B2- Piattee di recupero conglomerati bituminosi (tipologia 7.6 D.M. 05/02/98)  
 B3- Piattee di recupero ferroacciaio (tipologia 3.1 D.M. 05/02/98)

**C- Piazzole di recupero**

**Espropri**

- Fascia di rispetto
- Area da espropriare di cui alla delibera Cipe n. 37/09 del 26 Giugno 2009
- Area demaniali
- Area integrative all'esproprio definitivo
- Occupazione temporanea di cui alla delibera Cipe n. 37/09 del 26 Giugno 2009
- Area integrative all'Occupazione temporanea
- Ferrovia

**Quadro d'unione**



**PA 12/09**  
**CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA**  
**ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19**  
**S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"**  
**AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001**  
 Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

**MONITORAGGIO AMBIENTALE IN CORSO D'OPERA**

**CONTRAENTE GENERALE** **DIREZIONE LAVORI**

**MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA**  
**REPORT SEMESTRALE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018**  
**COMPONENTE STATO FISICO DEI LUOGHI**

**Ortofoto TAV. 8/10**

Codice Elaborato:										6063-350
PA12_09 - C 0 0 0 G E 2 2 7 M O 1 4 0 C 6 0 0 8 A										Scala: 1:5000
F										
E										
D										
C										
B										
A	Novembre 2018	EMISSIONE	C.FERONE	C.FERONE	A.ANTONELLI	P.PAGLINI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO				
Il Progettista:	Il Responsabile del PMA:	Il Geologo:	Il Coordinatore per la sicurezza Il Direttore dei Lavori: in fase di esecuzione:							
Responsabile del procedimento: Ing. ETTORE DE CESBRON DE LA GRENELAIS										

