



Coordinamento Territoriale Nord Est

Area Compartimentale Veneto

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321  
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



cortina  
2021

## S.S. n° 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

### Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore

#### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.

Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartimentale Veneto

IL PROGETTISTA:

*Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI*

IL GEOLOGO:

*Geol. Emanuela AMICI*

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

*Dott. Marco FORMENTELLO*

*Arch. Lisa ZANNONER*

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:



visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Gabriella MANGINELLI*

PROTOCOLLO:

DATA:

N. ELABORATO:

### OPERE IN SOTTERRANEO-GALLERIA VALLE DI CADORE

Relazione sui fabbricati interferiti

CODICE PROGETTO

PROGETTO

LIV. PROG.

N. PROG.

MSVE14 D 1711

NOME FILE

T00\_GN00\_OST\_RE01A.doc

REVISIONE

SCALA:

CODICE  
ELAB.

T00GN00OSTRE01

A

---

D

C

B

A

EMISSIONE

Luglio 2017

M.Puccinelli

M.Puccinelli

P.Carlucci

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	1 di 36

## INDICE

<b>1</b>	<b>INQUADRAMENTO DEL PROGETTO.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE FABBRICATI ED OPERE INTERFERITE.....</b>	<b>5</b>
2.1	FABBRICATO N.1.....	7
2.1.1	<i>Identificazione del fabbricato .....</i>	7
2.1.2	<i>Destinazione d'uso prevalente.....</i>	7
2.1.3	<i>Caratteristiche costruttive .....</i>	7
2.1.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica .....</i>	8
2.1.5	<i>Tipologia Fondazioni.....</i>	8
2.1.6	<i>Stato di conservazione .....</i>	8
2.2	FABBRICATO N.2.....	10
2.2.1	<i>Identificazione del fabbricato .....</i>	10
2.2.2	<i>Destinazione d'uso prevalente.....</i>	11
2.2.3	<i>Caratteristiche costruttive .....</i>	11
2.2.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica .....</i>	11
2.2.5	<i>Tipologia Fondazioni.....</i>	11
2.2.6	<i>Stato di conservazione .....</i>	11
2.3	FABBRICATO N.3.....	13
2.3.1	<i>Identificazione del fabbricato .....</i>	13
2.3.2	<i>Destinazione d'uso prevalente.....</i>	14
2.3.3	<i>Caratteristiche costruttive .....</i>	14
2.3.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica .....</i>	14
2.3.5	<i>Tipologia Fondazioni.....</i>	14
2.3.6	<i>Stato di conservazione .....</i>	14
2.4	FABBRICATO N.4.....	16
2.4.1	<i>Identificazione del fabbricato .....</i>	16
2.4.2	<i>Destinazione d'uso prevalente.....</i>	17
2.4.3	<i>Caratteristiche costruttive .....</i>	17
2.4.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica .....</i>	17
2.4.5	<i>Tipologia Fondazioni.....</i>	17
2.4.6	<i>Stato di conservazione .....</i>	17
2.5	FABBRICATO N.5.....	19
2.5.1	<i>Identificazione del fabbricato .....</i>	19
2.5.2	<i>Destinazione d'uso prevalente.....</i>	20
2.5.3	<i>Caratteristiche costruttive .....</i>	20

---

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	2 di 36

2.5.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	20
2.5.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	20
2.5.6	<i>Stato di conservazione</i>	20
2.6	<b>FABBRICATO N.6</b>	22
2.6.1	<i>Identificazione del fabbricato</i>	22
2.6.2	<i>Destinazione d'uso prevalente</i>	23
2.6.3	<i>Caratteristiche costruttive</i>	23
2.6.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	23
2.6.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	23
2.6.6	<i>Stato di conservazione</i>	23
2.7	<b>FABBRICATO N.7</b>	25
2.7.1	<i>Identificazione del fabbricato</i>	25
2.7.2	<i>Destinazione d'uso prevalente</i>	25
2.7.3	<i>Caratteristiche costruttive</i>	26
2.7.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	26
2.7.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	26
2.7.6	<i>Stato di conservazione</i>	26
2.8	<b>GALLERIA ESISTENTE</b>	28
2.8.1	<i>Identificazione della galleria</i>	28
2.8.2	<i>Destinazione d'uso prevalente</i>	29
2.8.3	<i>Caratteristiche costruttive</i>	29
2.8.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	29
2.8.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	29
2.8.6	<i>Stato di conservazione</i>	29
2.9	<b>CIMITERO ESISTENTE</b>	31
2.9.1	<i>Identificazione del cimitero comunale</i>	31
2.9.2	<i>Destinazione d'uso prevalente</i>	31
2.9.3	<i>Caratteristiche costruttive</i>	32
2.9.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	32
2.9.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	32
2.9.6	<i>Stato di conservazione</i>	32
2.10	<b>TRALICCIO TELEFONIA</b>	34
2.10.1	<i>Identificazione del traliccio della telefonia</i>	34
2.10.2	<i>Destinazione d'uso prevalente</i>	34
2.10.3	<i>Caratteristiche costruttive</i>	34
2.10.4	<i>Rilevanza architettonica/storica/artistica</i>	35
2.10.5	<i>Tipologia Fondazioni</i>	35

---

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	3 di 36

2.10.6 Stato di conservazione ..... 35

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	4 di 36

## 1 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO

Nell'ambito del progetto della variante di attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore il tracciato si sviluppa per buona parte in galleria.

La galleria di Valle di Cadore presenta una lunghezza di 612m con coperture massime dell'ordine di 34m, sottopassando il versante su cui è ricavata la pista ciclopedonale Lunga Via delle Dolomiti ed il cimitero.

La Galleria Valle di Cadore prevede un tratto scavato a foro cieco di lunghezza 589m e due tratti iniziali di galleria artificiale di approccio, rispettivamente pari a circa 13m all'imbocco Ovest e 10m all'imbocco Est.

Nel suo percorso in sotterraneo il tracciato sottopassa alcuni edifici posti in superficie, il cimitero e la pista ciclo-pedonale "lunga Via delle Dolomiti".

Percorrendo la pista ciclo-pedonale "Lunga via delle Dolomiti" è presente anche una corta galleria carrabile e ciclo-pedonale, che risulta adiacente, sebbene a quote superiori, alla futura galleria.

Sul versante a monte della galleria in progetto è presente un traliccio della telefonia.

La presente relazione illustra la posizione relativa dell'asse della galleria rispetto ai fabbricati posti in superficie ricadenti all'interno di una area di potenziale influenza geotecnica.

Ogni fabbricato è catalogato con un numero identificativo, una documentazione fotografica, la posizione assoluta e relativa.

File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
Rev.	A
Pag.	5 di 36

## 2 DESCRIZIONE FABBRICATI ED OPERE INTERFERITE

Il tracciato della galleria Valle di Cadore potenzialmente interferisce con numero 5 fabbricati posti in superficie, il cimitero ed una galleria carrabile e ciclo-pedonale presente lungo la pista ciclabile denominata "lunga Via delle Dolomiti".

Di tali pre-esistenze nei paragrafi seguenti si fornisce una catalogazione caratterizzata da

- Numero identificativo del fabbricato (ordine crescente procedendo da Ovest verso Est)
- Coordinate assolute dello spigolo più vicino all'asse galleria
- Distanza orizzontale e verticale dello spigolo più vicino all'asse della galleria
- Documentazione fotografica




Figura 1 – Esempio di distanza orizzontale e verticale da asse galleria

Tali informazioni dovranno essere integrate, a seguito di una disponibilità di accesso al singolo fabbricato e di un rilievo di dettaglio dello stesso, con:

- dati storici del fabbricato (anno di costruzione, interventi di manutenzione straordinaria, etc.);
- le dimensioni del fabbricato;
- la tipologia strutturale in elevazione;
- la tipologia delle fondazioni;
- la quota del piano cantina;
- stato generale del fabbricato (Condizioni generali, presenza o meno di uno stato fessurativo esistente, cedimenti nella zona circostante).

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	6 di 36

Nelle schede seguenti è stato attribuito un indice di confidenza delle informazioni acquisite per ogni singola pre-esistenza, come da tabella seguente:

<b>Modalità di assegnazione del livello di confidenza delle pre-esistenze</b>	
<b>1</b>	Informazioni disponibili sulla struttura compreso gli elaborati di progetto
<b>2</b>	Assenza degli elaborati di progetto, ma presenti informazioni su edifici situati nelle vicinanze con medesima tipologia costruttiva
<b>3</b>	Assenza di elaborati di progetto ed assenza di informazioni di edifici limitrofi. Le sole informazioni provengono da l'esame visivo della costruzione e dalle carte geologiche
<b>4</b>	Nessuna informazione del manufatto in esame utile a definirne la configurazione architettonica e strutturale

## 2.1 FABBRICATO N.1

### 2.1.1 Identificazione del fabbricato




Figura 2 – Ubicazione Edificio 1

Ubicazione	Via Lunga Via delle Dolomiti n. XX
Accesso	Da Via Tiziano verso Via Lunga via delle Dolomiti

EDIFICIO 1					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			Dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755407.03	5145639.84	858.11	24	13

### 2.1.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

### 2.1.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	8 di 36

	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo materiale	Due falde Coppi e tegole
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.1.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

#### 2.1.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.1.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si N.D. No N.D.	forma	lievi	importanti
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	9 di 36

corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.
	Su coperture	N.D.
	Su tamponamenti	N.D.
Indice di confidenza	<b>4</b>	basso

## 2.2 FABBRICATO N.2

### 2.2.1 Identificazione del fabbricato



Figura 3 – Immagine ed Ubicazione Edificio 2

Ubicazione	Via Lunga Via delle Dolomiti n. XX
Accesso	Da Via Tiziano verso Via Lunga via delle Dolomiti

EDIFICIO 2					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755434.28	5145645.18	858.24	22	13

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	11 di 36

### 2.2.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

### 2.2.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	1
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	Piana e due falde
	materiale	Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.2.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.2.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.2.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	X
	Scarso	
	Medio	
	Buono	
	ottimo	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	12 di 36

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		

## 2.3 FABBRICATO N.3

### 2.3.1 Identificazione del fabbricato



Figura 4 – Immagine ed Ubicazione Edificio 3

Ubicazione	Via Lunga Via delle Dolomiti n. XX
Accesso	Da Via Tiziano verso Via Lunga via delle Dolomiti

EDIFICIO 3					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755470.12	5145642.92	856.88 Sud 860.40 Nord	27	28

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	14 di 36

### 2.3.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

### 2.3.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	2
	interrati	0
Tipologia Costruttiva prevalente		Struttura in legno e c.a.
Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	Coppi
Tamponamenti esterni		Pannelli in legno
Indice di confidenza	3	Medio/basso

### 2.3.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.3.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.3.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	X
	Scarso	
	Medio	
	Buono	
	ottimo	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	15 di 36

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		Basso		

## 2.4 FABBRICATO N.4

### 2.4.1 Identificazione del fabbricato



Figura 5 – Immagine ed Ubicazione Edificio 4

Ubicazione	Via Lunga Via delle Dolomiti n. XX
Accesso	Da Via Tiziano verso Via Lunga via delle Dolomiti

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	17 di 36

EDIFICIO 4					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755625.76	5145666.25	865.57	30.00	31.00

#### 2.4.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

#### 2.4.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra interrati	2 + sottotetto N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		Mista: Muratura, c.a. legno.
Copertura	Tipo materiale	Due falde Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.4.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

N.D. .

#### 2.4.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.4.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	
----------	---------	--

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	18 di 36

	Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si      N.D.	forma	lievi	importanti
	No      N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

## 2.5 FABBRICATO N.5

### 2.5.1 Identificazione del fabbricato




Figura 6 – Immagine ed Ubicazione Edificio 5

Ubicazione	Via Lunga Via delle Dolomiti n. XX
Accesso	Da Via Tiziano verso Via Lunga via delle Dolomiti

EDIFICIO 5					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755649.34	5145688.69	863.22	15	26

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	20 di 36

### 2.5.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

### 2.5.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra interrati	3 + sottotetto N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		Muratura portante
Copertura	Tipo materiale	Multi falde Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		Pietra
Indice di confidenza	3	medio/basso

### 2.5.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

N.D. .

### 2.5.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.5.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	x
----------	---	---

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	21 di 36

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		

## 2.6 FABBRICATO N.6

### 2.6.1 Identificazione del fabbricato




Figura 7 – Immagine ed Ubicazione Edificio 6

Ubicazione	Via Tiziano n. XX	
Accesso	Da Via Tiziano	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	23 di 36

EDIFICIO 6					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755702.28	5145695.71	848.14	28	3

### 2.6.2 Destinazione d'uso prevalente

Cinema

### 2.6.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	4
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	-
	materiale	-
Tamponamenti esterni		-
Indice di confidenza	4	basso

### 2.6.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.6.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.6.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	
----------	---------	--

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	24 di 36

	Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si N.D.	forma	lievi	importanti
	No N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

## 2.7 FABBRICATO N.7

### 2.7.1 Identificazione del fabbricato




Figura 8 – Immagine ed Ubicazione Edificio 7

Ubicazione	Via Antelao n. XX
Accesso	Da Via Tiziano e quindi Via Antelao

EDIFICIO 7					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1755567.37	5145718.66	894.45	37	51

### 2.7.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	26 di 36

### 2.7.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	2
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	A due falde
	materiale	Legno e coppi
Tamponamenti esterni		-
Indice di confidenza	4	basso

### 2.7.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.7.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.7.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	N.D.
	Scarso	N.D.
	Medio	N.D.
	Buono	N.D.
	ottimo	N.D.
Presenza di lesioni	Si      N.D.	forma    lievi    importanti

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	27 di 36

	No      N.D.			
Fuori piombo	N.D			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

## 2.8 GALLERIA ESISTENTE

### 2.8.1 Identificazione della galleria




Figura 9 – Immagine ed Ubicazione Galleria Esistente

Ubicazione	Lunga Via delle Dolomiti
Accesso	Da Via Tiziano verso la Lunga via delle Dolomiti

GALLERIA ESISTENTE					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1755643.76	5145694.54	857.8-858.5	8-10	15

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	29 di 36

### 2.8.2 Destinazione d'uso prevalente

Galleria carrabile (Lunghezza 40m)

### 2.8.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	0
	interrati	1
Tipologia Costruttiva prevalente	Galleria	N.D.
Copertura	Tipo materiale	N.D.
Tamponamenti esterni		Rivestimento in muratura e cls proiettato
Indice di confidenza	4	basso

### 2.8.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.8.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di arco rovescio		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		Si, da paramento di monte e valle
Indice di confidenza	4	basso

### 2.8.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	x
	Scarso	
	Medio	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	30 di 36

	Buono ottimo			
Presenza di lesioni	Si      N.D.	forma	lievi	importanti
	No      N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	Si	Da paramenti		
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

## 2.9 CIMITERO ESISTENTE

### 2.9.1 Identificazione del cimitero comunale




Figura 10 – Immagine ed Ubicazione Cimitero comunale

Ubicazione	Strada Comunale
Accesso	Da Via Tiziano e/o da Lunga via delle Dolomiti

CIMITERO					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755266.82	5145661.71	871.70	0-10	26

### 2.9.2 Destinazione d'uso prevalente

Cimitero pubblico

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	32 di 36

### 2.9.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra interrati	1
Tipologia Costruttiva prevalente	Cimitero	Muratura/c.a.
Copertura	Tipo materiale	N.D.
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.9.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

### 2.9.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di arco rovescio		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

### 2.9.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	x			
Presenza di lesioni	Si      N.D.	forma	lievi	importanti	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	33 di 36

	No      N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.	N.D.		
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	34 di 36

## 2.10 TRALICCIO TELEFONIA

### 2.10.1 Identificazione del traliccio della telefonia




Figura 11 – Immagine ed Ubicazione Traliccio telefonia

Ubicazione	Strada Comunale
Accesso	Da Via Tiziano e/o da Lunga via delle Dolomiti

TRALICCIO TELEFONIA					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1755620.18	5145720.81	878.79	24	35

### 2.10.2 Destinazione d'uso prevalente

Traliccio telefonia

### 2.10.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra interrati	1
Tipologia Costruttiva prevalente	Traliccio	Acciaio.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i>  <i>Progetto definitivo</i>  <b>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</b>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Vall e_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	35 di 36

Copertura	Tipo materiale	N.A.
Tamponamenti esterni		N.A.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.10.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

#### 2.10.5 Tipologia Fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di arco rovescio		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

#### 2.10.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si      N.D.	forma	lievi	importanti
	No      N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.	N.A.		
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Valle di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE01A_Valle_Relaz_fabbr_Interf.doc
	Rev.	A
	Pag.	36 di 36

	Su coperture	N.A.
	Su tamponamenti	N.A.
Indice di confidenza	4	basso