

## **ALLEGATO 5**

Schede Caratterizzazione degli edifici  
(Recettori posizionati lungo i tracciati)

**RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Pa1

FOTO:

Regione Provincia Comune: 

## CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione 

## DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA 

## SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE Note: ALTRO: 

Villa situata in zona agricola collinare, vicino a strada locale scarsamente trafficata. Nelle Rumore proveniente da infrastruttura viaria, lavori agricoli in lontananza. Rumore dalla centrale limitrofa.

**RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Pa2

FOTO:



Regione

Molise

Provincia

Campobasso

Comune:

Montenero di Bisaccia

## CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI

1+st

Tipologia infisso

Legno

Altezza edificio

4m

Tipologia vetro

Vetrocamera

Classe Acustica

DPCM91

Stato di conservazione

Buono

## DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

Residenziale

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

No

## SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE

Si

FIUMI, TORRENTI

No

FERROVIA

No

INDUSTRIE

No

Note:

ALTRO:

No

Edificio residenziale in buono stato sito su strada locale alla periferia del paese. Rumore proveniente dalla vicina strada, campane chiesa, cani, avifauna.

**RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Pa3

FOTO:

Regione Provincia Comune: 

## CARATTERISTICHE EDIFICIO

N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione 

## DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

## SORGENTI DI RUMORE PRESENTI

STRADE FIUMI, TORRENTI FERROVIA INDUSTRIE 

Note:

ALTRO: 

Edificio adibito a condominio residenziale attualmente inagibile in quanto lesionato da terremoto del 2002 sito su strada locale. Rumori auto e lavori vicino cantiere edile, persone che parlano.

**RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse**

Scheda Caratterizzazione punti di misura

RECETTORE

Pa4

FOTO:

Regione Provincia Comune: **CARATTERISTICHE EDIFICIO**N° PIANI Tipologia infisso Altezza edificio Tipologia vetro Classe Acustica Stato di conservazione **DESTINAZIONE DI USO E ANALISI VEGETAZIONE**

DESTINAZIONE DI USO

ATTIVITA' COMMERCIALI AL PIANO TERRA

**SORGENTI DI RUMORE PRESENTI**

STRADE

FIUMI, TORRENTI

FERROVIA

INDUSTRIE

Note:

ALTRO:

Edificio facente parte di azienda agricola, allevamento con attorno recinzione, raggiungibile tramite strada sterrata. Rumore mezzi agricoli in lontananza, animali da cortile, avifauna.