

METANIZZAZIONE SARDEGNA

Met. Palmas Arborea – Macomer DN 650 (26”), DP 75 bar

Met. Macomer – Porto Torres DN 650 (26”), DP 75 bar

Met. Macomer – Olbia DN 400 (16”), DP 75 bar

Verifica preventiva dell'interesse archeologico riguardante i territori di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

Allegato fotografico

Met. Allacciamento per Sassari DN 200

Rev.: Marzo 2019

Il Cliente



Il Committente



I Progettisti



Domus Srl
Dott. Archeologo
Gabriele Carenti

Gabriele Carenti

Sommario:

SS010.....	2
SS001.....	4
SS002.....	6
SS003.....	7
SS004.....	8
SS005.....	10
SS006.....	11
SS008.....	13
SS009.....	14

SS010



FOTO 37: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 38: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 39: Località Tanca Arcone, vista generale

SS001



FOTO 1: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 2: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 3: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 4: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 5: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 6: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 7: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 8: Località Tanca Arcone, vista generale

SS002



FOTO 9: Località Tanca Arcone, cumulo roccioso

SS003



FOTO 10: Località Tanca Arcone, vista generale



FOTO 11: Località Tanca Arcone, vista generale

SS004



FOTO 12: Località San Salvatore, vista generale



FOTO 13: Località San Salvatore, vista generale



FOTO 14: Località San Salvatore, vista generale



FOTO 15: Località San Salvatore, vista generale



FOTO 16: Località San Salvatore, vista generale



FOTO 17: Località San Salvatore, vista terreno

SS005



FOTO 18: Località Funtana Satta, particolare terreno



FOTO 19: Località Funtana Satta, particolare terreno

SS006



FOTO 20: Località Funtana Satta, vista generale



FOTO 21: Località Maccia Crabile, vista generale



FOTO 22: Località Maccia Crabile, vista terreno



FOTO 23: Località Maccia Crabile, vista terreno



FOTO 24: Località Maccia Crabile, vista generale



FOTO 25: Località Maccia Crabile, vista generale

SS008



FOTO 26: Località Caffè Roma, vista generale

SS009



FOTO 27: Località Caffè Roma, vista generale



FOTO 28: Località Caffè Roma, vista generale



FOTO 29: Località Caffè Roma, vista generale



FOTO 30: Località Tanca Noba, vista generale



FOTO 31: Località Tanca Noba, vegetazione



FOTO 32: Località Tanca Noba, vista generale



FOTO 33: Località Tanca Noba, vista generale



FOTO 34: Località Badde Simina, vista generale



FOTO 35: Località Badde Simina, vista generale



FOTO 36: Località Badde Simina, vista generale