


PIANTA CHIAVE



STATO DELLA LINEA

- Tratto escluso dal presente appalto
- Tratto con problemi di piccola e media entità
- Tratto soggetto a grave dissesto
- Viadotto, ponte
- Galleria

SIMBOLI

- km97 (59) Cono fotografico
- Franamenti e scivolamenti

NOTE GENERALI:
 Le note descrittive dei dissesti rilevati e dello stato di fatto delle opere sono riportate in destra ed in sinistra rispetto al senso di marcia in direzione Trapani, in funzione della posizione stessa delle strutture e dei dissesti.
 Le opere d'arte, quali gallerie, viadotti, ponti, tombini e stazioni, sono invece riportate in planimetria indifferentemente in destra o in sinistra rispetto alla direzione di marcia.

COMMITTENTE: DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

PROGETTAZIONE: SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRATTO APPLICATIVO n.9/2017 - A.Q. n.341/2016 del 29/11/2016
 Progettazione definitiva delle opere civili ed armamento per il ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo

CORPO STRADALE STATO DI FATTO
 Planimetria criticità della linea - Tav. I di 24

PROGETTO/ANNO	SOTTORI	LEVELLO	NOME DOC.	PROG. OP.	FASE FINAZ.	NUMERAZ.
S 0 4 8 1 7	S 0 1	P D	T S R T	0 5	0 0 0	0 0 0 0 4

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Verificato Team. No.	Verificato C.P.	Approvato	Autore
A	Emissione	M. Di Yuro	Ing. Nani	Ing. Gaviani	D.T.	D.T.	Ing. Maricchi	Ing. Palano

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.

Verificato e trasmesso: _____ Data: _____
 Comprovato: _____ Data: _____
 Archiviato: _____ Data: _____

