



STATO DELLA LINEA

- Tratto escluso dal presente appalto
- Tratto con problemi di piccola e media entità
- Tratto soggetto a grave dissesto
- Viadotto, ponte
- Galleria

SIMBOLI

km97 (59) Cono fotografico

Franamenti e scivolamenti

NOTE GENERALI:

Le note descrittive dei dissesti rilevati e dello stato di fatto delle opere sono riportate in destra ed in sinistra rispetto al senso di marcia in direzione Trapani, in funzione della posizione stessa delle strutture e dei dissesti. Le opere d'arte, quali gallerie, viadotti, ponti, tombini e stazioni, sono invece riportate in planimetria indifferentemente in destra o in sinistra rispetto alla direzione di marcia.

COMMITTENTE: DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO: DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

PROGETTAZIONE: SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRATTO APPLICATIVO n.9/2017 - A.Q. n.341/2016 del 29/11/2016
 Progettazione definitiva delle opere civili ed armamento per il ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo

| CORPO STRADALE STATO DI FATTO | | SCALA | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| Planimetria esecutiva della linea - Tav.17 di 24 | | 1:2000 | | | | |
| PROGETTO/ANNO | SOTTOR. | LINEA | NOME DOC. | PROG.OP. | FASE FUNZ. | NUMERAZ. |
| S 0 4 8 1 7 | S 0 1 | P D | T S R T | 0 5 | 0 0 0 | 0 0 0 2 0 |
| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato | Verificato | Autore |
| A | Emissione | M. Di Turo | Ing. Neri | Ing. Cavani | D.T. | Ing. Martini |

| LINEA | SEDE TECN. | NOME DOC. | NUMERAZ. |
|-------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | |
| Verificato e trasmesso: | Data: | Completato: | Data: |

Nome File: S04817_S01_PD_TSKT_05_000_E1003