



PIANTA CHIAVE



STATO DELLA LINEA

- Tratto escluso dal presente appalto
- Tratto con problemi di piccola e media entità
- Tratto soggetto a grave dissesto
- Viadotto, ponte
- Galleria

SIMBOLI

km97 (59)

- Cono fotografico
- Franamenti e scivolamenti

NOTE GENERALI:

Le note descrittive dei dissesti rilevati e dello stato di fatto delle opere sono riportate in destra ed in sinistra rispetto al senso di marcia in direzione Trapani, in funzione della posizione stessa delle strutture e dei dissesti. Le opere d'arte, quali gallerie, viadotti, ponti, tombi e stazioni, sono invece riportate in planimetria indifferentemente in destra o in sinistra rispetto alla direzione di marcia.

COMMITTENTE:

DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO

SOGGETTO TECNICO:

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S. O. INGEGNERIA DI PALERMO

PROGETTAZIONE:

SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.

PROGETTO DEFINITIVO

CONTRATTO APPLICATIVO n.9/2017 - A.Q. n.341/2016 del 29/11/2016

Progettazione definitiva delle opere civili ed armamento per il ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo

CORPO STRADALE STATO DI FATTO
 Planimetria critica della linea - Tav.18 di 24
 SCAIA 1:2000

PROGETTO/ANNO	SOTTOR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROG. OP.	FASE FINIZ.	NUMERAZ.
S 0 4 1 7	S 0 1	P D	T S R T	0 5	0 0 0	0 0 0 2 1

Rev.	Descrizione	Progettazione		RFI				
		Redatto	Verificato	Verificato	Autorezzato			
A	Emissione	M. Di Yuro	Ing. Nani	Ing. Gaviani	D.T.	D.T.	Ing. Martiniello	Ing. Palumbo

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.

Verificato e trasmesso	Data	Completato	Data	Archiviato	Data

