## Comune di : ROTELLO

Provincia di : CAMPOBASSO

Regione: MOLISE






**PROPONENTE** 



IVPC Power 8 S.p.A.
Società Unipersonale
Sede legale : 80121 Napoli (NA) - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11
Sede Operativa : 83100 Avellino - Via Circumvallazione 108
Indirizzo email | vpcpower@pec.lvpc.com
P.I. 02523350649
Amministratore Unico : Avv. Oreste Vigorito
Società del Gruppo IVPC



**OPERA** 

## PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA DI POTENZA PARI A 42,0 MW STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

TITOLO ELABORATO:

Schede monografiche aereogeneratori

OGGETTO

GENNAIO 2020

SCALA:

N°/CODICE ELABORATO:

R4a

00/12/11

....

Folder: Documentazione Generale (S.I.A.)

o Elaborati di Progetto o Elaborati RTN

Tipologia: R (relazione) | Lingua: ITALIANO

Dott. Geol. Vito La Banca

ECNICI





	00	GENNAIO 2020	Emissione per Progetto Definitivo - Richiesta V.I.A. e A.U.			IVPC Power 8				
1	n° revisione	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE				
	Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.									


**UBICAZIONE SITO** ROT-01 Toponimo Cantalupo Aereogeneratore Comun Rotello Cb Provincia 39502 Coordinata Es 2528955 Coordinata Nor 4627517 Quota 113 Posizione sul versant Esposizione 0-20° Uso del suol fondovalle Pendenza versant seminativo Foto STATO DEI LUOGHI Formazione geologic flc Acque superficial ruscellamento con Falda Litologia terreni prev limosi freatica Sorgent Litotecnica terra coesiva assenti Evidenze morfologich Cinematismi franos nessuno cedimenti fratture/fenditure Stato lesioni manufatti trincee/doppie creste inclinazione alberi/pali Distribuzione crolli localizzati incisioni Stile rigonfiamenti L erosione spondale contropendenze \_\_ Stadio confluenze sospese **PRESCRIZIONI** INTERVENTI NECESSARI Movimenti di terra Sist. idraulich Rinforz Prescrizioni Monitoraggio disgaggio chiodi/bulloni sondaggi geognostici briglie/soglie inclinometri scissometro difese spondali incremento carico al piede imbracature piezometri sismica di superficie dilatometro \_\_ iniezioni/jetgrouting riduzione carico in testa inerbimento fessurimetri down hole/cross hole georadar riprofilatura/gradonatura tiranti/ancoraggi rimboschimenti estensimetri microtremori geoelettrica \_ micropali 🗀 viminate/fascinate assestimetri penetrometro 🗹 prove di laboratorio Drenaggio Sist. idraulich topografico Sostegn pressiometro altro idrometeorico L muri L trincee drenanti reti paramassi altro 🗀 palificate 🗹 pozzi drenanti rilevati paramassi dreni suborizzontali spritz beton paratie Note canalizzazioni superficiali altro \_\_ gabbioni terre armate


**UBICAZIONE SITO** ROT-02 Toponimo Cantalupo Aereogeneratore Comun Rotello Cb Provincia 39502 Coordinata Es CTR 2528568 Coordinata Nor 4626987 Quota 122 Posizione sul versant Esposizione 0-20° Uso del suol fondovalle Pendenza versant seminativo Foto STATO DEI LUOGHI Formazione geologic flc Acque superficial assenti Falda Litologia terreni prev limosi freatica Sorgent Litotecnica terra coesiva assenti Evidenze morfologich Cinematismi franos nessuno cedimenti fratture/fenditure Stato lesioni manufatti trincee/doppie creste inclinazione alberi/pali Distribuzione crolli localizzati incisioni Stile rigonfiamenti L erosione spondale contropendenze \_\_ Stadio confluenze sospese PRESCRIZIONI INTERVENTI NECESSARI Movimenti di terra Sist. idraulich Rinforz Prescrizioni Monitoraggio disgaggio chiodi/bulloni sondaggi geognostici briglie/soglie inclinometri scissometro difese spondali incremento carico al piede imbracature piezometri sismica di superficie dilatometro \_\_ iniezioni/jetgrouting riduzione carico in testa inerbimento fessurimetri down hole/cross hole georadar tiranti/ancoraggi riprofilatura/gradonatura rimboschimenti \_ estensimetri microtremori geoelettrica \_ micropali 🗀 viminate/fascinate assestimetri penetrometro 🗹 prove di laboratorio Sist. idraulich topografico Sostegn Drenaggio pressiometro | altro idrometeorico L muri L trincee drenanti reti paramassi altro 🗀 palificate 🗹 pozzi drenanti rilevati paramassi dreni suborizzontali spritz beton paratie Note canalizzazioni superficiali altro \_\_ gabbioni terre armate


**UBICAZIONE SITO** ROT-03 Toponimo Cantalupo Aereogeneratore Comun Rotello Cb Provincia 39501 Coordinata Es **CTR** 2524770 Coordinata Nor 4625332 Quota 172 Posizione sul versant Esposizione 0-20° Uso del suol fondovalle Pendenza versant seminativo Foto STATO DEI LUOGHI Formazione geologic Qcp2 Acque superficial ruscellamento con Litologia argilliti, siltiti, flysch pelitici Falda freatica Sorgent Litotecnica terra coesiva assenti Evidenze morfologich Cinematismi franos nessuno cedimenti fratture/fenditure Stato lesioni manufatti trincee/doppie creste inclinazione alberi/pali Distribuzione crolli localizzati incisioni Stile rigonfiamenti erosione spondale contropendenze \_\_ Stadio confluenze sospese INTERVENTI NECESSARI PRESCRIZIONI Movimenti di terra Sist. idraulich Rinforz Prescrizioni Monitoraggio disgaggio chiodi/bulloni sondaggi geognostici briglie/soglie inclinometri scissometro difese spondali incremento carico al piede imbracature piezometri sismica di superficie dilatometro \_\_ iniezioni/jetgrouting riduzione carico in testa inerbimento fessurimetri down hole/cross hole georadar riprofilatura/gradonatura tiranti/ancoraggi rimboschimenti estensimetri microtremori geoelettrica \_ micropali 🗀 viminate/fascinate assestimetri penetrometro 🗹 prove di laboratorio Sist. idraulich topografico Sostegn Drenaggio pressiometro altro idrometeorico L muri L trincee drenanti reti paramassi altro 🗀 palificate 🗹 pozzi drenanti rilevati paramassi dreni suborizzontali spritz beton paratie Note canalizzazioni superficiali altro \_\_ gabbioni terre armate














UBICAZIONE SITO										
Aereogeneratore ROT-10 Con	nun	Rotello	rovincia Cb Toponimo							
CTR 39505 Coordinata Es	2526099 Coord	linata Nor 4620179	Quota 192							
Posizione sul versant for	ndovalle	ione Pendenza v	versant 0-20° Uso o	lel suol seminativo						
Foto										
			STATO DEI LUOGHI							
	Formazione ge	Formazione geologic flc Acque superficial assenti								
		Litologia	terreni prev limosi Falda	freatica						
		Litotecnica	terra coesiva Sorgen	t assenti						
The second second				Evidenze morfologich	1					
		Cinematismi fi	ranos	fratture/fenditure	cedimenti					
		Stato		trincee/doppie creste	lesioni manufatti					
		Distribuzione		crolli localizzati	inclinazione alberi/pali					
		Stile	'	rigonfiamenti	incisioni					
		Stadio		contropendenze	erosione spondale					
A THE STATE OF THE	A CARLO CONTRACTOR			1	confluenze sospese					
PRES	SCRIZIONI			INTERVENTI NECESSARI						
Prescrizioni		Monitoraggio	Movimenti di terra	Rinforz	Sist. idraulich					
sondaggi geognostici Sciss	sometro	inclinometri	disgaggio	chiodi/bulloni	briglie/soglie					
sismica di superficie dila	tometro	piezometri	incremento carico al piede	imbracature	difese spondali					
down hole/cross hole geor	radar	fessurimetri	riduzione carico in testa	iniezioni/jetgrouting	inerbimento  rimboschimenti					
	elettrica	estensimetri	riprofilatura/gradonatura	tiranti/ancoraggi  micropali	viminate/fascinate					
penetrometro <b>v</b> prov	ve di laboratorio	assestimetri Utopografico U	Sostegn	Drenaggio	Sist. idraulich					
pressiometro	0	idrometeorico	muri	trincee drenanti	reti paramassi					
		altro	palificate	pozzi drenanti	rilevati paramassi					
N			paratie	dreni suborizzontali	spritz beton					
Note			gabbioni	canalizzazioni superficiali	altro 🗆					
			terre armate							