

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

01 punto di presa
rif. tav. 5h

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Campetone



note
Vista panoramica sull'area di intervento nel punto di partenza del tracciato, sulla sinistra il torrente Reglia Val di Spera, sullo sfondo il Poggio di Chiana.

01 punto di presa
rif. tav. 5h

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Campetone



note
Vista sull'area di intervento nel punto di partenza del tracciato, sulla sinistra il torrente Reglia Val di Spera, sullo sfondo il Poggio di Chiana.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

02 punto di presa
rif. tav. 5h

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Castellina



note
Vista dell'area di intervento nel punto di inserimento del Nodo di diramazione 57.

03 punto di presa
rif. tav. 5h

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Castellina



note
Vista dell'area di intervento nel punto di inserimento del Nodo di diramazione 57.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

04 punto di presa
rif. tav. 5i

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Poggio di Chiana



note

Vista panoramica sull'area di intervento.

05 punto di presa
rif. tav. 5i

data
22 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Poggio di Chiana



note

Vista dell'area di intervento nel tratto in cui il tracciato si dirige verso il torrente Reglia Val di Spera.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

06 punto di presa | data | Comune | località
rif. tav. 5i | 22 settembre 2019 | Cortona (Ar) | Poggio di Chiana



note
Punto di attraversamento della strada che porta alla frazione di Cignano.

07 punto di presa | data | Comune | località
rif. tav. 5i | 22 settembre 2019 | Cortona (Ar) | Poggio di Chiana



note
Punto di attraversamento del torrente Reglia Val di Spera, poi il tracciato sale verso le colline in direzione Valiano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

08 punto di presa rif. tav. 5i	data 22 settembre 2019	Comune Cortona (Ar)	località Poggio di Chiana
--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

**note**

Vista panoramica sull'area di intervento in prossimità del torrente Reglia Val di Spera.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

09 punto di presa rif. tav. 5l	data 21 agosto 2019	Comune Cortona (Ar)	località Poggio Martino
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



note

Vista panoramica sull'area dell'intervento, in prossimità del torrente Reglia.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

10 punto di presa
rif. tav. 5l

data
21 agosto 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Poggio Martino



note

Vista panoramica sull'area di intervento in prossimità della linea ferroviaria Firenze-Roma.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

11 punto di presa rif. tav. 5m	data 21 agosto 2019	Comune Cortona (Ar)	località Fasciano
--	------------------------	------------------------	----------------------



note

Punto in cui il tracciato passa sulla galleria della linea ferroviaria Firenze-Roma.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

12 punto di presa rif. tav. 5m	data 21 agosto 2019	Comune Cortona (Ar)	località Fasciano
--	------------------------	------------------------	----------------------



note
Vista panoramica sull'area di intervento dalle colline di Fasciano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

13 punto di presa
rif. tav. 5m

data
21 agosto 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Fasciano



note

Vista dell'area di intervento in prossimità del confine tra Cortona e Montepulciano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

14 punto di presa | data | Comune | località
rif. tav. 5m | 21 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Fasciano



note
Area di intervento in prossimità della linea di confine tra Cortona e Montepulciano.

16 punto di presa | data | Comune | località
rif. tav. 5m | 21 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Fasciano



note
Area di intervento in prossimità della linea di confine tra Cortona e Montepulciano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

15 punto di presa
rif. tav. 5b

data
21 settembre 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Fasciano



note

Vista dell'area di intervento a confine tra Cortona e Montepulciano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

17 punto di presa
rif. tav. 5m

data
21 agosto 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Fasciano



note
Vista dell'area di intervento in prossimità del confine tra Cortona e Montepulciano.

18 punto di presa
rif. tav. 5m

data
21 agosto 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Fasciano



note
Vista dell'area di intervento in prossimità del confine tra Cortona e Montepulciano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.



19 punto di presa
 rif. tav. 5m

data
 21 agosto 2019

Comune
 Montepulciano (Si)

località
 Podere la Foce



note

Vista dell'area di intervento, il tracciato costeggia la strada sul lato sinistro.



20 punto di presa
 rif. tav. 5m

data
 21 agosto 2019

Comune
 Montepulciano (Si)

località
 Podere la Foce



note

Punto di attraversamento, da qui il tracciato scende a valle costeggiando la strada e i vigneti.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

21	punto di presa rif. tav. 5m	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Podere la Foce
-----------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



note
Vista dell'area di intervento, il tracciato di progetto attraversa la strada e si dirige a valle costeggiando i vigneti senza attraversarli.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

 22 punto di presa rif. tav. 5n	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Palazzo Vecchio
---	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------



note

Area di intervento, il tracciato costeggia la strada e i vigneti.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

23 punto di presa rif. tav. 5o	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Valiano
--	------------------------	------------------------------	---------------------



note

Vista panoramica dell'area di intervento dalla frazione di Valiano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

24 punto di presa
rif. tav. 5o

data
21 agosto 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano



note
Area di intervento, attraversamento della strada nei pressi dell'area cimiteriale di Valiano.

25 punto di presa
rif. tav. 5o

data
21 agosto 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano



note
Area di intervento, attraversamento della strada nei pressi dell'area cimiteriale di Valiano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

25 punto di presa
rif. tav. 5o

data
21 agosto 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano



note

Vista dell'area di intervento nei pressi dell'area cimiteriale di Valiano.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

26 punto di presa
rif. tav. 5e

data
21 agosto 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano



note
Vista dell'area di intervento nei pressi dell'area cimiteriale di Valiano, nell'area inquadrata è previsto il Nodo di diramazione 58.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

27 punto di presa rif. tav. 5e	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Quercioni - Valiano
--	------------------------	------------------------------	---------------------------------



note
Area di intervento tra la Strada Lauretana nr.10 e il torrente Reglia di Valiano. Il tracciato dal nodo 58 prosegue verso il nodo 59, punto terminale del Ramo O.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

28 punto di presa rif. tav. 5p	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Valiano
--	------------------------	------------------------------	---------------------



note

Vista panoramica dell'area di intervento, tratto terminale del Ramo O.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

29 punto di presa rif. tav. 5p	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Podere Macchia
--	------------------------	------------------------------	----------------------------



note

Vista dell'area di intervento in prossimità del punto di connessione con il Nodo 59.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

30 punto di presa rif. tav. 5p	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Podere Macchia
--	------------------------	------------------------------	----------------------------



note

Vista dell'area di intervento in prossimità del punto di connessione con il Nodo 59.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

31	punto di presa rif. tav. 5p	data 21 settembre 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Podere Macchia
-----------	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



note

Vista dell'area di intervento in prossimità del punto di connessione con il Nodo 59.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

32 punto di presa
rif. tav. 5p

data
21 settembre 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano - P. Castellina



note

Area di intervento tratto terminale, punto di connessione con il Nodo 59.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

33 punto di presa rif. tav. 5p	data 21 agosto 2019	Comune Montepulciano (Si)	località Valiano - Podere Castellina
--	------------------------	------------------------------	---



note

Vista dell'area di intervento nel punto di attraversamento della Strada Provinciale Lauretana.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Quadro dei punti di ripresa fotografica", tavv. 5h÷5p.

32 punto di presa
rif. tav. 5f

data
21 agosto 2019

Comune
Montepulciano (Si)

località
Valiano - P. Castellina



note

Nodo 59, punto di connessione del Ramo O.