

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

<b>01</b> punto di presa rif. tav. 1.3	data 22 settembre 2019	Comune Cortona (Ar)	località Campetone
---	---------------------------	------------------------	-----------------------



**note**

Vista panoramica sull'area di intervento, dalla località Campetone verso Poggio di Chiana.



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

**01** punto di presa  
rif. tav. 1.3

data  
21 settembre 2019

Comune  
Cortona (Ar)

località  
Campetone



**note**

Vista dell'area di intervento, connessione del nodo 57 con la nuova vasca 38+39.



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

**02** punto di presa  
rif. tav. 1.3 | data  
22 settembre 2019 | Comune  
Cortona (Ar) | località  
Campetone-Castellina



**note**  
Vista sul primo tratto dell'area di intervento, punto di connessione 57".

**03** punto di presa  
rif. tav. 1.3 | data  
22 settembre 2019 | Comune  
Cortona (Ar) | località  
Campetone-Castellina



**note**  
Vista sul primo tratto dell'area di intervento, punto di connessione 57".



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

**04** punto di presa  
rif. tav. 1.3

**data**  
22 settembre 2019

**Comune**  
Cortona (Ar)

**località**  
Castellina




**note**

Vista dell'area di intervento, punto di inserimento della vasca 38+39.



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

 <b>05</b> punto di presa rif. tav. 1.3	<b>data</b> 22 settembre 2019	<b>Comune</b> Cortona (Ar)	<b>località</b> Castellina
--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



**note**

Vista dell'area di intervento, punto di inserimento della vasca 38+39.



Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tavv. 1 e 1.3.

**06** punto di presa  
rif. tav. 1

data  
22 settembre 2019

Comune  
Cortona (Ar)

località  
Fasciano



**note**

Vista panoramica sull'area di intervento, dalla Località Fasciano verso Poggio di Chiana.