

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

01	punto di presa rif. tav. 1.2	data 22 agosto 2019	Comune Cortona (Ar)	località Ospizio
-----------	--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------



note

Vista dell'area di intervento, punto di connessione Nodo 55 - diramazione Vasca 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

01 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Ospizio



note
 Vista dell'area di intervento, punto di connessione Nodo 55 - diramazione Vasca 26+37.

02 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Muffiano



note
 Vista dell'area sull'area di intervento, verso il punto di inserimento del Nodo di diramazione 55 (I sub stralcio), da cui si diparte la diramazione per la Vasca 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

02 punto di presa rif. tav. 1.2	data 22 agosto 2019	Comune Cortona (Ar)	località Muffiano
---	------------------------	------------------------	----------------------



note
Vista dell'area sull'area di intervento, verso il punto di inserimento del Nodo di diramazione 55 (I sub stralcio), da cui si diparte la diramazione per la Vasca 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

03 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Muffiano



note
 Vista dell'area di intervento in località Muffiano, tratto di attraversamento della diramazione per la vasca di compenso.

03 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 agosto 2019 | Cortona (Ar) | Muffiano



note
 Vista dell'area di intervento in località Muffiano, tratto di attraversamento della diramazione per la vasca di compenso.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

03 punto di presa
rif. tav. 1.2

data
22 agosto 2019

Comune
Cortona (Ar)

località
Muffiano



note
Vista panoramica sull'area dell'intervento, verso il punto di inserimento della vasca di compenso 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.



04 punto di presa
 rif. tav. 1.2

data
 22 settembre 2019

Comune
 Cortona (Ar)

località
 Palazzino



note
 Vista dell'area di intervento in località Palazzino, punto di inserimento della vasca di compenso 26+37.



05 punto di presa
 rif. tav. 1.2

data
 22 settembre 2019

Comune
 Cortona (Ar)

località
 Palazzino



note
 Vista dell'area di intervento in località Palazzino, punto di inserimento della vasca di compenso 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

06 punto di presa | data | Comune | località
rif. tav. 1.2 | 22 settembre 2019 | Cortona (Ar) | Palazzino



note
Vista dell'area di intervento in località Palazzino, punto di inserimento della vasca di compenso 26+37.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

07 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 settembre 2019 | Cortona (Ar) | Palazzino



note
 Vista dell'area di intervento in località Palazzino, punto di inserimento della vasca di compenso 26+37.

08 punto di presa | data | Comune | località
 rif. tav. 1.2 | 22 settembre 2019 | Cortona (Ar) | Palazzino



note
 Vista dell'area di intervento dalla località Palazzino, tratto di attraversamento della diramazione che dalla vasca di compenso si dirige verso il nodo 55.

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi all'interno della stessa, da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

La localizzazione dei punti di presa è rappresentata nell'elaborato "Analisi Visuale", tav. 1.2.

08 punto di presa rif. tav. 1.2	data 22 settembre 2019	Comune Cortona (Ar)	località Palazzino
---	---------------------------	------------------------	-----------------------



note
Vista dell'area di intervento dalla località Palazzino, tratto di attraversamento della diramazione che dalla vasca di compenso si dirige verso il nodo 55.