

In riferimento alla richiesta di cui alla condizione n. 6 della Relazione (ex art 29- decies comma 5) di visita ispettiva ordinaria del 10-13 dicembre 2019 ***“Si chiede al Gestore di comunicare, ove non già provveduto, l’avvenuta riconfigurazione dell’inquadratura del sistema WES. La gestione dello stesso dovrà risultare aderente a quanto stabilito dal protocollo n.16 del PMC di cui all’art. 4 del DPCM 29/09/2017”***, si comunica che l’attuale inquadratura del tetto dell’Acciaieria n. 2 (in fig. 1), rende completamente visibile anche la sezione del capannone in corrispondenza della DES/Sud. E’ in corso l’assegnazione dell’ordine alla ditta fornitrice per le opportune verifiche software.

La DES/Sud dell’Acciaieria n. 1, come già esaminato nel corso della verifica ispettiva ordinaria di giugno 2019, è totalmente inquadrata.



Fig. 1 – Inquadratura TLC03 ACC/2