

SINTESI VALUTAZIONE

ETERNIT

Aggiornata al 31/12/2019

Sceda n°	Data ultima revisione	Zona interessata	ENEL INDEX	Stato attuale
1	06/10/2011	Edificio Centrale (prosp. Principale) strut pann. inter.edif.	-	BONIFICATO
2	06/10/2011	Edificio Centrale(prosp. Principale) strut pann.ester.edif.	-	BONIFICATO
3	06/10/2011	Edificio Centrale(prosp. Posteriore) strut pann.inter.edif.	-	BONIFICATO
4	06/2011	Edificio Centrale(prosp. Posteriore) strut pann.ester.edif.	-	BONIFICATO
5	06/10/2011	Edificio Centrale (prospetto laterale lato magazzino) struttura pannelli interno edificio	-	BONIFICATO
6	06/10/2011	Edificio Centrale(prospetto laterale lato magazzino) struttura pannelli esterno edificio.	-	BONIFICATO
7	06/10/2011	Edificio Centrale(prospetto laterale) struttura pannelli interno edificio	-	BONIFICATO
8	06/10/2011	Edificio Centrale(prospetto laterale) struttura pannelli esterno edificio	-	BONIFICATO
9	31/01/2019	MAGAZZINO 1 Pannelli di tamponatura interna	0	
10	31/01/2019	MAGAZZINO 1 Pannelli di controsoffitto	0	
11	05/05/2007	AUTORIMESSA Onduline di copertura	-	BONIFICATO
12	31/01/2019	MAGAZZINO 2 Onduline di copertura lato Ponte di Ferro	8	
13	04/11/2004	TORRI REFRIGERANTI CELLA 2D		BONIFICATO
14	31/01/2019	SALVIT 1 PARETI ESTERNE (Tamponatura)	4	
15	31/01/2019	SALVIT 1 PARETI INTERNE E DIVISORIE	0	

16	31/01/2019	SALVIT 1 PANNELLI DI CONTROSOFFITTO	0	
17	31/01/2019	SALVIT 2 PARETI ESTERNE (Tamponatura)	4	
18	31/01/2019	SALVIT 2 PARETI INTERNE E DIVISORIE	0	
19	31/01/2019	SALVIT 2 PANNELLI DI CONTROSOFFITTO	0	
20	30/01/2015	SALVIT 3 PARETI ESTERNE (Tamponatura)	4	BONIFICATO
21	30/01/2015	SALVIT 3 PARETI INTERNE E DIVISORIE	0	BONIFICATO
22	30/01/2015	SALVIT 3 ONDULINE DI COPERTURA	8	BONIFICATO
23	31/01/2019	Controsoffitto sala macchine	0	
24	31/12/2019	Cisterne raccolta acque	0	BONIFICATO