

LAVORI DI COSTRUZIONE RAMPE DI COLLEGAMENTO FRA LA S.S.330 E L'AUTOSTRADA "A15" IN LOCALITA' ALBIANO MAGRA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA:

*Ing. Livio Radini (VEGA Engineering)
Ordine degli Ingegneri della Provincia Lucca n. A776*

IL GEOLOGO

*Geol. Roberto Maggiore (VEGA Engineering)
Ordine dei Geologi della Toscana n. A1666*

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

*Ing. Livio Radini (VEGA Engineering)
Ordine degli Ingegneri della Provincia Lucca n. A776*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gioacchino Del Monaco (ANAS S.p.A.)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Dott.Ing. Livio Radini
Ordine Ingg. Prov. Lucca n.A776

A03_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CODICE PROGETTO		NOME FILE				REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.		CODICE ELAB.		A	---
□□□□□□	D	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□		
A	EMISSIONE	Luglio 2020	Ing.M.Pianigiani	Ing.P.Bacci	Ing.L.Radini		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

INDICE

1. PREMESSA	2
1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	4
1.2.1 Inquadramenti con viste aeree	4
1.2.2 Viste lato est dell'Autostrada A15	7
1.2.3 Viste lato ovest dell'Autostrada A15	10
1.2.4 Viste SS330	12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. PREMESSA

La presente relazione, realizzata su incarico di ANAS concerne un inquadramento fotografico dell'area, per la realizzazione di n. 2 rampe di accesso autostradale resesi necessarie a seguito del crollo del ponte di Albiano, nel comprensorio comunale di Aulla (MS).

Vengono di seguito riportate immagini aeree estratte da Google Earth e fotografie fatte sul posto.

1.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area oggetto dell'intervento qui proposto è ubicata in sponda destra del fiume Magra, lungo la piana alluvionale.



Figura 1: Inquadramento generale con indicazione dell'area di intervento

1.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1.2.1 *Inquadramenti con viste aeree*



Figura 2: Inquadramento area di intervento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 3: Inquadramento area di intervento più a Nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 4: Inquadramento area di intervento più a Sud

1.2.2 Viste lato est dell'Autostrada A15



Figura 5: Foto lato Est della A15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 6: Foto lato Est della A15



Figura 7: Foto lato Est della A15

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 8: Foto lato Est della A15

1.2.3 Viste lato ovest dell'Autostrada A15



Figura 9: Foto lato Ovest della A15, in prossimità dell'area cimiteriale



Figura 10: Foto lato Ovest della A15, in prossimità dell'area cimiteriale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Figura 11: Foto lato Ovest della A15, in prossimità dell'area cimiteriale



Figura 12: Foto lato Ovest della A15, in prossimità dell'area cimiteriale

1.2.4 Viste SS330



Figura 13: Foto sotto l'Autostrada A15



Figura 14: Foto sotto l'Autostrada A15