LC-D-83300	Fasce di servitù	LC-D-83382	Rifacimento All. AMA Autotrazione di Montecassiano PIDA DN 100 (4") – Loc. Piane di Potenza
LC-D-83301	Area di passaggio – Condotta principale in progetto	LC-D-83383	Rifacimento All. Comune di Macerata PIDA DN 150 (6") – Loc. Sasso d'Italia
LC-D-83302	Area di passaggio - Metanodotti in progetto DN 100 (4") - DN 150 (6") - DN 200 (8") - DN 250 (10") - DN 400 (16"), DP 75 bar	LC-D-83384	Ricollegamento All. Comune di Treia 1 <sup>^</sup> presa PIDA DN 100 (4") – Loc. Villa Lazzarini
LC-D-83303	Area di passaggio – Condotte in rimozione	LC-D-83385	Rifacimento Der. per Tolentino PIDI DN 200 (8") e Rif. All. Com. di Tolentino PIDA DN 100 (4") Loc. C. Tallei
LC-D-83320	Attraversamento interrato tipo per ferrovie di stato e in concessione	LC-D-83386	Rifacimento All. Comune di San Severino Marche PIDA DN 100 (4") – Loc. San Michele
LC-D-83322	Attraversamento tipo di strade statali e provinciali a traffico intenso	LC-D-83387	Rifacimento All. Comune di Camerino PIDA DN 100 (4") – Loc. Villa Napoleoni
LC-D-83323	Attraversamento tipo di strade comunali a traffico intenso	LC-D-83388	Rifacimento All. Comune di Visso PIDA DN 100 (4") – Loc. Fiume
LC-D-83325	Attraversamento tipo di fiumi-torrenti e canali	LC-D-83391	Rifacimento C.le Comp. CDCL Marchetti PIDA DN100 (4") - Loc. Passo della Rocca
LC-D-83326	Attraversamento tipo corsi d'acqua minori (sub alveo)	LC-D-83392	Rifacimento All. Comune di Matelica 1 <sup>^</sup> presa PIDI DN 150 (6") – Loc. Terricoli
LC-D-83327	Attraversamento tipo corsi d'acqua minori (con tubo di protezione)	LC-D-83393	Rifacimento All. Comune di Matelica 1^ presa PIDA DN 150 (6') – Loc. Matelica
LC-D-83335	Sfiato DN 80	LC-D-83394	Rifacimento All. Comune di Matelica 2 <sup>^</sup> presa PIDI DN 150 (6") – Loc. C. Bresciano
LC-D-83355	Edificio Uso telecomando e telemisure tipo B4 (in muratura)	LC-D-83395	Rifacimento All. Comune di Matelica 2^ presa PIDA DN 150 (6") e Rifacimento All. Merloni di Matelica PIDA DN 100 (4") – Loc. Mannozzini
LC-D-83339	Edificio Uso telecomando e telemisure tipo B5 (in muratura)	LC-D-83396	Ricollegamento Spina di Cerreto d'Esi PIL DN 200 (8") – Loc. Serbatoio
LC-D-83350	Microtunnel in c.a. e in acciaio	LC-D-83390	Fabbricato locale caldaie
LC-D-83356	Sezione tipo per strade di accesso	LC-D-83397	Traliccio candela
LC-D-83357	Armadio di controllo in vetroresina	LC-D-83398	Sist. di intercettazione per l'isolamento impianto di riduzione di Cerreto d'Esi – Loc. Pian di Morro
LC-D-83358	Supporti armadio di controllo in vetroresina	LC-D-83399	Sist. di intercettazione per l'isolamento impianto di riduzione di Castelraimondo – Loc. Torre del P.
LC-D-83359	Cartello segnalatore	LC-D-83401	Messa a dimora di specie arboree ed arbustive
LC-D-83360	Area Trappole di Foligno – Loc. Colfiorito	LC-D-83404	Messa a dimora di talee in opere di contenimento o idrauliche
LC-D-83361	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 1 – Loc. Ponte Ciminelli	LC-D-83406	Letto di posa drenante
LC-D-83362	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 2 – Loc. C. Lazzerini	LC-D-83407	Trincea drenante
LC-D-83363	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 3 – Loc. S. Marco Vecchio	LC-D-83415	Cordonate
LC-D-83364	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 4 – Loc. Ponte di Berta	LC-D-83418	Canalette in terra protette da graticci di fascine verdi
LC-D-83365	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 5 - Loc. Le Casette	LC-D-83421	Palizzate di contenimento in legname
LC-D-83366	Punto di intercettazione di linea PIL n. 6- Loc. Serbatoio	LC-D-83422	Diaframmi e appoggi in sacchetti
LC-D-83367	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 7 - Loc. Monte di Colleluce	LC-D-83427	Muro cellulare in legname a doppia parete
LC-D-83368	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 8 - Loc. Cappuccini	LC-D-83428	Soletta di fondazione in C.A.
LC-D-83369	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 9 - Loc. Case Col Morrone	LC-D-83431	Muro in massi
LC-D-83370	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 10 - Loc. Aetri	LC-D-83434	Muro gradonato in gabbioni (a paramento gradonato)
LC-D-83371	Punto di intercettazione di derivazione importante PIDI n. 11 - Loc. Fiume	LC-D-83436	Muro gradonato in gabbioni (a paramento verticale)
LC-D-83374	Punto di intercettazione di derivazione semplice PIDS n. 11/A - Loc. Taverne	LC-D-83437	Muro gradonato in gabbioni (interrati)
LC-D-83372	Impianto di riduzione (HPRS) 75 – 12 bar Comune di Cerreto d'Esi – Loc. Pian di Morro	LC-D-83440	Muro di contenimento in C.A.
LC-D-83373	Impianto di riduzione (HPRS) 75 – 12 bar Comune di Castelraimondo – Loc. Torre del Parco	LC-D-83442	Paratia di pali trivellati
LC-D-83380	Rifacimento All. Fornace Smorlesi PIDA DN 100 (4") – Loc. C. Ponzella	LC-D-83445	Tiranti di ancoraggio
LC-D-83381	Derivazione per Montecassiano PIDI DN 200 (8") e Rif. All. ASTEA di Montecassiano PIDA DN 100 (4") – Loc. C. Menghi	LC-D-83448	Canalette in terra e/o in pietrame



LC-D-83449	Regimazioni piccoli corsi d'acqua con cunetta in massi	LC-D-83467	Difesa spondale con scogliera in massi
LC-D-83452	Regimazioni in legname di piccoli corsi d'acqua	LC-D-83469	Difesa spondale con scogliera in massi a paramento subverticale
LC-D-83458	Ricostituzione spondale con muro cellulare in legname e pietrame	LC-D-83473	Ricostituzione alveo con massi
LC-D-83463	Ricostituzione spondale con gabbioni	LC-D-83485	Difesa trasversale in massi
LC-D-83466	Rivestimento spondale in massi		

