



13 / 11 / 2020
Dir. 548 /2020

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi
Direzione per il Risanamento Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
cress@pec.minambiente.it
ditei@pec.minambiente.it
ria@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA – Direzione Generale
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
A.R.P.A. PUGLIA
Dipartimento Provinciale di TARANTO
Contrada Rondinella
74123 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.le
ILVA S.P.A. in A.S.
Viale Certosa, 239
20151 Milano
ilva@ilvapec.com

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dell'impianto siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A., sito in Taranto (TA).
Nota MATTM 83253 del 16/10/2020 - Diffida ai sensi art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 44736 del 2/10/2020.

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Egregi Signori,

Facciamo riferimento alla Nota MATTM 83253 del 16/10/2020 di cui in oggetto, con cui Codesta Spett.le Direzione, facendo seguito alla nota ISPRA protocollo n. 44736 del 2/10/2020, ha diffidato ArcelorMittal Italia S.p.A. a provvedere a mettere in atto entro un termine di 30 giorni le necessarie misure correttive volte a garantire la corretta applicazione delle procedure gestionali in seno al Sistema di Gestione Ambientale.

Nei giorni 7 e 8 luglio 2020 il gruppo ispettivo ISPRA ed ARPA Puglia effettuava una visita ispettiva straordinaria presso lo stabilimento siderurgico al fine di acquisire informazioni di un evento occorso il 4 luglio 2020; il gruppo ispettivo compiva sopralluoghi ed acquisiva dal gestore, anche in momenti successivi, le evidenze documentali richieste.

Ad esito delle suddette attività e come riportato nella nota prot. n. 2020/44736, ISPRA ha contestato la presunta violazione di una prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ossia quella riportata nel paragrafo 9.2.1 del Parere Istruttorio Conclusivo al paragrafo 9.2.1 (pag. 824) del Decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 *"Il gestore provvederà a definire e adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente"* ponendo l'attenzione sulle attività di filmatura dei cumuli presso il parco denominato OMO.

A tal proposito, il gruppo ispettivo ha avuto modo di verificare che nell'ambito del sistema di gestione ambientale dello stabilimento di Taranto, sono presenti le Procedure Operative:

- G4 PA2 15 0 "Gestione attività in presenza di un evento di wind day" e
- G4 PA2 08 1 "Bagnatura e filmatura cumuli in OMO2"

che regolano le attività di bagnatura e filmatura nella zona del parco OMO attenzionata da ISPRA ed ARPA Puglia; nelle succitate pratiche operative è previsto, tra le altre cose,

- il ricorso ad un mezzo sostitutivo nel caso di indisponibilità di quello programmato per le attività,
- l'adozione dell'attività di filmatura presso il cumulo in parco OMO anche nel giorno prima a quello classificato come wind day da ARPA Puglia. In proposito occorre evidenziare che, tale attività da effettuarsi nel giorno prima di un wind day, non deriva da una prescrizione specifica dell'AIA ma era una azione cautelativa che il gestore aveva individuato in aggiunta a quanto prescritto dalle Autorità.

Nella giornata di sabato 4 luglio 2020 la momentanea indisponibilità di un mezzo dedito all'attività di filmatura del cumulo, risolta nell'arco di 24 ore e tale da consentire il recupero dell'attività nel giorno successivo come appurato dal gruppo ispettivo, di fatto impediva lo svolgimento dell'attività prevista nella P.O. G4 PA2 15 0 "Gestione attività in presenza di un evento di wind day"; ISPRA, rilevando tale violazione (mai accertata in passato), ha proposto al MATTM di proporre una diffida affinché entro 30 giorni dalla ricezione della diffida:

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1

F +39 02 80650309

arcelormittalitalia@legalmail.it

www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

- *il Gestore, con riferimento al mancato rispetto delle frequenze di filmatura dei cumuli in parco OMO previste dalla Procedura Operativa G4 PA2 15 0 "Gestione attività in presenza di un evento di wind day" in caso di pre-wind dau il giorno 4 luglio, e al mancato rispetto della procedura Procedura Operativa G4 PA2 08 1 del 31/07/2013 "Bagnatura e filmatura cumuli in OM2" (Punto 4 – indisponibilità di un mezzo sostitutivo) provveda a mettere in atto le necessarie misure correttive volte a garantire la corretta applicazione delle procedure gestionali in seno al SGA adottato. Ciò in relazione alla necessità di garantire la presenza di un mezzo sostitutivo in caso di indisponibilità dei mezzi adibiti alla bagnatura e alla filmatura dei cumuli prevista dalla procedura nonché mantenere inalterate le frequenze di filmatura ivi indicate.*
- *Il Gestore provveda ad avviare tempestivamente una manutenzione straordinaria su tutti i mezzi e attrezzature adibite alle operazioni di bagnatura e filmatura, ovvero, nel caso in cui tali attività siano affidate anche a ditte terze, prevedere l'inserimento, ove non già presenti nelle procedure acquisto beni e servizi o negli accordi contrattuali, di meccanismi di controllo dell'avvenuta esecuzione delle attività di manutenzione da parte delle stesse.*
- *Il Gestore provveda ad integrare nelle schede allegate alla POS G4 PA2 08 1 prevedendo l'esecuzione, ad ogni fine turno, di tutte le verifiche e dei controlli operativi necessari per assicurare l'efficienza di tutti i componenti (parti meccaniche ed elettriche) dell'autocisterna.*

In merito ai soprastanti punti, le cui attività e mezzi sono affidate a ditta terza, si rappresenta che:

- Si è proceduto a richiedere alla ditta affidataria del servizio (ordine n. 2335/2020) di garantire sempre la disponibilità di un mezzo sostitutivo come anche previsto nella procedura operativa del SGA di AMI. In **allegato-1** si riporta una dichiarazione del fornitore dal quale si evince che da agosto 2020 il parco mezzi disponibile è stato ulteriormente potenziato; inoltre è in essere una collaborazione con altra ditta operante nel siderurgico nel caso di necessità per avere disponibili altri mezzi. Nella dichiarazione sono riportati in dettaglio i mezzi attualmente fruibili;
- Nel paragrafo 3.1 della specifica tecnica connessa all'ordine in cui sono descritte le attività è riportato che l'appaltatore deve consegnare al responsabile AMI delle attività:
 - copia del libretto della macchina,
 - copia del collaudo,
 - copie degli interventi di manutenzione così come previsto dal manuale di uso della macchina.

In proposito, in **allegato-2** si riportano delle fatture con la quale la ditta incaricata ha effettuato l'acquisto di pezzi/attrezzature necessari per la manutenzione dei mezzi andando a specificare quali voci si riferiscono ai mezzi attualmente utilizzati e citati nell'allegato-1;

- si riporta in **allegato-3** evidenza di una carta di controllo della ditta incaricata in cui vengono riportate le anomalie riscontrate su un mezzo citato nella dichiarazione in allegato-1. Si sta comunque procedendo ad integrare la pratica operativa POS G4 PA2 08 1 per evidenziare che i tecnici di AMI devono acquisire, ad ogni fine turno, i controlli che attestino l'efficienza dei componenti

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1

F +39 02 80650309

arcelormittalitalia@legalmail.it

www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

dell'autocisterna con particolare riferimento alle parti necessarie alla realizzazione di quanto in procedura (fac simile modulo in allegato-4).


Come sopra riportato la Società ha ottemperato a quanto richiesto poiché:

1. ha provveduto a verificare la disponibilità di mezzo sostitutivo,
2. riceve evidenza degli interventi di manutenzione effettuati sui mezzi di interesse,
3. sta revisionando la pratica operativa esistente al fine di garantire un controllo costante dell'efficienza dei mezzi utilizzati nelle attività in questione.

Distinti saluti



ArcelorMittal Italia S.p.A.
Stabilimento di Taranto
Il Gestore
Ing. Loris Pascucci



ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963