

Sito di Leri

LUCI TORRI DI SEGNALAZIONE OSTACOLI AL VOLO

Le luci poste sulla sommità delle torri di raffreddamento sono necessarie quali indicatori di ostacolo al volo e devono rispettare specifiche norme.

In caso di fuori servizio delle luci di segnalazione ostacoli al volo (diurne e notturne) poste sulla sommità delle due torri di raffreddamento del sito di Leri, deve essere data informativa tempestiva attraverso i canali e le forme stabilite dalle norme e regolamenti vigenti in materia di traffico aereo.

Il disservizio, così come il suo ripristino, va comunicato ad ENAV (Ente Nazionale Assistenza al Volo) attraverso uno specifico NOTAM (Notice to Airmen), contenente le informazioni richieste.

Il NOTAM N compilato, va inviato ad ENAV preferibilmente via **fax al n. 06.79086568** o con email (nof@enav.it); immediatamente dopo occorre accertarsi dell'avvenuta ricezione della comunicazione inoltrata, telefonando ad ENAV al n. 06.79086581 oppure 06.79086616.

Al ripristino delle condizioni di segnalazione, va inoltrato il NOTAM C che andrà a cancellare l'avviso del disservizio con le stesse modalità utilizzate per l'invio del NOTAM N.