

**LEGENDA INTERVENTI 1, 2**

Intervento 1: Manutenzione straordinaria della parete in muratura e in roccia. Ispezione ed interventi di manutenzione straordinaria che possono consistere in parziali demolizioni e ricostruzioni.


Intervento 2: Barre di chiodatura in acciaio tipo Dywidag  $\phi 17.5$  mm L=1.5 m. Barre filettate con golfare in acciaio di fissaggio fune di sommità. Posizioni indicative.

Intervento 2: Rete in filo d'acciaio ad alta resistenza inossidabile, con maglia romboidale, filo  $\phi 2.0$  mm e fune di acciaio diagonale  $\phi 12$  mm.

NOTA: La reale estensione dell'intervento dovrà essere stabilita in cantiere, in accordo con la DL ed il progettista, in relazione alla conformazione e allo stato dei luoghi.



Intervento 1: Manutenzione straordinaria della parete in muratura e in roccia



Intervento 1: Manutenzione straordinaria della parete in muratura e in roccia



Intervento 2: Protezione dalla caduta dei massi con barre di chiodatura, funi e reti aderenti

**LEGENDA MONITORAGGIO**


★ BS Bersagli artificiali per interferometria Satellitare Totale n. 2

■ MT Mire Topografiche Totale n. 11

■ TM Termometri Totale n. 1

**NOTA GENERALE MONITORAGGIO**

La posizione dei punti di misura rappresentata dovrà essere stabilita in loco, in accordo con la DL ed il progettista, in relazione alla conformazione dei luoghi e tenendo conto dell'efficacia e degli aspetti di logistico.




**SISTEMA DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI**

**SISTEMA DI STABILIZZAZIONE FALESIA**



ESEMPIO DI SISTEMA DI ANCORAGGIO PER RETE




- ① Golfare in acciaio galvanizzato
- ② Dispositivo di bloccaggio
- ③ Piastra di ripartizione acciaio zincato 200x200x10 mm
- ④ Barra filettata  $\phi \geq 17.5$  mm acciaio tipo Y1050H (o superiore)
- ⑤ Malta cementizia con additivo antiritiro
- ⑥ Rete metallica
- ⑦ Diametro perforazione  $\geq 50$  mm

**SISTEMI DI ANCORAGGIO**



**SISTEMI DI ANCORAGGIO IN SOMMITÀ**



**CARATTERISTICHE ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Barre metalliche:  $\phi \geq 17.5$  mm filettate Acciaio tipo Y1050H (o superiore).
- Perforazioni: da eseguire con perforatrice pneumatica con martello fondatore,  $D_p \geq 50$  mm.
- Miscela cementizia: costituita da boiacca di cemento, rapporto in peso acqua/cemento 0.4:0.5, additivata con prodotti antiritiro 2+4%.
- Cementazione della chiodatura: riempimento a bassa pressione dal fondo a risalire, previa predisposizione di tubicino di iniezione legato alla barra.
- Rete metallica: rete in acciaio armonico con resistenza del filo elementare non inferiore a 1775 N/mm<sup>2</sup> - norme EN 10218-1 EN 10218-2 EN 1024.04-1 EN 1024.04-2 EN 10264-1 EN 10264-2
- Funi metalliche: funi d'acciaio ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1775 N/mm<sup>2</sup> - norme EN 10218-1 EN 10218-2 EN 1024.04-1 EN 1024.04-2 EN 10264-1 EN 10264-2

**RETE IN FILO D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA**

**PARTICOLARE A**

RETE IN FILO D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA INOSSIDABILE

Forma della maglia: romboidale

Diagonali:  $x \times y = 62 \times 95$  mm

Apertura maglia:  $D = 4.8$  mm

Diametro del filo:  $d = 2.0$  mm

Classe di resistenza:  $Z \geq 1775$  N/mm<sup>2</sup>

Resistenza alla trazione di un filo:  $Z = 5.2$  kN

Resistenza alla trazione della rete:  $Z_m \geq 80$  kN/m

NOTA: Le indicazioni geometriche e di resistenza sono da intendersi indicative in funzione di questo la fornitura dovrà essere preventivamente sottoposta alla DL per approvazione.

**TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PARETE IN MURATURA E IN ROCCIA**

- Ispezione (\*), con rilievo delle attuali condizioni del muro e della roccia;
- Pulizia e rimozione delle porzioni instabili;
- Riempimento degli spazi liberi con pietrame di adeguate dimensioni e con impiego di malte cementizie. I materiali dovranno essere degli stessi tipi già presenti;
- Sistemazione e ricostruzione del degrado diffuso della parte superiore del muro;
- Ripristino di idonee capacità di drenaggio;
- Interventi sulla vegetazione, localmente instabilizzanti o interferenti con i lavori, da compiere in accordo con le specifiche indicazioni.
- Per le porzioni degradate, deformate o crollate si prevede lo smontaggio e la ricostruzione locale del muro nel rispetto di sagoma.

**(\*) Ispezione, compilazione delle schede di ispezione**

- Documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio, eventuali schizzi esplicativi;
- Descrizione delle condizioni: criticità e crolli avvenuti, condizioni del drenaggio, condizioni del coronamento di sommità;
- Condizioni della vegetazione sul muro, ove rilevanti o critiche indicare le specie e se protette;
- Indicazioni di dettaglio sugli interventi necessari;
- Inventario dei materiali necessari per i ripristini e ricostruzioni, stima delle quantità;
- Indicazioni sulle provenienze;
- Indicazioni delle metodologie e mezzi necessari per l'esecuzione degli interventi;
- Annotazioni sulla cantierizzazione.

**NOTA GENERALE**

Le reali posizioni e gli sviluppi degli interventi proposti dovranno essere stabiliti in cantiere, in accordo con la DL ed il progettista, in relazione alla conformazione dei luoghi e tenendo conto dell'efficacia, degli aspetti di logistica e della sicurezza.

Comune di Ventotene

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO VENTOTENE

Intervento n. 3 "Realizzazione/adeguamento degli approdi all'isola di Santo Stefano"

STAZIONE APPALTANTE: INVITALIA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. ENRICO FUSCO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: Dott. Arch. ROBERTO DI LORO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA: Dott. Ing. FRANCESCO CANTINI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

PROGETTAZIONE OPERE MARITIME: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

RELAZIONE GEOLOGICA: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

PROGETTAZIONE OPERE MARITIME: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

PROGETTAZIONE AMBIENTALE e PROCEDURE VALUTATIVE: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

COMPITI E ATTIVITÀ: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

RELAZIONE ARCHEOLOGICA: LSPS Servizi Archeologici snc, Dott. ssa Laura SARRA e Francesco TROISI

INDAGINI GEOLOGICHE: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

INDAGINI E RELAZIONI AMBIENTALI: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

INDAGINI SULLE STRUTTURE: Dott. Ing. ANTONIO DI LORO

**PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATO	DATA	NOME	FIRMA
REDATTO	03-2021	G. GUIDIACCI	
VERIFICATO	03-2021	L. SONNESSA	
APPROVATO	03-2021	Roberto Di Loro	
DATA	05-03-2021	CODICE BREVE	
SCALA		VERSIONE	

Progetto Strutturale  
Mitigazione del rischio di instabilità dell'approdo Scalo n.4:  
Planimetria, prospetti, dettagli costruttivi  
e schemi di installazione punti di misura per il monitoraggio

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	CODICE ELABORATO
Rev. 1			21/10/2020-02-00-000-0000
Rev. 2			21/10/2020-02-00-000-0000
Rev. 3			21/10/2020-02-00-000-0000

90-TAV005