

RELAZIONE SULLO STATO VEGETAZIONALE DEGLI ULIVI

Il sottoscritto Dott. Agr. Cucco Antonio, iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bari col n.1172, con la presente relazione in merito allo stato vegetativo degli alberi di ulivo espianati e successivamente reimpiantati in sede provvisoria.

Preciso quanto segue: nessuno degli ulivi in questione ricopre carattere di monumentalità.

In data odierna, 16/12/2020, il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo presso le aree di cantiere (opere anticipate del nodo ferroviario di Bari, Variante ANAS – SS.16 – Tangenziale di Bari), con specifico riferimento alle aree di cantiere Nord (WBS-NV-05B) dove sono allocate le piante di ulivo oggetto di interesse.

Si è riscontrato quanto segue:

- Si conferma la fallanza degli ulivi n.78 (Gruppo 4, accidentalmente abbattuto durante le fasi di lavoro e già oggetto di comunicazione al competente UPA in data 17/07/2020), n.29 e n.53 (Gruppo 4, già oggetto di comunicazione al competente UPA);
- Si rileva la fallanza degli ulivi n.114, n.115 (Gruppo 3), n.131 (Gruppo 2);
- Tutte le altre alberature necessitano di:
 - o Potatura di diradamento delle chiome per rimessa in equilibrio del succorpo con la radice e per scongiurare l'insorgenza di microclima favorevole al proliferare di parassiti;
 - o Rimozione polloni basali;
 - o Sfalcio infestanti per tutta l'area di sedime;
 - o Ripristino della barriera contro l'Oziorrinco e gli insetti non alati su tutti i tronchi;
 - o Concimazione con prodotto organo-minerale tipo Dermazoto;
 - o Trattamento con prodotto fitosanitario antiparassitario con solfato di rame;

Stante l'andamento meteo-climatico stagionale e constatato lo stato del terreno di sedime non si ritiene necessario procedere all'irrigazione delle piante. Le operazioni citate sono in corso di prossima programmazione ed esecuzione.

Si allegano:

- Report fotografico esemplificativo;
- Elaborati grafici con riferimenti planimetrici (Tavole 1 e 2).

Dott. Agr. Antonio Cucco

Gravina in Puglia, 16/12/2020



REPORT FOTOGRAFICO



Figura 1: Ulivi del Gruppo 1



Figura 2: Ulivi del Gruppo 2



Figura 3: Pianta n.131 del Gruppo 2 - Ulivo secco e senza polloni



Figura 4: Vegetazione con necessità di diradamento




Figura 5: Polloni e vegetazione infestante da sfalciare




Figura 6: Ulivi n.114 e 115, Gruppo 3. Vegetazione assente o secca e assenza di polloni.

Iscritta al Registro delle Imprese di Bari
n. 07107890720
Cap. Soc. Int. Vers. € 12.000,00
email: info@vivaicucco.it
pec: gardendesignsrl@pec.it





Figura 7: Barriera anti Oziorrinco da ripristinare.



Figura 8: Gruppo 4, vista di insieme.



Figura 9: Gruppo 4, vista di insieme.




Figura 10: Ulivo n.29, Gruppo 4



Figura 11: Ulivo n.53, Gruppo 4

INQUADRAMENTO ALLOCAZIONE ULIVI SU BASE CATASTALE E AREE DI SCAVO

TAV.1 - Rapp.1:500 - Aggiornamento 16/12/2020



INQUADRAMENTO ALLOCAZIONE ULIVI SU BASE CATASTALE E AREE DI SCAVO

TAV.2 - Rapp.1:500 - Aggiornamento 16/12/2020

COMUNE DI BARI

GRUPPO 2

LIMITE AREA DI SCAVO

Fg.51
P.Ila 411

GRUPPO 4

GRUPPO 3

Fg.51
P.Ila 38

Fg.51
P.Ila 297

Fg.51
P.Ila 518

LEGENDA ALBERATURE

- ULIVO SANO
- ULIVO COMPROMESSO

