

**S.S. 45bis - Gardesana Occidentale**

Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sottendere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. MI92

**PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

**PROGETTISTA:**

*Dott. Ing. Antonio Scalamandrè  
Ordine Ing. di Frosinone n. 1063*

**IL GEOLOGO**

*Dott. Geol. Serena Majetta  
Ordine Geol. di Roma n. 928*

**IL RESPONSABILE DEL S.I.A.**

*Dott. Ing. Laura Troiani  
Ordine Ing. di Roma n. 31890*

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

*Geom. Fabio Quondam*

**VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Ing. Giancarlo Luongo*

PROTOCOLLO

DATA

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**ANALISI AMBIENTALE**

Rumore - Schede censimento ricettori acustici

**CODICE PROGETTO**

PROGETTO                      LIV. PROG.

**D P M I 0 0 9 2      D      1 8**

**NOME FILE**

T00IA35AMBRE03\_A.pdf

**CODICE ELAB.**

**T 0 0 I A 3 5 A M B R E 0 3**

REVISIONE

SCALA

**A**

-

D

C

B

A

EMISSIONE

Mar 2020

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Cod Ric R\_A01 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 5

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 10 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A02 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 15

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A03 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 10

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 4 H Tot 12 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 8 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R\_A04 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 20

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A05 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 35

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani H Tot Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile: destinazione d'uso dedotta da cartografia.

Cod Ric R\_A06 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 75

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A07 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 75

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A08 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 35

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**



Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A09 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 80

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani H Tot Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile: destinazione d'uso dedotta da cartografia.

Cod Ric R\_A10 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+090  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani H Tot Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile: destinazione d'uso dedotta da cartografia.

Cod Ric R\_A11 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+120  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani H Tot Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile: destinazione d'uso dedotta da cartografia.

Cod Ric R\_A12 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+640  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A13 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+660  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A14 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+710  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A15 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+720  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A16 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+850  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 5

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 3 H Tot 9 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A17 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+920  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 50

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile: destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_A18 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+930  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 25

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A19 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+960  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 10

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note**

Cod Ric R\_A20 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+910  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 100

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A21 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+980  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 80

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A22 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+000  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 65

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A23 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+010  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 100

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A24 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+020

Distanza 90

Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A25 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+030 Distanza 65  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A26 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+030 Distanza 40  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_A27 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+020 Distanza 15  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**



Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A28 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+020 Distanza 20  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**



Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_A29 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+020 Distanza 40  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_A30 Comune Gargnano Via/Loc SS45 Bis



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+080  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza 40

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_B01 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000 Distanza 110  
Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_B02 Comune Gargnano Via/Loc San Giaco



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000 Distanza 110  
Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**



Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_B03 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000 Distanza 140  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note** Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_B04 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+000 Distanza 110  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_B05 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+800  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_B06 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+640  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_B07 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+660  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_B08 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+680  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_B09 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+720  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R\_B10 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+890 Distanza 125  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_B11 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+920 Distanza 105  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note**

Cod Ric R\_B12 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 2+020 Distanza 120  
Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R\_C01 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+520  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria


**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_C02 Comune Gargnano Via/Loc San Giaco



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 0+820  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**


Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_C03 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+600  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R\_C04 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+660  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**


Ricettore non raggiungibile, destinazione d'uso dedotta da cartografia

Cod Ric R\_C05 Comune Gargnano Via/Loc San Giaco

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+660  
Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali


**Note** Ricettore non raggiungibile: impossibilità di fare foto, verificato numero di piani e infissi esposti

Cod Ric R\_C06 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo

**Foto Ricettore**



**Planimetria**



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+800  
 Orientamento Frontale  Obliquo

Distanza

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 1 H Tot 3 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R\_C07 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+880 Distanza 185  
 Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
 Direzionale  Terziario  Misto  Rudere,box   
 N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
 Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
 Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 3 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
 Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
 Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**


Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

Cod Ric R\_C08 Comune Gargnano Via/Loc San Giacomo



Infrastruttura SS45 Bis Progressiva 1+920 Distanza 200  
Orientamento Frontale  Obliquo

**DESCRIZIONE RICETTORE**

Destinazione d'uso Residenziale  Sensibile  Produttivo  Monumento religioso   
Direzionale  Terziario  Misto  Rudere, box   
N° piani 2 H Tot 6 Piano sotterraneo   
Tipologia strutturale CA  Metallo  Legno   
Stato di conservazione Buono  Discreto  Scarso

**INFISSI**

N° Infissi esposti 2 Tipologia infissi Alluminio  Legno  PVC   
Stato di conservazione infissi Buono

**DESCRIZIONE DELL'AREA**

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale  Area agricola  Presenza di vegetazione   
Presenza di schermature

**CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE**

Raso  Trincea  Rilevato  Mezza costa  Viadotto  Galleria

**DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE**

Infrastrutture stradali  Infrastrutture ferrovie  Aeroporto  Insediamenti industriali

**Note**

