


PAI - Carta dei dissesti  
scala 1:10.000



- Area in studio
- Limiti comunali
- PAI Dissesti - stato attività
- Dissesti attivi
- Dissesti inattivi
- Dissesti quiescenti
- Dissesti stabilizzati
- PAI Dissesti - tipologia
- crollo
- colata rapida
- sprofondamento
- scivolamento
- frana complessa
- espansione laterale, DPGV
- colata lenta
- franosità diffusa
- soliflusso
- calanco
- erosione concentrata o diffusa



**ANAS** S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA 12/09  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19



**PROGETTO DI DETTAGLIO**

CONTRAENTE GENERALE



DIRETTORE DEI LAVORI  
**Ing. CARLO DAMIANI**

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
Viadotti  
Viadotto Salso

Demolizione Viadotto Esistente -  
PAI - Carta dei Dissesti

Deposito Anas:

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B09000070001

3312-106

Codice Elaborato:


PA12\_09 - C 2 7 1 DE 2 0 6 VI 1 5 TN 4 4 1 8 A Scala: 1:10.000

F									
E									
D									
C									
B									
A	Giugno 2021	EMISSIONE						A.ANTONELLI	A.FINAMORE
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO			

Il Progettista:



Il Consulente Specialista:



Il Geologo:

Il Coordinatore per la sicurezza  
in fase di esecuzione:

Il Direttore dei Lavori:

Responsabile del procedimento: Ing. LUIGI MUPO