


rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	i.
Cantiere:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Prova:	SA1
Data esecuzione:	14/12/04




Coordinate:

Note:

rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	
Cantiere:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Prova:	SA1
Data esecuzione:	14/12/04



Coordinate:


Note:

ALLEGATO 7
PROVE SASW

rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	-----
Cantiere:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Prova:	SA2
Data esecuzione:	14/12/04




Coordinate:

Note:

rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Cantiere:	SA2
Prova:	14/12/04
Data esecuzione:	




Coordinate:

Note:

rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	
Cantiere:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Prova:	SA3
Data esecuzione:	14/12/04




Coordinate:

Note: La presenza di vibrazioni trasmesse al terreno da parte delle infrastrutture in prossimità dell'area di prova, non hanno permesso una acquisizione di dati sufficiente ad indagare profondità superiori.

rev.	data elaboraz.	eseguito da	elaborato da
0	22/12/04	Capoferri	Capoferri

Procedura di riferimento: PT 96/01

Committente:	
Cantiere:	C.LE TORREVALDALIGA NORD
Prova:	SA3
Data esecuzione:	14/12/04



Coordinate:

Note: La presenza di vibrazioni trasmesse al terreno da parte delle infrastrutture in prossimità dell'area di prova, non hanno permesso una acquisizione di dati sufficiente ad indagare profondità superiori.