

Roma, 29 FED, 2012

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIV. 4
PROT. M-TRA/PORTI/ 27(0
Class. O\12

All' API raffineria di Ancona" S.p.A. Via Flaminia, n° 685 **60125 Ancon**a

OGGETTO: Soc. "API raffineria di Ancona" S.p.A. Manutenzione programmata pontile anno 2012. Interventi ai sensi dell'art.52 – 2°comma del Cod. Nav. e 47 del Reg. Cod. Nav. Circolare n° 9 serie II del 18/12/2005 "nuove procedure".

Alla Capitaneria di Porto Sezione Demanio Molo N. Sauro 60100 Ancona

E, pc:

Alla Regione Marche Ufficio Fonti Energetiche Via Tiziano n°44 **60125 Ancona**

All'Autorità Portuale 60100 Ancona

Si fa riferimento all'istanza della Soc. "API raffineria di Ancona" S.p.A. pervenuta in data 20/02/2012, per risanare le pareti ed il fondo interno cunicolo (alveolo) con la razionalizzazione delle linee interne al cunicolo.

Al riguardo si prende atto che l'intervento rientra nell'ambito dell'attività di risanamento strutturale del pontile di raffineria e sarà suddiviso in due fasi. La prima riguarderà la rilocazione di una linea da 4"slop esterna al pontile in sostituzione della linea n°2 da 12" di zavorra all'interno del cunicolo e di due cambi provvisori di destinazione delle linee; la seconda fase riguarderà il risanamento dell'alveolo interno del Cunicolo con la razionalizzazione e miglioramento delle linee interne per migliorare l'affidabilità ed eliminare la possibilità di versamenti a mare.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

Pertanto, si rappresenta che l'intervento in argomento è un adeguamento tecnologico e rientra tra le attività, di cui all'allegato 2 p. 7 della circolare n° 09 del 18 novembre 2005 emanata dallo scrivente concernente le "Nuove procedure in materia di impianti ed esercizio di stabilimenti e depositi costieri di oli minerali, gpl, biodiesel, prodotti chimici, e gnl". Le modifiche in questione prima di essere messe in esercizio dovranno essere collaudate dalla Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione di inizio dei lavori e del collaudo in questione.

II\Dirigente D.ssa Patrizia Scarchilli