




# FOUR WIND S.R.L.

Via Nunzio Morello n. 40 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax +39 091 7829785 - +39 091 7829080  
e-mail: info@4wind.it - <http://www.4wind.it>  
P.I. / C.F. 05593830820

## PARCO EOLICO - STRETTO DI SICILIA BANCO DI TALBOT

### STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE



Project Manager:  
**Ing. Vito Aurelio Campanella**

 **C. & C. Consulting engineering S.r.l.**

Collaboratori:  
Ing. Calogero Cutaia  
Dott.ssa Angela Lanza  
Dott. Dario Modica

 **Q.I.S. S.r.l.**

Collaboratori:  
Geom. Calogero Barletta  
Ing. Salvatore Cocciola  
Dott.ssa Bernadette Labruzzo  
Ing. Paolo G. Oieni  
Ing. Daniele Ventura



FOUR WIND S.R.L.

PARCO EOLICO – STRETTO DI SICILIA  
BANCO DI TALBOT

DESCRIZIONE	CODICE
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SEZIONE A - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	SIAT/R/0/SIA/001
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SEZIONE B - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	SIAT/R/0/SIA/002
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SEZIONE C - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	SIAT/R/0/SIA/003
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA	SIAT/R/0/SNT/001
INDAGINI GEOFISICHE E BIOLOGICHE NEL CANALE DI SICILIA RELAZIONE TECNICA	SIAT/R/0/NAU/001
INDAGINI GEOFISICHE E BIOLOGICHE NEL CANALE DI SICILIA – INTEGRAZIONI 2008 RELAZIONE TECNICA	SIAT/R/0/NAU/002
RELAZIONE SPECIALISTICA AVIFAUNISTICA	SIAT/R/0/AVI/001
NOTE DI TRASMISSIONE	SIAT/R/0/NT/001
CARTA BIOCENOTICA CON INDICAZIONE DEL LAYOUT IMPIANTO	SIAT/T/0/BIO/001
BANCO TALBOT EST CARTA DELLO SHADED RELIEF	SIAT/T/0/SR/001
BANCO TALBOT OVEST CARTA DELLO SHADED RELIEF	SIAT/T/0/SR/002
BANCO TALBOT EST CARTA DEL FOTOMOSAICO SIDE SCAN SONAR	SIAT/T/0/SSS/001
BANCO TALBOT OVEST CARTA DEL FOTOMOSAICO SIDE SCAN SONAR	SIAT/T/0/SSS/002
CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI - TRATTO ONSHORE	SIAT/T/0/VAMB/001
CARTA DEI VINCOLI AMBIENTALI - TRATTO OFFSHORE	SIAT/T/0/VAMB/002
CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI - TRATTO ONSHORE	SIAT/T/0/VPAE/001
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PERCORSO DEL CAVIDOTTO TERRESTRE	SIAT/T/0/DFOT/001
CARTA DEI DISSESTI CARTA DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO PUNTO DI APPRODO DEL CAVIDOTTO MARINO	SIAT/T/0/DISS/001
CARTA DEI DISSESTI CARTA DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO <i>ELECTRIC SERVICE PLATFORM ONSHORE</i>	SIAT/T/0/DISS/002
AEROFOTO PUNTO DI APPRODO DEL CAVIDOTTO MARINO	SIAT/T/0/AER/001
AEROFOTO <i>ELECTRIC SERVICE PLATFORM ONSHORE</i>	SIAT/T/0/AER/002
CARTA USO DEL SUOLO <i>ELECTRIC SERVICE PLATFORM ONSHORE</i>	SIAT/T/0/CAUS/001