

**ALLEGATO 2 – FOTO DANNI ALLE IMBARCAZIONI ALL'INTERNO DEL  
PORTO DI ISOLA DELLE FEMMINE E STATO DI AGITAZIONE INTERNO  
AL PORTO DURANTE DELLE MAREGGIATE DEGLI ULTIMI ANNI**

