




AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI BANCHINA NORD ESISTENTE AI NUOVI TRATTI DI BANCHINA NORD IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVO APPROFONDIMENTO DEI FONDALI

PROGETTO ESECUTIVO



DATA:

20 MAR 2015

SEZIONE:

B: RAPPORTO FOTOGRAFICO

ELAB./TAV.:

B.01

OGGETTO:

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA

PROGETTAZIONE:

DINAMICA s.r.l.
Ingegneria - Servizi - Costruzioni

Corso Cavour n. 206, is. 371 - 98122 Messina
tel.: + 39 090.2921753 - fax: + 39 090.345666
www.dinamicasrl.eu segreteria@dinamicasrl.eu

Certified by Bureau Veritas Italia S.p.A.

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
Sistema di Gestione Qualità Sistema di Gestione Ambientale
(certificato n. IT243042) (certificato n. IT242981/UK)

ASSOCIATO

oice

Associazione delle organizzazioni di ingegneria
di architettura e di consulenza tecnico-economica

PROGETTISTA:

Ing. Giuseppe BERNARDO

COORDINATORE SICUREZZA:

Ing. Salvatore RUSSO

PROJECT MANAGER:

Ing. Antonino SUTERA

COLLABORATORI:

Ing. Giuseppe CUTRUPI
Ing. Roberta Chiara DE CLARIO
Ing. Tindara Cristina GRASSO

IMPRESA:



FRANCO GIUSEPPE S.R.L.

sed. legale:
Via Soriano, 15
09504, Rocca della Jonica - RC
tel. 0964-89036; 0964-85566 fax 0964-85548
www.francogiuseppearl.it

R.U.P.:

VISTI/APPROVAZIONI:

Ing. Saverio SPATAFORA

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA



Foto 1 - Vista delle banchine E ed F dalla banchina D



Foto 2 - Angolo tra la banchina D e la banchina E

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI BANCHINA NORD ESISTENTE AI NUOVI TRATTI DI BANCHINA NORD IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVO APPROFONDIMENTO DEI FONDALI

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA




Foto 3 - Primo scivolo banchina Tratto E




Foto 4 - Filo banchina Tratto E

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI BANCHINA NORD ESISTENTE AI NUOVI TRATTI DI BANCHINA NORD IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVO APPROFONDIMENTO DEI FONDALI

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA



Foto 5 - Rimorchiatori e Nave Ro-Ro attraccati rispettivamente alla banchina E e a quella F



Foto 6 - Vista della banchina F dalla banchina E

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI BANCHINA NORD ESISTENTE AI NUOVI TRATTI DI BANCHINA NORD IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVO APPROFONDIMENTO DEI FONDALI

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA




Foto 7 - Angolo tra le due banchine E ed F



Foto 8 - Lavori in corso nel tratto D: realizzazione solettone in c.a.

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO DI BANCHINA NORD ESISTENTE AI NUOVI TRATTI DI BANCHINA NORD IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVO APPROFONDIMENTO DEI FONDALI

RAPPORTO FOTOGRAFICO AREA EMERSA



Foto 9 - Lavori in corso nel tratto D: fori nella trave di coronamento per il getto di cls per il rinforzo strutturale dei diaframmi esistenti



Foto 10 - Lavori in corso nel tratto D: pannello prefabbricato