

S.S. 675 "UMBRO - LAZIALE"
**Sistema infrastrutturale del collegamento del porto
 di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte**
Tratta Monte Romano est - Civitavecchia
1° Stralcio Monte Romano est - Tarquinia

PROGETTO DEFINITIVO

COD.

SERVIZI DI SUPPORTO
 ASSISTENZA PER LA VINCA E AGGIORNAMENTO DEL SIA

ISTITUTO IRIDE: Prof. Vittorio Amadio Guidi
 Ing. Mauro Di Prete
 Ing. Valerio Veraldi

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.
 Ing. Biagio Camaldo

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

PROTOCOLLO

DATA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ANALISI AMBIENTALE - Rumore

Schede censimento ricettori acustici

CODICE PROGETTO

NOME FILE

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

DPRM0366_D_2201_T00_IA35_AMB_SC03_A.Doc

CODICE ELAB. T00IA35AMBSC03

A

-

A1

Marzo 2022

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
------	-------------	------	---------	------------	-----------

Cod Ric R01 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+550.00
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 3 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 14 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R02 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+550.00 Distanza 110
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R03 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+650
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R04 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+700
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere,box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali


Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R05 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+625 Distanza 120
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 5 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R06 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+600
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 120

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali


Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R07 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+600
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 120

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R08 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+600
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 120

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R09 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 0+600
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 120

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R10 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+825
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R11 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 80

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R12 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 80

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R13 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 80

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R14 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R15 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R16 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 80

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R17 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 1+950
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 80

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R18 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R19 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R20 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 240

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R21 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R22 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R23 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R24 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R25 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere,box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R26 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+510
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 230

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R27 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+550
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 220

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R28 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+590
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R29 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+625 Distanza 100
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere, box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R30 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+625 Distanza 100
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R31 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+625
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R32 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+625 Distanza 100
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R33 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+650
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R34 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+650
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R35 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+650
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere,box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R36 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R37 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725 Distanza 200
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R38 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R39 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725 Distanza 200
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R40 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725 Distanza 200
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R41 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725 Distanza 200
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R42 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere, box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R43 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere, box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R44 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R45 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+725
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R46 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+825
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R47 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+825
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R48 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+875
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere,box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R49 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+875 Distanza 200
Orientamento Frontale Obliquo

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R50 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+000
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 250

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note


Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R51 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+000
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 170

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R52 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+850
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 30

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 4 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Cod Ric R53 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 3+940
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R54 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+300
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 3 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R55 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+475
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 150

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R56 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+450
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R57 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+450
 Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 100

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
 Direzionale Terziario Misto Rudere,box
 N° piani 1 H Tot Piano sotterraneo
 Tipologia strutturale CA Metallo Legno
 Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
 Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
 Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note

Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R58 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+630
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 240

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali


Note Ricettore non raggiungibile

Cod Ric R59 Provincia Viterbo Comune Monte Romano

Foto Ricettore



Stralcio planimetrico



Infrastruttura SS675 Progressiva 4+630
Orientamento Frontale Obliquo

Distanza 200

DESCRIZIONE RICETTORE

Destinazione d'uso Residenziale Sensibile Produttivo Monumento religioso
Direzionale Terziario Misto Rudere,box
N° piani 2 H Tot Piano sotterraneo
Tipologia strutturale CA Metallo Legno
Stato di conservazione Buono Discreto Scarso

INFISSI

N° Infissi esposti 0 Tipologia infissi Alluminio Legno PVC
Stato di conservazione infissi

DESCRIZIONE DELL'AREA

Destinazione d'uso dell'area Area residenziale Area agricola Presenza di vegetazione
Presenza di schermature

CARATTERIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE

Raso Trincea Rilevato Mezza costa Viadotto Galleria

DESCRIZIONE DI ALTRE SORGENTI DI RUMORE

Infrastrutture stradali Infrastrutture ferrovie Aeroporto Insediamenti industriali

Note