

ID. Progressivo	Nome identificativo area	Codifica interna	N° area	Materiale stoccato	Tipologia e Nome Serbatoio	Caratteristiche (Pavimentazione, copertura, recinzione, ecc.)	Frasi di pericolo (rif.SDS)		Capacità di stoccaggio (m ³)	Materiale serbatoio	Analisi di rischio				Note
											GI	PR	R		
1	Serbatoio OCD	BM505A	M 3S	Olio combustibile denso (OCD)	Serbatoio a tetto galleggiante	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332 - H361d - H350 - H373 - H410 - H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	100.000	Metallico	3	2	6	alto	DisMESSo e bonificato
2	Serbatoio OCD	BM501B	M 5S	Olio combustibile denso (OCD)	Serbatoio a tetto galleggiante	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332 - H361d - H350 - H373 - H410 - H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	50.000	Metallico	3	2	6	alto	DisMESSo e bonificato
3	Serbatoio gasolio	BM 501	M 6S	Gasolio	Serbatoio a tetto fisso	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H226 - H304 - H315 - H351 - H373 - H411 - H332	Inflammabile Nocivo Tossico Cancerogeno	1950 (Ridotta capienza a 1242)	Metallico	3	1	3	medio-basso	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
4	Serbatoio olio-flussante	BM503X	M 7S	Olio combustibile flussante per spazzamento oleodotto	Serbatoio a tetto fisso	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332 - H361d - H350 - H373 - H410 - H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	4.000	Metallico	3	2	6	alto	DisMESSo e bonificato
5	Area stoccaggio e movimentazione ammonio idrato	A - B - C - D	M 8S	Ammoniaca	n. 4 serbatoi cilindrici in acciaio 500 mc/cad	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H314 - H335 - H412	Corrosivo Irritante Nocivo	2.000	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
6		E		Azoto liquido	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H281	Irritante	6	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
7	Serbatoi additivi OCD	A - B	M 10S	Additivi per combustibili liquidi	n. 2 serbatoi cilindrici in acciaio 90 mc/cad	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato			180	Metallico					DisMESSi
8	Serbatoi scarico autobotti per trasferimento combustibili liquidi	A	M 11S	Olio combustibile denso (OCD)	Serbatoio cilindrico in acciaio 100 mc	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332 - H361d - H350 - H373 - H410 - H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	100	Metallico	3	2	6	alto	DisMESSo
9		B		Gasolio	Serbatoio cilindrico in acciaio 50 mc	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H226 - H304 - H315 - H351 - H373 - H411 - H332	Inflammabile Nocivo Tossico Cancerogeno	50	Metallico	3	1	3	medio-basso	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
10	Serbatoio ipoclorito	A	M 12S	IpoClorito di sodio	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H290 - H314 - H318 - H335 - H400 - EUH031	Corrosivo Irritante Tossico	150	Vetroresina	3	1	3	medio-basso	DisMESSo e bonificato
10	Serbatoio ipoclorito	A	M 12S	IpoClorito di sodio	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H290 - H314 - H318 - H335 - H400 - EUH031	Corrosivo Irritante Tossico	30	Vetroresina	3	1	3	medio-basso	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
12	Sili calcare		M 14 S	Calcare	n.2 sili cilindrici in acciaio da 7.500 cad	Pavimentazione in calcestruzzo su tetto edificio	-		15.000	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
13	Silo calce ITAR		M 15 S	Calce	1 silo cilindrico in acciaio	Pavimentazione in cemento	H315 - H318 - H335	Corrosivo Irritante	85	Metallico	2	1	2	accettabile	Sost.solida (no rischio contaminazione)
14	Stoccaggio reagenti ITAR	A	M 20 S	Polielettrolita	Serbatoio cilindrico in acciaio da 3 mc	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	-		3	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
15		B		Acido cloridrico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in vetroresina, copertura presente	H290 - H314 - H335	Corrosivo Irritante	20	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
16		C		Cloruro ferrico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in vetroresina, copertura presente	H290 - H302 - H318 - H315 - H317	Corrosivo Irritante Nocivo	20	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
17		D		Calce idrata	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione con mattonelle	H315 - H318 - H335	Corrosivo Irritante	85	Metallico	2	1	2	accettabile	Sost.solida (no rischio contaminazione)
18	Stoccaggio reagenti ITSD	A	M 21 S	Sodio solfuro	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con mattonelle, copertura presente	H290 - H302 - H314 - H318 - H400 - EUH031 - EUH071	Corrosivo Irritante Nocivo Tossico	20	Metallico	3	1	3	medio-basso	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
19		B1 - B2		Cloruro ferrico	n.2 serbatoi di stoccaggio cilindrici in acciaio (20 + 20 m3)	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H290 - H302 - H318 - H315 - H317	Corrosivo Irritante Nocivo	40	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
20		C		Cloruro ferroso	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H290 - H314 - H302	Corrosivo Irritante	20	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
21		E - F		Acido cloridrico	n. 2 serbatoi cilindrici in acciaio 20 mc + 23 mc	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H290 - H314 - H335	Corrosivo Irritante	43	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli

22		G		Acqua ossigenata	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente			20	Metallico					Serbatoi NON IN USO
23		H - I - L		Calce idrata	n. 3 serbatoi cilindrici in acciaio da 1000 mc/cad	Pavimentazione in cemento	H315 - H318 - H335	Corrosivo Irritante	3000	Metallico	2	1	2	accettabile	Sost.solida (no rischio contaminazione)
24		M1 – M2 – N1 – N2		Soda caustica	n. 2 serbatoi cilindrici in acciaio da 30 mc/cad + n.2 serbatoi cilindrici in acciaio da 15 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H314 - H290	Irritante Corrosivo	90	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
25	Stoccaggio reagenti ITAA	A	M 22 S	Acido cloridrico	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura	H290 – H314 – H335	Corrosivo Irritante	4	Vetroresina					Serbatoi NON IN USO
26		B		Soda caustica	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino con mattonelle, copertura	H314 – H290	Irritante Corrosivo	20	Vetroresina					Serbatoi NON IN USO
27		C		Calce idrata	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con mattonelle	H315 – H318 – H335	Corrosivo Irritante	200	Metallico					Serbatoi NON IN USO
28		D		Carbonato di sodio	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione con mattonelle	H319	Irritante	100	Metallico					Serbatoi NON IN USO
29	Edificio serbatoi acido e soda	A1 - A2 - B1 - B2	M 23 S	Acido cloridrico per rigenerazione letti misti condensato	n. 4 serbatoi cilindrici in vetroresina da 30 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H290 - H314 - H335	Corrosivo Irritante	120	Vetroresina	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
30		C - D - E - F		Soda per rigenerazione letti misti condensato	n. 4 serbatoi cilindrici in vetroresina da 30 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H314 - H290	Irritante Corrosivo	120	Vetroresina	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
31	Stoccaggio reagenti evaporatori	A	M 24 S	Acido solforico per rigenerazione letti misti distillato	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H314	Irritante	35	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
32		B		Antincrostante	serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura serbatoio presente	-		1	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
33		C		Antischiuma	serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura serbatoio presente	-		1	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
34		D		Soda caustica	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	H314 - H290	Irritante Corrosivo	35	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
35		E - F - G		Resina anionica (1,75 mc) + Resina cationica (1,75 mc)	n. 3 serbatoi cilindrici in acciaio da 7 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	-		21	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
36	Sala macchine	A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N	M 25 S	Resina anionica (4.25 mc) + Resina cationica (4.25 mc) per ciascun serbatoio	n. 12 serbatoi cilindrici da 17 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	-		204	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
37		O - P		Resina cationica (50L) per alternatore	n. 2 serbatoi cilindrici da 0.3 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	-		0,6	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
38		Q - R		Miscela nucleare (380 L) per alternatore	n. 2 serbatoi cilindrici da 0.7 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente			1,4	Vetroresina					Serbatoi NON IN USO
39	Stoccaggio reagenti osmosi	A	M 26 S	Acido solforico	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	H314	Irritante	30	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
40		B		Sodio bisolfite	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	H302 – EUH031	Nocivo Tossico	2	Metallico					Serbatoio NON IN USO (attualmente non svuotato)
41		C		Iperclorito di sodio	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H290 – H314 – H318 – H335 – H400 – EUH031	Corrosivo Irritante Tossico	15	Vetroresina					Serbatoio NON IN USO
42		D		Antincrostante	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	H314	Irritante	2	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
43		E		Polielettrolita	Serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	-		2	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa

44	Stoccaggio reagenti SEC	A	M 27 S	Acido cloridrico	1 serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino con piastrelle	H290 - H314 - H335	Corrosivo Irritante	25	Vetroresina	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
45		B		Soda caustica	1 serbatoio cilindrico in vetroresina	Pavimentazione bacino in vetroresina	H314 - H290	Irritante Corrosivo	25	Vetroresina	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
46		C		Sodio solfito	1 serbatoio cilindrico in plastica	Pavimentazione bacino in vetroresina	-		1	Plastica	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
47		D		Carbonato di sodio	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione in cemento	H319	Irritante	200	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
48		E		Antincrostante	1 serbatoio cilindrico in plastica	Pavimentazione bacino in vetroresina	H314	Irritante	1	Plastica	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
49		F		Antischiuma	1 serbatoio cilindrico in plastica	Pavimentazione bacino in vetroresina	-		1	Plastica	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
50		G		Polielettrolita	1 serbatoio cilindrico in plastica	Pavimentazione bacino in vetroresina	-		1	Plastica	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
51	Silo carbonato di sodio ITSD	A	M 29 S	Carbonato di sodio	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Pavimentazione in cemento	H319	Irritante	200	Metallico	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
52	Serbatoi HCl ITSD	A - B	M 32 S	Acido cloridrico	n. 2 serbatoi cilindrici in vetroresina da 50 mc/cad	Pavimentazione bacino con piastrelle	H290 - H314 - H335	Corrosivo Irritante	100	Vetroresina	2	1	2	accettabile	Controlli e manutenzioni come da piano controlli
53	Serbatoio OGD	S3	M 1N	Olio combustibile denso (OGD)	Serbatoio a tetto galleggiante	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332—H361d—H350—H373—H410—H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	50000	Metallico					Serbatoio Bonificato con certificazione gas free
54	Serbatoio OGD	S4	M 2N	Olio combustibile denso (OGD)	Serbatoio a tetto galleggiante	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332—H361d—H350—H373—H410—H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	50000	Metallico					Serbatoio Bonificato con certificazione gas free
55	Serbatoio OGD	S5	M 3N	Olio combustibile denso (OGD)	Serbatoio a tetto galleggiante	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332—H361d—H350—H373—H410—H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	100000	Metallico					Serbatoio Bonificato con certificazione gas free
56	Serbatoio olio-flussante	BM554X	M 4N	Olio combustibile flussante per spiazzamento oleodotto	Serbatoio a tetto fisso	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	H332—H361d—H350—H373—H410—H304	Tossico Cancerogeno Mutageno	4000	Metallico	3	2	6	alto	Dismesso e bonificato
57	Silos Ceneri	DR2S		Ceneri	n. 2 silo dalla capacità rispettiva di 3.500 mc e 2.000 mc.	Strutture completamente chiuse ed ubicate all'aperto su area pavimentata	-		5500	Metallico	1	1	1	accettabile	Sost. non pericolosa
58	Serbatoi oli esausti	DR10S		Oli esausti (rifiuti)	n.1 serbatoio da 20	Bacino di contenimento con fondo trattato con vernice a base di resine epossidiche	HP14	Ecotossico	20	Metallico	3	1	3	medio-basso	Controlli e manutenzioni come da piano controlli

ID. Progressivo	Nome identificativo area	Codifica interna	N° area	Materiale stoccato	Capacità di stoccaggio (m³)	Materiale serbatoio	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole ecc.)			Documentazione di riferimento		
							Caratteristiche	Tipo di controllo	Frequenza	Caratteristiche	Tipo di controllo	Frequenza	Accessorio	Tipo di controllo	Frequenza			
1	Serbatoio OCD	BM505A	M 3S	Olio combustibile denso (OCD)	100.000	Metallico	Serbatoio a tetto galleggiante	Serbatoio dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	serbatoio dismesso e bonificato	-		Serbatoio dismesso	-			
2	Serbatoio OCD	BM501B	M 5S	Olio combustibile denso (OCD)	50.000	Metallico	Serbatoio a tetto galleggiante	Serbatoio dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	serbatoio dismesso e bonificato	-		Serbatoio dismesso	-			
3	Serbatoio gasolio	BM 501	M 6S	Gasolio	1950 (Ridotta capienza a 1242)	Metallico	Serbatoio a tetto fisso	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata	Manutenzione proceduralizzata: pulizia, taratura e verifica	Annuale	PMC (punto 1.4.1) Piano di Controllo 18CNDPC003--00 Tab 4+6 Aree di stoccaggio e serbatoi + linee distribuzione gasolio Tab.5 - Controllo linee distribuzione gasolio		
														Ispezione visiva	Mensile			
								Esame visivo (VT) Rilievo spessori (TH) Esame con particelle magnetiche (MT) Esame con Ultrasuoni (UT) Prova di tenuta Verifica collegamento a terra	Quinquennale					Valvole manuali	verifica premistoppa e tiranti		Annuale	
															Tubazioni		Ispezione visiva	Giornaliera (*)
Controlli di tenuta	Annuale																	
														spessimetria	Decennale			
4	Serbatoio flussante	BM503X	M 7S	Olio combustibile flussante per spazzamento oleodotto	4.000	Metallico	Serbatoio a tetto fisso	Serbatoio dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Serbatoio dismesso	-		Serbatoio dismesso	-			
5	Area stoccaggio e movimentazione ammonio idrato	A - B - C - D	M 8S	Ammoniaca	2.000	Metallico	n. 4 serbatoi cilindrici in acciaio 500 mc/cad	Spessimetria	Quinquennale	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1) PIR10 - Gestione delle attività di manutenzione PP Brindisi		
6		E		Azoto liquido	6	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile				Allarme max livello	strumentale	continuo			
								Spessimetria	Quinquennale	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1)		
								Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile									
8		A		Olio combustibile denso (OCD)	100	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio 100 mc	Serbatoio dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Serbatoio dismesso	-		Serbatoio dismesso	-			
9	Serbatoi scarico autobotti per trasferimento combustibili liquidi	B	M 11S	Gasolio	50	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio 50 mc	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Tubazioni	Ispezione visiva	Giornaliera (*)	Tab 4+6 Aree di stoccaggio e serbatoi + linee distribuzione gasolio Tab.5 - Controllo linee distribuzione gasolio		
								Spessimetria	Quinquennale					Controlli di tenuta	Annuale			
														spessimetria	Decennale			
10	Serbatoio ipoclorito	A	M 12S	Ipoclorito di sodio	150	Vetroresina	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Dismesso							
10	Serbatoio ipoclorito	A	M 12S	Ipoclorito di sodio	30	Vetroresina	Serbatoio cilindrico in vetroresina	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1)		
								Spessimetria	Quinquennale				Allarme max livello	strumentale	continuo			
15	Stoccaggio reagenti ITAR	B	M 20 S	Acido cloridrico	20	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in vetroresina, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1) PMC (Punto 3.4)		
								Spessimetria	Quinquennale				Rilevazione livello	visivo/strumentale	Mensile			
C		Cloruro ferrico		20	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità			Mensile	Pavimentazione bacino in vetroresina, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità		su condizione	
								Rilevazione livello	visivo/strumentale					Mensile				
Sfiati		Ispezione visiva		Mensile														
18	Stoccaggio reagenti ITSD	A	M 21 S	Sodio solfuro	20	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con mattonelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1) PMC (Punto 3.4)		
								Spessimetria	Quinquennale				Rilevazione livello	visivo/strumentale	Mensile			
													Sfiati	verifica funzionalità	su condizione			
														Ispezione visiva	Mensile			
19		B1 – B2		Cloruro ferrico	40	Metallico	n.2 serbatoi di stoccaggio cilindrici in acciaio (20 + 20 m3)	Spessimetria	Quinquennale	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici		verifica funzionalità	su condizione
										Rilevazione livello	visivo/strumentale				Mensile			
											Sfiati				verifica funzionalità		su condizione	
															Ispezione visiva		Mensile	
20		C		Cloruro ferroso	20	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Spessimetria	Quinquennale	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici		verifica funzionalità	su condizione
										Rilevazione livello	visivo/strumentale				Mensile			
	Sfiati		verifica funzionalità								su condizione							
			Ispezione visiva								Mensile							
21	E - F	Acido cloridrico	43	Metallico	n. 2 serbatoi cilindrici in acciaio 20 mc + 23 mc	Spessimetria	Quinquennale	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione			
								Rilevazione livello	visivo/strumentale				Mensile					

24		M1 – M2 – N1 – N2		Soda caustica	90	Metallico	n. 2 serbatoi cilindrici in acciaio da 30 mc/cad + n.2 serbatoi cilindrici in acciaio da 15 mc/cad	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	
								Spessimetria	Quinquennale				Rilevazione livello	verifica funzionalità	su condizione	
													Sfiati	verifica funzionalità	su condizione	
														Misura polveri	Annuale	
29	Edificio serbatoi acido e soda	A1 - A2 - B1 - B2	M 23 S	Acido cloridrico per rigenerazione letti misti condensato	120	Vetroresina	n. 4 serbatoi cilindrici in vetroresina da 30 mc/cad	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1)
Spessimetria		Quinquennale		Rilevazione livello	verifica funzionalità	su condizione										
	30		C - D - E - F	Soda per rigenerazione letti misti condensato	120	Vetroresina	n. 4 serbatoi cilindrici in vetroresina da 30 mc/cad	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello		verifica funzionalità	su condizione											
		31	Stoccaggio reagenti evaporatori	A	M 24 S	Acido solforico per rigenerazione letti misti distillato	35	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello								verifica funzionalità	su condizione					
		34		D		Soda caustica	35	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello								verifica funzionalità	su condizione					
		Sfiati	Misura polveri	Annuale												
39	Stoccaggio reagenti osmosi				A	M 26 S	Acido solforico	30	Metallico	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici
Spessimetria		Quinquennale	Rilevazione livello	verifica funzionalità							su condizione					
	42		D	Antincrostante	2	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in piastrelle, copertura presente	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello						verifica funzionalità	su condizione							
		44	Stoccaggio reagenti SEC	A	M 27 S	Acido cloridrico	25	Vetroresina	1 serbatoio cilindrico in vetroresina	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello								verifica funzionalità	su condizione					
		45		B		Soda caustica	25	Vetroresina	1 serbatoio cilindrico in vetroresina	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in vetroresina	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello								verifica funzionalità	su condizione					
		Sfiati	Ispezione visiva	Mensile												
Misura polveri	Annuale															
		47	D	Carbonato di sodio	200	Metallico	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione in cemento	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 3.4)
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello						verifica funzionalità	su condizione							
		Sfiati	Ispezione visiva	Mensile												
Misura polveri	Annuale															
		48	E	Antincrostante	1	Plastica	1 serbatoio cilindrico in plastica	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino in vetroresina	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1)
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello						verifica funzionalità	su condizione							
		Sfiati	Misura polveri	Annuale												
51	Silo carbonato di sodio ITSD				A	M 29 S	Carbonato di sodio	200	Metallico	1 serbatoio cilindrico in acciaio	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione in cemento	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	
Spessimetria		Quinquennale	Rilevazione livello	verifica funzionalità							su condizione					
			Sfiati	verifica funzionalità							su condizione					
				Misura polveri							Annuale					
52	Serbatoi HCI ITSD	A - B	M 32 S	Acido cloridrico	100	Vetroresina	n. 2 serbatoi cilindrici in vetroresina da 50 mc/cad	Esame visivo per la verifica dell'integrità	Mensile	Pavimentazione bacino con piastrelle	Ispezione visiva per verifica affidabilità e integrità	Giornaliera (*)	Pompe dosatrici	verifica funzionalità	su condizione	PMC (punto 1.4.1)
Spessimetria	Quinquennale	Rilevazione livello	verifica funzionalità	settimanale (**)												
		56	Serbatoio flussante	BM554X	M 4N	Olio combustibile flussante per spazzamento oleodotto	4000	Metallico	Serbatoio cilindrico in acciaio	Serbatoio dismesso	-	Pavimentazione bacino in cemento impermeabilizzato	Serbatoio dismesso	-	Serbatoio dismesso	-
57	Silos Ceneri	DR2S		Ceneri	5500	Metallico	n. 2 sili da 3.500 mc e 2.000 mc	-	-	Pavimentazione in cemento	Visivo	Mensile	Sistemi di trasporto	Ispezione visiva	Mensile	PMC (punto 3.4)

58	Serbatoi oli esausti	DR10S		Oli esausti (rifiuti)	22	Metallico	n.1 serbatoio da 22	Spessimetria	Quinquennale	Bacino di contenimento con fondo trattato con vernice a base di resine epossidiche	Visivo	Mensile	Pompe dosatrici	Misura polveri verifica funzionalità	Annuale su condizione	polverulenti PMC Cap 5