

lyondellbasell
| | | |

Rapporto di intervento

AT601
Manutenzione semestrale e taratura

Redattore: [Di Paolo Giuseppe]
Revisore/Approvatore: [Paolo Palma]

Data di intervento: [14/10/2021]
Data di emissione: [14/10/2021]



Sommario

Sommario	2
1 Informazioni generali	3
2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale	3
3 Descrizione dell'intervento	3
4 Parti di ricambio	3
5 Attività da completare	3
6 Documentazione fotografica	4

1 Informazioni generali

Assistente MTN: Di Paolo

Ditta esecutrice: ABB

Tecnico Supervisore: Sig. Ugo Caia della Società ABB

Data inizio intervento: 11/10/2021

Data fine intervento: 14/10/2021

2 Motivo dell'intervento e diagnosi iniziale

L'intervento è stato eseguito dal tecnico incaricato ABB Sig. Ugo Caia quale controllo semestrale di efficienza e calibrazione GC AT601.

3 Descrizione dell'intervento

Preliminarmente sono stati controllati e puliti tutti i filtri sul circuito di campionamento.

Per i dettagli dell'intervento sul GC e sulle attività di taratura di entrambi i forni, tramite bombola di gas campione certificata, si rimanda al report di intervento e relativo certificato di calibrazione rilasciati dal tecnico incaricato ABB.

Rif. report intervento:

G:\BRI_MAN\REPORT\E & I\CERTIFICATI\Certificati AT601\2021\Intervento ABB 12 e 13-10-2021

4 Parti di ricambio

Come riportato nel report di intervento (Rif. "2021.10.13_CaiaU_Report_BASELL_Brindisi.pdf")

5 Attività da completare

Nessuna; apparecchiatura lasciata perfettamente funzionante.

6 Documentazione fotografica

	
	