

ALLEGATO FOTOINSERIMENTI  
stato di fatto, stato di progetto,  
stato post recupero ambientale dell'area di tre punti di ripresa posti  
lungo tracciati fruibili della zona



Vista: 1  
UTM 32T  
E: 0560704  
N: 5085362

*Figura 1 - Fotografia dell'area con vista dal luogo 1, stato di fatto*



Vista: 1  
UTM 32T  
E: 0560704  
N: 5085362

Figura 2 - Vista dal luogo 1, stato di progetto



*Figura 3 - Vista dell'area dal luogo 1, stato dell'area dopo il recupero ambientale*



**Vista 6:  
UTM 32T  
E: 0560844  
N:5085424**

*Figura 4 - Fotografia dell'area con vista dal luogo 6, stato di fatto*



**Vista 6:  
UTM 32T  
E: 0560844  
N:5085424**

*Figura 5 - Vista dal luogo 6, stato di progetto*



**Vista 6:  
UTM 32T  
E: 0560844  
N:5085424**

*Figura 6 - - Vista dell'area dal luogo 6, stato dell'area dopo il recupero ambientale*



**Vista 9:  
UTM 32T  
E:0560783  
N: 5085304**

*Figura 7 - Fotografia dell'area con vista dal luogo 9, stato di fatto*





**Vista 9:  
UTM 32T  
E:0560783  
N: 5085304**

*Figura 8 - Vista dell'area dal luogo 9, stato di progetto*



**Vista 9:  
UTM 32T  
E:0560783  
N: 5085304**

*Figura 9 - Vista dell'area dal luogo 9, stato dell'area dopo il recupero ambientale*