



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
D.M. N. 122 DEL 10 GIUGNO 2020 E S.M.I.**

**RISCONTRO VISITA ISPETTIVA G.I.  
ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX ART. 29-DECIES DEL  
DLGS 152/06 E S.M.I., COMMA 3  
SITO PRODUTTIVO  
FLUORSID S.P.A. - MACCHIAREDDU (CA)**

-

**ALLEGATO FOTOGRAFICO**

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
E.00	30/06/2022	Emissione	CP	MF	AAM
B.00	24/06/2022	Draft	CP	***	***

# FLUORSID

## CONDIZIONE N. 1



*Foto 1 – Cartellonistica capannone materie prime*

## CONDIZIONE N. 2




*Foto 2 – Verniciatura e ripristino del mantello del serbatoio oleum (D803)*



*Foto 3 – Particolare dell'appoggio e del bacino di contenimento del serbatoio oleum (D803)*

## CONDIZIONE N. 4



*Foto 4 – Schermata principale dell'interfaccia operatore SME*

**FLUORSID**


CONDIZIONE N. 6



*Foto 5 – Porta big bag per zolfo solido con apposita segnaletica*

# FLUORSID

## CONDIZIONE N. 11



*Foto 6 –Bacino di contenimento della vasca dei fanghi dello scrubber presso impianto FL1 – post intervento di pulizia*

## CONDIZIONE N. 12



*Foto 7 – TAG DSA4-006 del serbatoio di recupero BTZ*

**FLUORSID**

CONDIZIONE N. 13



**Foto 8 – Cartello identificativo del capannone A102 (ridenominato A0701)**



**Foto 9 – Cartelli identificativi su altre strutture dello stabilimento**

**FLUORSID**

CONDIZIONE N. 14



**Foto 10 – Tamponatura dell'attuale capannone di stoccaggio idrato di alluminio – lato est**



**Foto 11 – Tamponatura dell'attuale capannone di stoccaggio idrato di alluminio (particolare del cartello identificativo) – lato est**

**FLUORSID**



*Foto 12 – tamponatura dell'attuale capannone di stoccaggio idrato di alluminio – lato ovest*

#### CONDIZIONE N. 18



*Foto 13 – Bacino contenimento serbatoi BTZ – post intervento di pulizia (periodica)*

# FLUORSID

CONDIZIONE N. 20



*Foto 14 – Cartellonistica identificativa dell'area destinata alle apparecchiature da installare*



*Foto 15 – Cartellonistica identificativa dell'area destinata alle apparecchiature da mantenere*

**FLUORSID**

CONDIZIONE N. 24



***Foto 16 – Identificazione aree raccolta rifiuti area mensa/spogliatoi e sala quadri FL8N***



[FileName: F - E.00 - 2022\_06\_30 Foto]