




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU




**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2

L186: "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres



I PROGETTISTI:



Lombardi
Lombardi Ingegneria S.r.l.

Lombardi
Lombardi SA Ingegneri Consulenti



VALDEMARIN
Geol. Mario Valdemarin
Geol. Ivano Spicchiarelli

Ing. Marcello Ligas
Piazza chiesa, 10
09048 Sinnai

Geol. Domenico Praticò
Corso Giovanni Pascoli, 25
07100 Sassari

Archeol. Andrea Lecca
Via F.lli Cervi, 17
09048 Sinnai

RUP
Ing. Fernando Mura

DEC
Geom. Sebastiano Sau

CUP
I87D20000010002

CIG
87453413B2

Valutazione preliminare ai sensi art. 6 comma 9 D. Lgs 152/06

TITOLO ELABORATO

ELABORATI GENERALI

Elenco Elaborati

SCALA

-

FOGLIO

A4

FASE	LIVELLO	LINEA	INTERVENTO	TIPO DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV.	CODIFICA
PSV	GEN	000	000	EE	00	00	PSV_GEN_000_000_EE_00_00

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
0	30/06/2022	EMISSIONE	EPerucca	EPerucca	JTarchiani



Ente Acque della Sardegna

Valutazione preliminare ai sensi art. 6 comma 9 Dlgs. 152/06

Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres											
n.ro	Fase	Livello	Linea	Intervento	tipo doc	progr.	REV	TITOLO	SCALA	CODICE ELABORATO	DATA ULTIMA EMISSIONE
ELABORATI GENERALI											
1	PSV	GEN	000	000	EE	00	00	Elenco elaborati	-	PSV_GEN_000_000_EE_00_00	30/06/2022
2	PSV	GEN	000	000	R	01	00	Lista di controllo valutazione preliminare art. 6, c.9 D.lgs152/06	-	PSV_GEN_000_000_R_01_00	30/06/2022
3	PSV	GEN	000	000	R	02	00	Relazione tecnico -illustrativa generale	-	PSV_GEN_000_000_R_02_00	30/06/2022
4	PSV	GEN	000	000	D	01	00	Inquadramento generale su ortofoto	1:50000	PSV_GEN_000_000_D_01_00	30/06/2022
GEOLOGIA											
5	PSV	GEO	000	000	R	01	00	Inquadramento geologico	-	PSV_GEO_000_000_R_01_00	30/06/2022
6	PSV	GEO	000	000	D	01	00	Carta geolitologica - Tav. 1 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_01_00	30/06/2022
7	PSV	GEO	000	000	D	02	00	Carta geolitologica - Tav. 2 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_02_00	30/06/2022
8	PSV	GEO	000	000	D	03	00	Carta geolitologica - Tav. 3 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_03_00	30/06/2022
9	PSV	GEO	000	000	D	04	00	Carta pericolosità geomorfologica - Tav. 1 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_04_00	30/06/2022
10	PSV	GEO	000	000	D	05	00	Carta pericolosità geomorfologica - Tav. 2 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_05_00	30/06/2022
11	PSV	GEO	000	000	D	06	00	Carta pericolosità geomorfologica - Tav. 3 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_06_00	30/06/2022
12	PSV	GEO	000	000	D	07	00	Carta pericolosità idraulica - Tav. 1 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_07_00	30/06/2022
13	PSV	GEO	000	000	D	08	00	Carta pericolosità idraulica - Tav. 2 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_08_00	30/06/2022
14	PSV	GEO	000	000	D	09	00	Carta pericolosità idraulica - Tav. 3 di 3	1:25000	PSV_GEO_000_000_D_09_00	30/06/2022
CONDOTTE											
Coghinas I											
15	PSV	CO	3BC6	INT1	D	01	00	Planimetria - Sostituzione premente 3BC6.INT1	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT1_D_01_00	30/06/2022
16	PSV	CO	3BC6	INT2	D	02	00	Planimetria - Relinig a Lu Bagnu 3BC6.INT2	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT2_D_02_00	30/06/2022
17	PSV	CO	3BC6	INT3	D	03	00	Planimetria - Sostituzione a Platamona 3BC6.INT3	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT3_D_03_00	30/06/2022
18	PSV	CO	3BC6	INT4	D	04	00	Planimetria - Intervento a Abbacurrente 3BC6.INT4	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT4_D_04_00	30/06/2022
19	PSV	CO	3BC6	INT5	D	05	00	Planimetria - Relinig a Porto Torres 3BC6.INT5	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT5_D_05_00	30/06/2022
Coghinas II											
20	PSV	CO	3BC6	INT1	D	01	00	Planimetria - Interventi a Santa Maria Coghinas 3BC8.INT1	1:5000	PSV_CO_3BC6_INT1_D_01_00	30/06/2022
21	PSV	CO	3BC8	INT2	D	02	00	Planimetria - Sostituzione a La Muddizza 3BC8.INT2	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT2_D_02_00	30/06/2022
22	PSV	CO	3BC8	INT3	D	03	00	Planimetria - Interventi a La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 1 di 2	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT3_D_03_00	30/06/2022
23	PSV	CO	3BC9	INT4	D	04	00	Planimetria - Interventi a La Ciaccia - Terrabianca 3BC8.INT3 -Tav. 2 di 2	1:5000	PSV_CO_3BC9_INT4_D_04_00	30/06/2022
24	PSV	CO	3BC8	INT4	D	05	00	Planimetria - Relinig a Lu Bagnu 3BC8.INT4	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT4_D_05_00	30/06/2022
25	PSV	CO	3BC8	INT5	D	06	00	Planimetria - Sostituzione a P.ta Tramontana 3BC8.INT5	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT5_D_06_00	30/06/2022
26	PSV	CO	3BC8	INT6	D	07	00	Planimetria - Sostituzione a Tres Montes 3BC8.INT6	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT6_D_07_00	30/06/2022
27	PSV	CO	3BC8	INT7	D	08	00	Planimetria - Relinig a Sorso 3BC8.INT7	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT7_D_08_00	30/06/2022
28	PSV	CO	3BC8	INT8	D	09	00	Planimetria - Relinig a Villa Gorizia 3BC8.INT8	1:5000	PSV_CO_3BC8_INT8_D_09_00	30/06/2022
Interconnessione Coghinas I e II											
29	PSV	CO	3BC9	STZ	D	01	00	Planimetria - Sostituzione Interconnessione 3B.C9 - Tav 1 di 3	1:5000	PSV_CO_3BC9_STZ_D_01_00	30/06/2022
30	PSV	CO	3BC9	STZ	D	02	00	Planimetria - Sostituzione Interconnessione 3B.C9 - Tav 2 di 3	1:5000	PSV_CO_3BC9_STZ_D_02_00	30/06/2022
31	PSV	CO	3BC9	STZ	D	03	00	Planimetria - Sostituzione Interconnessione 3B.C9 - Tav 3 di 3	1:5000	PSV_CO_3BC9_STZ_D_03_00	30/06/2022
32	PSV	CO	3BC9	RL	D	01	00	Planimetria - Relinig a porto Torres Interconnessione 3B.C9	1:5000	PSV_CO_3BC9_RL_D_01_00	30/06/2022
Tipologici interventi											
33	PSV	CO	000	SUB	D	01	00	Sezione tipo sottoattraversamenti	varie	PSV_CO_000_SUB_D_01_00	30/06/2022
34	PSV	CO	000	RL	D	01	00	Sezione tipo intervento relining	1:50	PSV_CO_000_RL_D_01_00	30/06/2022
35	PSV	CO	000	STZ	D	01	00	Sezione tipo intervento sostituzione e variante	1:20	PSV_CO_000_STZ_D_01_00	30/06/2022
36	PSV	CO	000	STZ	D	02	00	Sostituzioni apparecchiature idrauliche camerette	1:50	PSV_CO_000_STZ_D_02_00	30/06/2022
37	PSV	CO	000	STZ	D	03	00	Tipologico consolidamenti condotta La ciaccia	1:50	PSV_CO_000_STZ_D_03_00	30/06/2022
38	PSV	CO	3BC6	TUR	D	01	00	Impianto di produzione di energia (turbina) P.ta Tramontana	varie	PSV_CO_3BC6_TUR_D_01_00	30/06/2022
39	PSV	CO	CSD	STZ	D	01	00	Sostituzione sgrigliatore Casteldoria	1:25	PSV_CO_000_STZ_D_03_00	30/06/2022
CANTIERIZZAZIONE											
40	PSV	CAN	000	RL	D	01	00	Intervento di relining della condotta in cemento DN 800	-	PSV_CAN_000_RL_D_01_00	30/06/2022
41	PSV	CAN	000	RL	D	02	00	Intervento di relining della condotta in cemento DN 1400	-	PSV_CAN_000_RL_D_02_00	30/06/2022
42	PSV	CAN	000	STZ	D	01	00	Cantiere tipo intervento sostituzione	-	PSV_CAN_000_STZ_D_01_00	30/06/2022
43	PSV	CAN	000	VAR	D	01	00	Cantiere tipo intervento variante	-	PSV_CAN_000_VAR_D_01_00	30/06/2022
STRUTTURE											
44	PSV	STR	000	000	D	01	00	Risanamento camerette	varie	PSV_STR_000_000_D_01_00	30/06/2022
45	PSV	STR	000	000	D	02	00	Realizzazione nuova cameretta	varie	PSV_STR_000_000_D_02_00	30/06/2022
46	PSV	STR	000	000	D	03	00	Risanamento attraversamenti aerei	varie	PSV_STR_000_000_D_03_00	30/06/2022
47	PSV	STR	000	000	D	04	00	Abbattimento torrino Punta tramontana	varie	PSV_STR_000_000_D_04_00	30/06/2022
AMBIENTE											
47	PSV	AMB	000	000	R	01	00	Dossier Fotografico	-	PSV_AMB_000_000_R_01_00	30/06/2022
56	PSV	AMB	000	000	D	01	00	Vincoli Paesaggistici (9 elaborati)	1:10000	PSV_AMB_000_000_D_01_00	30/06/2022
65	PSV	AMB	000	000	D	02	00	Vincoli Naturalistici (9 elaborati)	1:10000	PSV_AMB_000_000_D_02_00	30/06/2022
74	PSV	AMB	000	000	D	03	00	Vincoli Ambientali (9 elaborati)	1:10000	PSV_AMB_000_000_D_03_00	30/06/2022