

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni					
Settore	CREMA (CR)	0					
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008					
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703					
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di		Comm. N°			
		1 / 34		ST-001			

ALLEGATO C

PAESAGGIO, RILIEVO FOTOGRAFICO

PUNTI DI VISUALE SENSIBILI ED INSERIMENTO DEGLI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE

IMPIANTI DI COMPRESSIONE E TRATTAMENTO (ATTUALE E FUTURO) E CLUSTER A, B, C, D

(MARZO 2012)



Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni				
Settore	CREMA (CR)	0				
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008				
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703				
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di		Comm. N°		
		2 / 34		ST-001		



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42	Fg. / di	Comm. N°	
	3 / 34	ST-001	

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.1 - foto A1
"Cascina Dosso"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		4 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.2 - foto A2 "Cascina la Ca"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		5 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.3 - foto A3
Cimitero Antico Comune di Ripalta Cremasca

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		6 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)




- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.4 - foto A4
"Santuario Vergine del Marzale"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		7 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**




-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)


Punto di ripresa fotografica n.5 - foto A5
lungo la SP52 che collega
Ripalta Vecchia a Ripalta Arpina

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		8 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.6 - foto A6 lungo la SP52 all'altezza della Cascina Frati

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		9 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.7 - foto A7 in prossimità della cava ad Est della Concessione Ripalta Stoccaggio

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		10 / 34	ST-001


STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**




-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.8 - foto A8
"Antico Molino di grano"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		11 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE

PROGETTO - NON VISIBILE

**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**


-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.9 - foto A9
"Ripalta Arpina"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		12 / 34	ST-001		


STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.10 - foto A10 a sud di Ripalta Arpina in prossimità di scavi archeologici

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		13 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Centrale di trattamento (futura, 2016)
-  Centrale di compressione
-  Centrale di trattamento
-  Impianti Snamretegas
-  Cluster
-  Pozzo isolato

Punto di ripresa fotografica n.11 - foto A11 "Antico Cimitero Comune di Moscazzano"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		14 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.12 - foto A12 entrata Comune Moscazzano

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		15 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.13 - foto A13
"Cascina la Dama"

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		16 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.14 - foto A14
Impianto di Compressione angolo Sud-Est

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		17 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.15 - foto A15
Impianto di Compressione visuale Sud

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		18 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.16 - foto A16
Impianto di Compressione visuale Ovest

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		19 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.17 - foto A17
Lato Nord dell. Impianto di compressione

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		20 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.18 - foto A18
Lato Nord dell' Impianto di compressione

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		21 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.19 - foto A19
Lato Est dell. Impianto di compressione

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		22 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.20 - foto A20
Lato Nord del complesso costituito dall'Impianto di trattamento e dal Cluster A

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		23 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.21 - foto A21
Lato Ovest dell' Impianto di trattamento e del Cluster A

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		24 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.22 - foto A22
Lato sud del nucleo composto da Cluster A e Impianto di trattamento

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		25 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.23 - foto A23
Lato sud e ovest del Cluster C

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		26 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.24 - foto A24
Lato Nord Cluster C

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42	Fg. / di	Comm. N°			
	27 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.25 - foto A25
Lato Est del Cluster C

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42	Fg. / di	Comm. N°	
	28 / 34	ST-001	

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.26 - foto A26
Lato Nord del Cluster B

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°
		29 / 34	ST-001

STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.27 - foto A27
Lato Ovest del Cluster B

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		30 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.28 - foto A28
Lato Ovest del Cluster D

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42	Fg. / di	Comm. N°			
	31 / 34	ST-001			

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.29 - foto A29
Lato Sud del Cluster D

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		32 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE



PROGETTO - NON VISIBILE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.30 - foto A30
Lato Est del Cluster D

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni	
Settore	CREMA (CR)	0	
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008	
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703	
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42	Fg. / di	Comm. N°	
	33 / 34	ST-001	


STATO ATTUALE



INSTALLAZIONE IMPIANTO



INTERVENTO DI MITIGAZIONE



PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA (punti di visuale sensibili)



- Punto di ripresa fotografico
- Impianto di trattamento (futuro)
- Impianto di compressione
- Impianto di trattamento (attuale)
- Impianti SRG
- Cluster
- Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.31 - foto A31
Lato Est del Cluster B

Doc. N°	0119-00DF-LB-30008	Revisioni			
Settore	CREMA (CR)	0			
Area	Concessione RIPALTA (CR)	Doc. N° 0119-00DF-LB-30008			
Impianto	ESERCIZIO A Pmax=1,10Pi E NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	00-BG-E-94703			
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.146 DEL D.Lgs 22.01.2004, N 42		Fg. / di	Comm. N°		
		34 / 34	ST-001		

STATO ATTUALE

PROGETTO - NON VISIBILE

**PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
(punti di visuale sensibili)**


-  Punto di ripresa fotografico
-  Impianto di trattamento (futuro)
-  Impianto di compressione
-  Impianto di trattamento (attuale)
-  Impianti SRG
-  Cluster
-  Pozzo isolato esistente (ubicazione indicativa)

Punto di ripresa fotografica n.32 - foto A32
Punto di osservazione Cascina la Fornace