
IMPATTO VISIVO CUMULATIVO BENI - Scala 1:25.000



Coni visuali



Beni di interesse Storico

Buffer 3 km_Zona di visibilità teorica



Buffer Beni di interesse Storico Architettonico

Impianti fotovoltaici all'interno del buffer di 3 km

VIR_VINCOLI IN RETE

- Architettonici di interesse culturale dichiarato
- Architettonici in area di interesse culturale dichiarato
- Parchi e giardini di interesse culturale non verificato
- Parchi e Giardini di non interesse culturale Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso
- 🔷 Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato
- Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato Archeologici di interesse culturale non verificato
- Archeologici di non interesse culturale
- Archeologici con verifica di interesse culturale in corso
- Archeologici di interesse culturale dichiarato
- Archeologici in area di interesse culturale dichiarato
- Architettonici di interesse culturale non verificato Architettonici di non interesse culturale
- 🖪 Architettonici con verifica di interesse culturale in corso

Report fotografico_siti storico culturali

Per definire l'impatto sul patrimonio culturale ed identitario, è stata identificata una zona di visibilità di 3 km intorno all'area di impianto. All'interno di questa area, sono stati identificati 4 beni di interesse archeologico e 3 Vincoli in rete (VIR) da cui è stata effettuata l'analisi di intervisibilità al fine di valutare la visibilità dell'impianto oggetto di studio dai diversi beni individuati.

Pertanto, come prima cosa è stato effettuato un sopralluogo e sono state scattate delle foto dai punti di osservazione verso l'impianto per riportare lo stato di fatto e la reale visibilità del sito dai beni. Per maggiore comprensione, i beni sono stati rinominati con dei numeri da 1 a 7.

Per ogni bene individuato è stata riportata una foto del bene e una foto che rappresenta la vista dell'impianto dal bene.

Report fotografico_siti storico culturali e VIR

Bene 2: Castello di Mesagne

Bene 3: Chiesa di San Lorenzo






ene 2: Vista impianto dal Castello di Mesagne-IMPIANTO NON VISIBILE























Report fotografico_Risultati ottenuti

Dal report fotografico è emerso che l'impianto fotovoltaico oggetto di autorizzazione NON RISULTA VISIBILE da nessun bene identificato a causa delle presenza di ostacoli visivi posti tra l'osservatore e l'impianto.

Il risultato ottenuto è stato confrontato con il modello teorico rappresentato all'elaborato RE06-TAV10.1.







- 1) VIR CHIESA DEL CARMINE
- 2) VIR CASTELLO

4) MASSERIA BUFFI

- 3) VIR CHIESA DI SAN LORENZO
- 5) MASSERIA CANALI
- 6) MASSERIA STRIZZI
- 7) MASSERIA ACQUARO







REPORTAGE FOTOGRAFICO DEI BENI ARCHITETTONICI